




LEGENDA

Elementi puntuali

- Frana non fedelmente cartografabile attiva
- Frana non fedelmente cartografabile inattiva
- Crollo
- Contropendenza
- Solco di erosione concentrata
- Tracce di ruscellamento diffuso
- Soliflusso e creep
- Grotta orizzontale
- Grotta orizzontale con emergenza di acqua
- Grotta verticale
- Dolina
- Marmite di eversione
- Sella
- Sommità
- Discarica di inerti
- Discarica di rifiuti solidi urbani
- Piattaforma ecologica
- Miniera inattiva
- Area ribassata di origine poligenica
- Sito di interesse paleontologico

Elementi geomorfologici lineari

- Muro in pietrame e malta
- Orlo di scarpata di degradazione non attivo
- Orlo di scarpata di degradazione attiva
- Crinale
- Dosso
- Orlo di scarpata fluviale quiescente
- Orlo di scarpata di degradazione quiescente
- Orlo di scarpata fluviale non attivo
- Orlo di scarpata poligenica
- Orlo di scarpata fluviale attiva
- Orlo scarpata antropica
- Massicciata legata con cemento
- Massicciata non legata
- Muratura in cls
- Scogliera in pietrame e cls
- Vallo paramassi

Colamenti rapidi

- Colamento rapido quiescente
- Colamento rapido attivo

Elementi geomorfologici areali

- Area soggetta a crolli di massi e ribaltamenti diffusi
- Area a pericolosità potenziale per crolli legata alla presenza di pareti di roccia fratturate
- Area caratterizzata da media suscettività al dissesto per potenzialità rotolamento, ribaltamento e/o arresto di blocchi rocciosi disarticolati
- Scivolamento rotazionale/traslattivo quiescente
- Scivolamento rotazionale/traslattivo stabilizzato
- Area soggetta a frane superficiali
- Frana complessa reietta
- Area interessata da fenomeni di erosione torrentizia a pericolosità molto elevata (Ee)
- Area interessata da fenomeni di erosione torrentizia a pericolosità elevata (Eb)
- Conoide attiva non protetta
- Conoide protetta e non recentemente attivatasi
- Falda di detrito
- Area riporto
- Area con erosione delle acque incanalate

Versanti

- Versanti con depositi pendenza > 20°
- Versanti in roccia con pendenza > 35°

Sistema informativo Regionale Valanghe

- Valanghe (fotointer.)
- Zone pericolose (fotointer.)




COMUNE DI ZOGNO
PROVINCIA DI BERGAMO

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA
AI SENSI DEI CRITERI ATTUATIVI DELL'ART. 57 DELLA L.R. 12/2005

ELABORATO CARTA GEOMORFOLOGICA	TAVOLA 2c
	SCALA: 1:5.000
	DATA: Aprile 2026

IL TECNICO



Dott. Corrado Reguzzi

STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA

Via Ventosina, 2 - 24018 Villa d'Alma (BG) - tel. 035 638 222
reguzzi@reguzzi.it - reguzzi@pec.it