




LEGENDA

Elementi puntuali

- Frana non fedelmente cartografabile attiva
- Frana non fedelmente cartografabile inattiva
- Crollo
- Contropendenza
- ↳ Solco di erosione concentrata
- ↳ Tracce di ruscellamento diffuso
- ↳ Soliflusso e creep
- ↳ Grotta orizzontale
- ↳ Grotta orizzontale con emergenza di acqua
- ↳ Grotta verticale
- ↳ Dolina
- ↳ Marmitta di eversione
- ↳ Sella
- ↳ Sommità
- ↳ Discarica di inerti
- ↳ Discarica di rifiuti solidi urbani
- ↳ Piattaforma ecologica
- ↳ Miniera inattiva
- ↳ Area ribassata di origine poligenica
- ↳ Sito di interesse paleontologico

Elementi geomorfologici lineari

- ↳ Muro in pietra e malta
- ↳ Orlo di scarpata di degradazione non attivo
- ↳ Orlo di scarpata di degradazione attiva
- ↳ Crinale
- ↳ Dosso
- ↳ Orlo di scarpata fluviale quiescente
- ↳ Orlo di scarpata di degradazione quiescente
- ↳ Orlo di scarpata fluviale non attivo
- ↳ Orlo di scarpata poligenica
- ↳ Orlo di scarpata fluviale attiva
- ↳ Orlo scarpata antropica
- ↳ Massicciata legata con cemento
- ↳ Massicciata non legata
- ↳ Muratura in cls
- ↳ Scogliera in pietra e cls
- ↳ Vallo paramassi

Colamenti rapidi

- ↳ Colamento rapido quiescente
- ↳ Colamento rapido attivo

Elementi geomorfologici areali

- ↳ Area soggetta a crolli di massi e ribaltamenti diffusi
- ↳ Area a pericolosità potenziale per crolli legata alla presenza di pareti di roccia fratturate
- ↳ Aree caratterizzate da media suscettività al dissesto per potenzialità rotolamento, ribaltamento e/o arresto di blocchi rocciosi disarticolati
- ↳ Scivolamento rotazionale/traslativo quiescente
- ↳ Scivolamento rotazionale/traslativo stabilizzato
- ↳ Area soggetta a frane superficiali
- ↳ Frana complessa reietta
- ↳ Area interessata da fenomeni di erosione torrentizia a pericolosità molto elevata (Ee)
- ↳ Area interessata da fenomeni di erosione torrentizia a pericolosità elevata (Eb)
- ↳ Conoide attiva non protetta
- ↳ Conoide protetta e non recentemente attivatasi
- ↳ Falda di detrito
- ↳ Area riporto
- ↳ Area con erosione delle acque incanalate

Versanti

- ↳ Versanti con depositi pendenza > 20°
- ↳ Versanti in roccia con pendenza > 35°

Sistema informativo Regionale Valanghe

- ↳ Valanghe (fotointer.)
- ↳ Zone pericolose (fotointer.)



COMUNE DI ZOGNO
PROVINCIA DI BERGAMO

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

**AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,
IDROGEOLOGICA E SISMICA**
AI SENSI DEI CRITERI ATTUATIVI DELL'ART. 57 DELLA L.R. 12/2005

ELABORATO	TAVOLA 2d
CARTA GEOMORFOLOGICA	SCALA: 1:5.000
	DATA: Aprile 2026

IL TECNICO



Corrado Reguzzi

Dott. Geol. Corrado Reguzzi

STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA

Via Ventosola, 5 - 24018 Villa d'Alma (BG) - tel. 035 638 222
reguzzi@reguzzi.it reguzzi@pec.it