



COMUNE DI ZOGNO
Provincia di Bergamo



**VALUTAZIONE E ZONAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ E DEL RISCHIO
DA ESONDAZIONE NELLE AREE DI FASCIA “B DI PROGETTO” DEL
PAI IN SPONDA DESTRA DEL FIUME BREMBO, ALL’INTERNO DEL
CENTRO EDIFICATO**

**ALLEGATO 6: ALBUM FOTOGRAFICO DELLE OPERE
SPONDALI ESISTENTI**



BR01 – Muro in sassi e cemento su scogliera in massi ciclopici



BR02 – Muro in sassi e cemento non protetto al piede



BR03 – Muro in cls senza sopraleso protetto al piede da ciottoli e blocchi annegati nel cls



BR04 – Muro in sassi e cemento non protetto al piede



BR05 – Muro in cls senza sopralzo non protetto al piede



BR06 – Muro in cls con sopralzo protetto al piede



BR07 – Muro in cls senza sopralzo protetto al piede



BR08 – Muro in sassi e cemento parzialmente protetto al piede



BR09 – Scogliera in massi ciclopici



BR010 – Muro prefabbricato su scogliera in massi ciclopici



BR011 – Muro in cls con sopralzo non protetto al piede (evidente l’erosione al piede del manufatto)



BR012 – Muro in cls senza sopralzo non protetto al piede



BR013 – Muro in cls con sopralzo non protetto al piede



BR014 – Scogliera in massi ciclopici



BR015 e BR16 – Muro in sassi e cemento (BR15) e scogliera in massi ciclopici (BR16)



BR017 – Scogliera in massi ciclopici