



Comune di Nembro
Provincia di Bergamo



Claudio Cancelli
Salvatore Alletto
Candida Mignani

- sindaco -
- segretario comunale -
- assessore al territorio -



Piano di governo del territorio 2015

Piano dei Servizi

Adottato D.C.C. n° 22 del 28/04/16 Approvato D.C.C. n° 43 del 26/10/16 BURL n°50 del 14/12/16

Allegato
B

**INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE
INDIVIDUATI SUI SERVIZI ESISTENTI**

PROGETTO E COORDINAMENTO

arch. Domenico Leo

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

geom. Francesco Carrara
urb. Sara Bertuletti
geom. Manuela Seno

PROCEDIMENTO V.A.S.

arch. Giorgio Baldizzone - responsabile
arch. Domenico Leo - autorità precedente
arch. Francesco Adobati - autorità competente



AC - ATTREZZATURE

Codice	Nome del Servizio	Indirizzo	Piccole migliorie	COLLETTIVE Interventi di riqualificazione energetica	Interventi su parti non strutturali	Interventi su parti strutturali	Interventi per la sicurezza
AC_C001	Sala Civica	Via Verdi 6/a	Rendere accessibile la sala con l'eliminazione del gradino presente all'entrata nel rispetto della normativa per il superamento delle barriere architettoniche.			Riqualificazione completa del servizio igienico presente nella struttura.	
AC_C002	C.S.E.	via Kennedy 2	esistenti è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.				
AC_C003	Sala polivalente	via Kennedy 2	esistenti è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.				
AC_C004	Casa di Riposo	Via Dei frati 1		Sostituzione serramenti ammalorati.			
AC_C005	Sala Civica c/o Bonorandi	Via Ronchetti 29	pedonale e dell'area di pertinenza al fabbricato.				
AC_C005a	Pietre Coti c/o Bonorandi	Via Ronchetti 29	pedonale e dell'area di pertinenza al fabbricato.				
AC_C006	Centro diurno anziani	Via Papa Giovanni XXIII		Per una migliore gestione è necessario un miglior controllo della struttura si ottiene con il telecontrollo gestito da ditta specializzata. Tra gli interventi più urgenti relativi all'involucro, si indica la coibentazione del tetto non isolato (isolamento del sottotetto e isolamento all'interno contro-parete isolata). Sono consigliati i seguenti interventi sull'impianto termico: Sostituzione del generatore con caldaia a condensazione, sostituzione della canna fumaria, installazione di valvole termostatiche, installazione del sistema di autocontrollo. Previa verifica di eventuali vincoli si consiglia la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico avente una potenza di 30 Kw e quindi una superficie captante di circa 245 mq. Rifacimento dei serramenti.		Riqualificazione completa dei servizi igienici presenti nella struttura adeguandoli alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche.	Da richiedere il certificato di idoneità statica, da redigere il certificato di agibilità. La segnaletica relativa alle vie di esodo deve essere integrata. I materiali infiammabili per utilizzo igienico sanitario, quale l'alcool, devono essere mantenuti in armadi metallici con bacino di raccolta. E' importante che in prossimità dei quadri elettrici vengano installati degli idonei estintori. Assicurare il corretto intervento dell'impianto d'illuminazione di sicurezza ed installare lampade in prossimità delle uscite. Rinnovare il certificato di prevenzione incendi per il locale caldaia dell'edificio. Nel bar l'estintore deve essere posizionato in un posto ben visibile. Segnalare l'inutilizzo dell'ascensore in caso di incendio. Alla data del 21/04/2016 è in atto l'accatastamento del fabbricato

Codice	Nome del Servizio	Indirizzo	Piccole migliorie	Interventi di riqualificazione energetica	Interventi su parti non strutturali	Interventi su parti strutturali	Interventi per la sicurezza
AC_006a	Consorzio di polizia municipale	Via Papa Giovanni XXIII		Per una migliore gestione è necessario un miglior controllo della struttura si ottiene con il telecontrollo gestito da ditta specializzata. Tra gli interventi più urgenti relativi all'involucro, si indica la coibentazione del tetto non isolato (isolamento del sottotetto e isolamento all'interno contro-parete isolata). Sono consigliati i seguenti interventi sull'impianto termico: Sostituzione del generatore con caldaia a condensazione, sostituzione della canna fumaria, installazione di valvole termostatiche, installazione del sistema di autocontrollo. Previa verifica di eventuali vincoli si consiglia la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico avente una potenza di 30 Kwp e quindi una superficie captante di circa 245 mq. Rifacimento dei serramenti.		Riqualificazione completa dei servizi igienici presenti nella struttura adeguandoli alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche.	Da richiedere il certificato di idoneità statica, da redigere il certificato di agibilità. La segnaletica relativa alle vie di esodo deve essere integrata. I materiali infiammabili per utilizzo igienico sanitario, quale l'alcool, devono essere mantenuti in armadi metallici con bacino di raccolta. E' importante che in prossimità dei quadri elettrici vengano installati degli idonei estintori. Assicurare il corretto intervento dell'impianto d'illuminazione di sicurezza ed installare lampade in prossimità delle uscite. Rinnovare il certificato di prevenzione incendi per il locale caldaia dell'edificio. Nel bar l'estintore deve essere posizionato in un posto ben visibile. Segnalare l'inutilizzo dell'ascensore in caso di incendio. Alla data del 21/04/2016 è in atto l'accatastamento del fabbricato
AC_C007	Cascina solidale terra buona.	via Puccini n. 30	Per la manutenzione dell'area verde esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.				
AC_C008	Modernissimo	piazza Libertà	Nella piazza della Libertà vi è la presenza di fioriere è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione				

Codice	Nome del Servizio	Indirizzo	Piccole migliorie	Interventi di riqualificazione energetica	Interventi su parti non strutturali	Interventi su parti strutturali	Interventi per la sicurezza
AC_C009	Municipio	via Roma n. 13		Per la parte storica sono incorso i lavori di riqualificazione mediante coibentazione a cappotto interna, sostituzione dei serramenti. Su tutto l'edificio è in corso il rifacimento dell'impianto termico e di raffrescamento, la messa a norma degli impianti. Potrebbe essere interessante la sostituzione dei serramenti non a taglio termico, con serramenti trattati. Sull'impianto termico si consiglia il posizionamento di valvole termostatiche su ciascun radiatore. Sull'impianto elettrico è necessaria l'applicazione di sensori di livello d'illuminazione e di presenza in tutti i locali e l'inserzione di prese con timer di programmazione incorporata per i boiler elettrici e i fax. E' necessario, considerate le interessanti agevolazioni economiche, realizzazione un impianto solare fotovoltaico avente una potenza di 20 Kwp e quindi una superficie captante di circa 160 mq. e una superficie lorda di circa 400 mq.		Riqualificazione completa dei servizi igienici. Attualmente è in corso la sostituzione dei mattoncini delle facciate dell'edificio che si presentano usurate, tant'è che alcuni si sono addirittura staccati e caduti a terra, come pure alcune marmette dei davanzali delle finestre, risulta opportuno predisporre un intervento di manutenzione straordinaria per sanare le facciate.	Al termine dei lavori, dovranno essere richiesti: il certificato di agibilità, il certificato di conformità dell'impianto elettrico.
AC_C010	Posta	via Orti n. 4	nessun intervento				
AC_C011	Comunità	Umberto I n. 4	nessun intervento				
AC_C011a	Giovanni XXIII	Umberto I	nessun intervento				
AC_C012	Sala Riunioni	via San Faustino n. 28	rendere accessibile almeno un servizio igienico nel rispetto della normativa per il superamento delle barriere architettoniche. Per la manutenzione dell'area verde esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.				
AC_C013	Oratorio San Filippo Neri	via Vittoria n. 12			Demolizione tettoia in eternit, riqualificazione completa dell'area esterna e più precisamente della tettoia e del box in lamiera. Demolizione della tettoia in lamiera presente nel campo di calcio vicino alla strada provinciale che ti porta in Selvino. Demolizione serbatoio posizionato nel campo di calcio vicino agli spogliatoi.		
AC_C013a	Centro I ascolto	12	nessun intervento				
AC_013b	Neri	12	nessun intervento				

Codice	Nome del Servizio	Indirizzo	Piccole migliorie	Interventi di riqualificazione energetica	Interventi su parti non strutturali	Interventi su parti strutturali	Interventi per la sicurezza
AC_C014	Piattaforma Ecologica	via Marconi	Tener pulito il più possibile il percorso di manovra degli automezzi.		Nell'area destinata alla raccolta vetri mancano i parapetti necessari. La pavimentazione dello scivolo per l'accesso ai cassoni del vetro, macerie, olii, ecc... deve essere sistemata nel punto di raccordo con la piattaforma. Anche nella zona di scarico della carta, plastica, ferro, ecc... mancano i parapetti in prossimità dei cassoni. Tutti i parapetti della stazione ecologica devono essere revisionati uno per uno in quanto soggetti a tagli e rotture.		L'impianto elettrico della pesa sembra ancora non completamente ultimato, in quanto ci sono cavi di alimentazione raccolti disordinatamente e con il rischio che si trancino dentro un pozzetto inadeguato posto all'interno dell'ufficio.
AC_C015	Centro diurno	via tasso n. 28	Per la manutenzione dell'arredo esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione. Gli alberi di maggiori dimensioni vanno periodicamente controllati per verificare la necessità di eliminare parti secche eseguire piccole				
AC_C015a	Centro Psico Sociale - C.P.S.	via tasso n. 28	Per la manutenzione dell'arredo esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione. Gli alberi di maggiori dimensioni vanno periodicamente controllati per verificare la necessità di eliminare parti secche eseguire piccole				
AC_C016	Museo del Minatore	via allo Zuccarello	Uniformare gli arredi e le fioriere presenti nell'area esterna. In corrispondenza del Museo dell'emigrante è presente un'area verde, per lo più boschiva.			Riqualificazione completa del servizio e della sua area esterna, pensando ad un possibile ampliamento dello stesso in quanto ad oggi risulta essere troppo piccolo e non adeguato alle esigenze del museo.	

Codice	Nome del Servizio	Indirizzo	Piccole migliorie	Interventi di riqualificazione energetica	Interventi su parti non strutturali	Interventi su parti strutturali	Interventi per la sicurezza
AC_C017	Comunità protetta "Il girasole"	via Ronchetti 25		<p>Per una migliore gestione è necessario un miglior controllo della struttura si ottiene con il telecontrollo gestito da ditta specializzata. L'involucro dell'edificio necessita di interventi di riqualificazione, al fine di limitare le perdite di trasmissione. Tra gli interventi più urgenti si indica la coibentazione del tetto non isolato, l'isolamento del sottotetto e la formazione del cappotto.</p> <p>Sull'impianto termico sono consigliati i seguenti interventi: Sostituzione del generatore con caldaia a condensazione, sostituzione della canna fumaria.</p> <p>Sull'impianto elettrico è necessario applicare dei sensori di livello d'illuminazione e di presenza in tutti i locali. Realizzazione di un impianto solare fotovoltaico avente una potenza di 25KWp e quindi una superficie captante di circa 203 mq.</p>			
AC_C017a	Sede CAI + Sala musica	via Ronchetti 25		<p>L'involucro dell'edificio necessita di interventi di riqualificazione, al fine di limitare le perdite di trasmissione. Tra gli interventi più urgenti si indica la coibentazione del tetto non isolato, l'isolamento del sottotetto e la formazione del cappotto.</p> <p>Realizzazione di un impianto solare fotovoltaico avente una potenza di 25KWp e quindi una superficie captante di circa 203 mq.</p>		Riqualificazione del servizio igienico esistente nel rispetto della normativa sul superamento delle barriere architettoniche.	

Codice	Nome del Servizio	Indirizzo	Piccole migliorie	Interventi di riqualificazione energetica	Interventi su parti non strutturali	Interventi su parti strutturali	Interventi per la sicurezza
AC_C017b	Appartamenti comunali	via Ronchetti 25		necessario un miglior controllo della struttura si ottiene con il telecontrollo gestito da ditta specializzata. L'involucro dell'edificio necessita di interventi di riqualificazione, al fine di limitare le perdite di trasmissione. Tra gli interventi più urgenti si indica la coibentazione del tetto non isolato, l'isolamento del sottotetto e la formazione del cappotto. Sull'impianto termico sono consigliati i seguenti interventi: Sostituzione del generatore con caldaia a condensazione, sostituzione della canna fumaria. Sull'impianto elettrico è necessario			
AC_C018	Biblioteca - Centro cultura Nembro	piazza Italia	Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione	interventi di riqualificazione, al fine di limitare le perdite per trasmissione. Per la parte opaca dell'edificio in struttura muraria si indica la necessità del posizionamento dell'isolamento nel sottotetto (posa di 10 cm. di isolante a pavimento). Sull'impianto termico è consigliata la sostituzione dell'attuale generatore di calore con generatore a condensazione, revisione della canna fumaria. Sull'impianto elettrico è necessaria l'applicazione dei sensori di livello d'illuminazione e di presenza in tutti	Verniciare i serramenti		Aggiornare il certificato di prevenzione incendi. Presenza al piano interrato di piccole infiltrazioni infiltrazioni di acqua all'intradosso delle volte.

Codice	Nome del Servizio	Indirizzo	Piccole migliorie	Interventi di riqualificazione energetica	Interventi su parti non strutturali	Interventi su parti strutturali	Interventi per la sicurezza
AC_C019	Magazzino Comunale	via Marconi	L'area verde esterna risulta piuttosto disordinata, meriterebbe una riqualificazione generale, soprattutto sul retro a margine della roggia Seriola. La stessa risulta parzialmente protetta dalla roggia grazie alla presenza di rovi: è auspicabile il riordino e la messa in sicurezza.	Per una migliore gestione dell'impianto è necessario un miglior controllo della struttura così da ottenere un telecontrollo gestito da ditta specializzata. L'involucro esterno necessita di interventi di riqualificazione, al fine di limitare le perdite per trasmissione. Per quanto riguarda l'involucro opaco, tra gli interventi più urgenti si indica la coibentazione del tetto non isolato e delle pareti verticali, per la sola parte di fabbricato riscaldato (spogliatoi, abitazione del custode e officina). Inoltre potrebbe essere interessante la sostituzione dei serramenti che presentano elevati valori di trasmittanza. sono consigliati i seguenti interventi sull'impianto termico: sostituzione dell'attuale generatore di calore con generatore a condensazione, revisione della canna fumaria, installazione sistema di telecontrollo. Nel caso specifico sarebbe opportuno realizzare un impianto solare fotovoltaico avente una potenza di 12 Kwp e quindi una superficie captante di circa 94 mq.		Riqualificazione completa dei servizi igienici negli spogliatoi in quanto gli stessi hanno condizioni igieniche scarse pertanto occorre intervenire per risanare gli accessori rovinati (armadietti, porte, sanitari). Sostituzione della copertura in cemento amianto	Reperire il certificato di conformità dell'impianto elettrico, il certificato di idoneità statica e il collaudo statico della struttura. Da redigere il certificato di agibilità. Deve essere migliorata la segnaletica di sicurezza, sia per le vie di esodo che per i dispositivi antincendio presenti. All'ingresso del primo piano dell'edificio, destinato a deposito, deve essere indicata la portata del solaio ed il carico d'incendio ammissibile. La porta di accesso del deposito del primo piano deve essere tipo REI 60.
AC_C020	Distributore carburante	via Cascina Colombaia	Per la manutenzione dell'area verde esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.				
AC_C021	Stazione	via Stazione	Prevedere per le aree verdi un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.			Riqualificazione completa dei tre corpi di fabbrica presenti sul lotto.	
AC_C022	Ex chiesa di via Nembrini	via Nembrini		Rifacimento serramenti		Rifacimento degli impianti elettrico, idrotermosanitario	

Codice	Nome del Servizio	Indirizzo	Piccole migliorie	Interventi di riqualificazione energetica	Interventi su parti non strutturali	Interventi su parti strutturali	Interventi per la sicurezza
AC_L001	Sale polifunzionali presso la Villa Pelliccioli	via Buonarroti n. 15	Rendere accessibile l'area esterna di collegamento con il servizio pubblico nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sul superamento delle barriere architettoniche.	L'involucro dell'edificio necessita di interventi di riqualificazione, al fine di limitare le perdite per trasmissione. manutenzione straordinaria delle facciate. Si consigliano alcune misure di risparmio dell'energia elettrica quali: - applicazione di sensori di livello d'illuminazione e di presenza in tutti i locali, - inserzione di prese con timer di programmazione incorporata.			
AC_L002	Sala lettura	n. 16	nessun intervento				
AC_L003	Oratorio di Lonno	Via Buonarroti	Per la manutenzione dell'area verde esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.				
AC_L004	Ex scuola elementare di Lonno	Piazza Sant'Antonio Abate				Riqualificazione complessiva dell'edificio e della sua area di pertinenza a seconda della decisione urbanistica dell'immobile.	

AR - ATTREZZATURE RELIGIOSE

Codice	Nome del servizio	Indirizzo	Piccole migliorie	Interventi su parti non strutturali	Interventi su parti strutturali	Note
AR_001	Chiesa di Santa Barbara	via Salmezza	Valorizzazione del sagrato della chiesa e del percorso pedonale di accesso alla stessa.			
AR_002	Parrocchia di Sant'Antonio Abate	piazza Sant'Antonio Abate	Le scarpate a valle della chiesa prospicienti il parcheggio pubblico potrebbero essere rivestite da arbusti tappezzanti ad ospitare specie arboree più adatte a quelle esistenti.			
AR_003	Chiesa di San Vito	S.P.36	nessun intervento			
AR_004	Chiesa SS Trinità	via Trevasco	Sistemare in un tratto il sagrato della Chiesa. Prevedere periodiche operazioni di sfalcio e diradamenti per evitare l'avanzamento spontaneo del bosco e la perdita della connotazione originaria del sito. Prevedere la manutenzione della mulattiera con il recupero pavimentazione esistente in pietra. Prevedere adeguati sistemi di illuminazione e cartellonistica (sia quella relativa alle funzioni religiose sia quella specifica sull'edificio).			

Codice	Nome del servizio	Indirizzo	Piccole migliorie	Interventi su parti non strutturali	Interventi su parti strutturali	Note
AR_005	Santuario Madonna dello Zuccarello	via Allo Zuccarello	Si consiglia di riqualificare l'area a monte del Santuario magari pensando ad adibirla come area sosta/pic-nic. Per la manutenzione del verde è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.			
AR_006	Chiesa di San Pietro	via Vittoria	Riqualificare la scalinata di accesso alla Chiesa. Per la manutenzione del verde è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione. Dovranno essere riqualificate le facciate della Chiesa.			
AR_007	Chiesa di San Rocco	via Verdi/Via Puccini	nessun intervento			
AR_008	Chiesa di San Nicola	via Ronchetti	nessun intervento			
AR_009	Chiesa di San Sebastiano	Piazza di San Sebastiano	Data l'importanza storico-artistica dell'unità di rilevamento sono ammesse solo attente operazioni di conservazione e/o consolidamento nell'assoluto rispetto degli elementi tipologici originari dell'edificio.			
AR_010	Chiesa Santa Maria Assunta in Borgo	via Mazzini	Data l'importanza architettonico-monumentale dell'edificio coerentemente, al grado d'intervento assegnatoli, è oggetto di soli interventi manutentivi e conservativi tesi all'assoluta salvaguardia di ogni elemento storico-artistico che lo costituisce.			
AR_011	Parrocchia di San Martino	Piazza Umberto I	nessun intervento			
AR_012	Chiesa di San Faustino	via San Faustino	nessun intervento			

Codice	Nome del servizio	Indirizzo	Piccole migliorie	Interventi su parti non strutturali	Interventi su parti strutturali	Note
AR_013	Chiesa Beato Papa Giovanni XXIII ubicata nel comune di Villa di Serio	Piazza Pacem in Terris	nessun intervento			
AR_014	Chiesa di Sant'Antonio da Padova	Via Gavarno Sant'Antonio			adeguare l'edificio ai fini del superamento delle barriere architettoniche.	
AR_015	Sala del Regno dei testimoni di Geova	via Rotone/via Roma	nessun intervento			

S - ATTREZZATURE SANITARIE

Codice	Nome del servizio	Indirizzo	Piccole migliorie	Interventi di riqualificazione energetica	Interventi su parti non strutturali	Interventi su parti strutturali	Interventi per la sicurezza	Note
S_L001	Ambulatorio medico c/o la Villa Pelliccioli	via Buonarroti n. 15						
S_C001	Ambulatorio medico pediatra c/o Bonorandi	Via Ronchetti 29						
S_C001a	Centro Prelievi e studio infermieristico c/o Bonorandi	Via Ronchetti 29	Pulizia continua dell'androne.					
S_G001	Ambulatorio medico di Gavarno	Via Gavarno				Adeguamento del servizio igienico		

C - CIMITERO

Codice	Nome del servizio	Indirizzo	Piccole migliorie	Interventi di riqualificazione energetica	Interventi su parti non strutturali	Interventi su parti strutturali	Interventi per la sicurezza	Note
C_001	cimitero di Lonno	via Caravaggio	A fianco dell'area cimiteriale ci sono aree verdi di forte pendenza che per prima cosa permettono l'accesso al cimitero anche quando chiuso e producono il rischio di caduta fino a valle; pertanto si ritiene opportuno estendere la recinzione del cimitero fino al punto in cui non risulta più possibile l'accesso dalle aree laterali e proteggere la sede stradale con adeguati guard-rail.		L'accesso è impossibile per persone disabili: da predisporre l'eliminazione delle barriere architettoniche. Manca un locale da adibire a magazzino per il deposito di eventuale attrezzatura necessaria. Manca un indispensabile montafretri.		Dotare il cimitero di almeno un estintore per piano.	
C_002	cimitero del Capoluogo	viale delle rimembranze	Il doppio filare di cipressi va mantenuto in forma obbligata mediante periodiche potature. Manutenzione delle coperture e rifacimento delle facciate		Adeguamento dei vialetti interni in ghiaietto, che andrebbero ripristinati con del pietrischetto più fine pressato fino ad ottenere uno strato compatto, per permettere anche ai disabili in carrozzella un agevole passaggio.			
C_003	cimitero di Gavarno	via Gavarno	Gli estintori presenti devono rimanere esterni, in modo da permettere l'immediata individuazione in caso di necessità. I cipressi del viale di accesso vanno potati con maggiore regolarità. Manutenzione delle coperture e rifacimento delle facciate		Sistemazione del muro di recinzione.			

AS - IMPIANTI SPORTIVI

Codice	Nome servizio	Piccole migliorie	Interventi di riqualificazione energetica	Interventi su parti non strutturali	Interventi su parti strutturali	Interventi per la sicurezza	Interventi sulle aree verdi
AS_C001	Parco comunale di Viana	Adeguare l'impianto di illuminazione alla L.R. 17/2000. Rendere accessibile il parco pubblico alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche, con il semplice spostamento di alcuni dissuasori mobili posizionati all'ingresso principale della struttura.					Per la manutenzione del verde esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
AS_C002	Campo sportivo di San Nicola				Riqualificazione completa dell'area adibita a spogliatoio, servizio igienico e magazzino.		Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
AS_C003	Parco comunale di Sant'Jesus	Sostituire i giochi alla normativa vigente.		Rendere accessibile il servizio igienico e la sede dell'associazione Carlo Nembrini alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche.	Riqualificazione completa del parco		Riqualificazione completa del parco
AS_C004	Campo sportivo oratorio San Filippo Neri			Demolizione e/o riqualificazione completa dell'area esterna con particolare attenzione alla tettoia in lamiera presente nel campo di calcio vicino alla strada provinciale S.P. 36 che porta in Selvino. Demolizione serbatoio posizionato nel campo di calcio presente vicino agli spogliatoi.			
AS_C005	Centro tennis			Rendere accessibile l'ingresso ai campi coperti (tennis e calcetto) nel rispetto della normativa sul superamento delle barriere architettoniche.			Riqualificazione completa dell'area verde. Per la manutenzione del verde esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
AS_C006	Centro sportivo Saletti						Per la manutenzione del verde esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
AS_C007	Campo sportivo di San Faustino			Rendere accessibile la struttura a destinazione spogliatoio/bagni così come il campo da calcio nel rispetto della normativa sul superamento delle barriere architettoniche.			Per la manutenzione del verde esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
AS_C008	Pista Bmx via Marconi						Continua pulizia dell'area e manutenzione del verde.
AS_L001	Campo da Calcio a Lonno via Da Vinci angolo via Buonarroti	L'accesso al servizio dovrà essere protetto e sistemato.		Rivalorizzazione completa dell'area con interventi di riqualificazione dell'arredo, dei giochi e delle attrezzature.	Riqualificazione completa degli spogliatoi pensando ad un eventuale ampliamento.		

Codice	Nome servizio	Piccole migliorie	Interventi di riqualificazione energetica	Interventi su parti non strutturali	Interventi su parti strutturali	Interventi per la sicurezza	Interventi sulle aree verdi
AS_G001	Campo di calcio di Gavarno	Continua pulizia dell'area		Rimozione della tettoia presente nel campo di calcio.	Completa riqualificazione dell'area (campo da calcio, spogliatoio e oratorio).		Su alcuni Prunus serrulata si è sviluppato il selvatico sotto il punto di innesto: in genere il selvatico (Prunus avium) ha raggiunto un tale sviluppo da diventare predominante ed è pertanto opportuno che gli alberi continuino a svilupparsi in tal senso. Si suggerisce l'analisi strumentale della stabilità su un grosso pioppo cipressino. Lungo le sponde del Gavarno si suggerisce l'introduzione (anche tra i massi ciclopici) di vegetazione spondale (ad es. Salix sp. Alnus glutinosa, etc.) al fine di potenziare la funzione di corridoio ecologico.
AS_G002	Campetto Villa di Serio	Sostituzione dei cestini con nuovi. Adeguare i giochi alla normativa vigente.					Si suggerisce l'analisi strumentale della stabilità su un grosso pioppo cipressino. Lungo le sponde del Gavarno si suggerisce l'introduzione (anche tra i massi ciclopici) di vegetazione spondale (ad es. Salix sp. Alnus glutinosa, etc.) al fine di potenziare la funzione di corridoio ecologico (già individuata nelle tavole del PTCP)

IT - IMPIANTI TECNOLOGICI

Codice	Denominazione Impianto	Piccole migliorie	Interventi di riqualificazione energetica	Interventi su parti non strutturali	Interventi su parti strutturali	Interventi per la sicurezza	Note
IT_001	Centrale telefonica - via Kennedy angolo via Fra Galgario	Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.					Sul tetto dell'edificio è stata posizionato un impianto di telecomunicazione SRB-UMTS
IT_002	Serbatoio idrico - via Valtrosa	Prevedere periodiche operazioni di sfacio dei prati per evitare l'avanzamento spontaneo del bosco e la perdita della connotazione originaria del sito.			Sarebbe consono pensare ad un intervento di riqualificazione complessiva dell'edificio che preveda l'uso di forme, proporzioni, tecniche costruttive e materiali adeguati al contesto.		
IT_003	Serbatoio idrico - via Piazza	Rivedere periodiche operazioni di pulizia e manutenzione del bosco.			Riqualificazione complessiva del manufatto che consente un migliore inserimento nel contesto ambientale con riferimento al fabbricato e alla recinzione.		
IT_004	Bacino Acquedotto	Prevedere periodiche operazioni di sfalcio dei prati e manutenzione del bosco per evitare l'avanzamento spontaneo del bosco			Si propone un intervento di sistemazione complessiva del fabbricato che preveda l'uso di forme, proporzioni, tecniche costruttive e materiali adeguati al contesto.		
IT_005	Serbatoio idrico - via vittoria	Prevedere periodiche operazioni di sfalcio dell'area verde.					
IT_006	Bacino Idrico - loc. Salmezza	Prevedere periodiche operazioni di pulizia e manutenzione del bosco.		Sostituire le griglie a pavimento perché tutte arrugginite, posizionare vicino al quadro elettrico un idoneo estintore, verificare la resistenza e la funzionalità della botola di accesso all'acquedotto, installare una lampada di emergenza.			Elementi in contrasto allo studio delle valenze del territorio agricolo-forestale: - i serramenti sono in ferro, - la tessitura muraria è stata realizzata con modalità costruttive improprie.
IT_007	Cabina gas metano - via Case Sparse Saletti			Sistemazione del tappetino stradale sia del cortile interno sia della piazzola di sosta esterna.			
IT_008	Cabina gas metano - via Case Sparse Saletti				Riqualificazione complessiva del manufatto che consente in un migliore inserimento nel contesto ambientale.		
IT_009					Continua manutenzione dell'impianto tecnologico.		

IS -ISTRUZIONE

Codice	Nome del servizio	Piccole migliorie	Interventi su parti non strutturali	Interventi su parti strutturali	Interventi per la sicurezza	Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica	Interventi sulle aree verdi.	Note
IS_001	Scuola primaria statale Padre M.Capelli	Proteggere i caloriferi con un materiale tale da evitare urti contro gli elementi sporgenti e spigolosi. Demolizione della recinzione e del cancello del vecchio ingresso su via Ronchetti	Sostituzione di alcuni serramenti e tapparelle soprattutto nell'ala più vecchia. Adeguare l'altezza del parapetto della scala nel rispetto della normativa vigente.	Adeguare l'impianto di sollevam	Reperire il certificato di conformità degli impianti relativo all'ala vecchia. Il certificato prevenzione incendi è in fase di ottenimento.	L'involucro dell'edificio necessita di interventi di riqualificazione al fine di limitare le perdite per trasmissione. Tra gli interventi più urgenti si indica la coibentazione del tetto non isolato e l'isolamento esterno a cappotto. In attesa della coibentazione delle pareti, si potrebbero installare dei pannelli isolanti e riflettenti fra i radiatori e la parete. Inoltre potrebbe essere interessante la sostituzione dei serramenti che presentano elevati valori di trasmittanza. - Sono consigliati sull'impianto termico, i seguenti interventi: sostituzione degli attuali due generatori di calore con batteria di moduli a condensazione e sostituzione della canna fumaria. - Sono necessarie alcune misure sul risparmio dell'energia quali: - applicazione di sensori di livello d'illuminazione e di presenza in tutti i locali, - inserzione di prese con timer di programmazione incorporata per i boiler elettrici e i fax. Sarebbe opportuno realizzare un impianto solare fotovoltaico avente una potenza di 21 Kw e quindi una superficie captante di circa 172 mq.	Riqualificare tutta l'area esterna. Il verde scolastico è privo di un'impostazione specifica: dovrebbe invece caratterizzarsi per occasioni di gioco, di sosta, di incontro ma anche di studio, ad esempio attraverso la realizzazione di spazi didattici all'aperto con piante aromatiche, di un piccolo "giardino dei sensi" dove possano essere messi a dimora arbusti diversi per colore, fioritura, aspetto, sensazione tattile, profumo. L'area potrebbe essere migliorata mediante la piantagione di alcuni alberi sul lato Sud (su via Ronchetti) e, soprattutto, mediante la piantagione di arbusti lungo il perimetro, per un migliore mascheramento verso la strada.	
IS_001a	Palestra				Installare la sirena all'impianto antincendio. Il locale di deposito della palestra deve essere dotato di porta REI 60 con congegno di autochiusura.			
IS_002	Scuola primaria statale Padre M. Capelli	via Kennedy 2						Per la manutenzione dell'area verde è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione
IS_003	Istituto professionale di stato per i servizi alberghieri per la ristorazione	Tener pulita l'area esterna adibita a deposito rifiuti.	Sostituire i serramenti e/o infissi ammalorati.				Riqualificare l'area esterna in quanto vi è la presenza di avvallamenti e sconnesioni che producono rischio di caduta per gli alunni.	
IS_003a	Palestra istituto professionale di stato per i servizi alberghieri per la ristorazione			Presenza di tettoia in eternit a protezione dell'ingresso della palestra da smaltire e/o sostituire.				

Codice	Nome del servizio	Piccole miglirie	Interventi su parti non strutturali	Interventi su parti strutturali	Interventi per la sicurezza	Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica	Interventi sulle aree verdi.	Note
IS_004	Asilo nido	Le scaffalature presenti devono essere fissate al muro e riordinate.				L'involucro dell'edificio necessita di interventi di riqualificazione, al fine di limitare le perdite per trasmissione. Tra gli interventi più urgenti si indica la coibentazione del tetto non isolato (isolamento estradosso con isolante sottotegola, isolamento esterno con cappotto). Sono consigliati i seguenti interventi sull'impianto termico: - installazione delle valvole termostatiche, installazione sistema di telecontrollo. Sono necessarie alcune misure di risparmio dell'energia elettrica e più precisamente: applicazione di sensori di livello d'illuminazione e di presenza in tutti i locali, - inserzione di prese con timer di programmazione incorporata per i boiler elettrici e i fax (escludendone il funzionamento nelle ore notturne e di chiusura della scuola). Si consiglia l'installazione di un impianto solare termico e la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico avente una potenza di 23 Kw e quindi una superficie captante di circa 184 mq.	L'area è in buone condizioni; un possibile miglioramento potrebbe essere costituito dalla realizzazione di una migliore fascia di protezione lungo via S. Jesus ed al confine con alcuni condomini, ad esempio realizzando un percorso didattico mediante la piantagione di arbusti diversi per colore, fioritura, aspetto, sensazione tattile, profumo, produzione di frutti eduli. All'ingresso alcuni pozzetti fuori quota possono costituire fonte di inciampo e vanno abbassati e sistemati. Le conifere di maggiori dimensioni necessitano di rimonda del secco; la ceppaia di un alberi abbattuto in passato va fresata. Due Salix matsudana 'Tortuosa' interessati da carie vanno alleggeriti per motivi di sicurezza. Note reperite dal censimento del verde di Carminati Cesare.	
IS_005	Scuola prima statale Capoluogo	All'esterno, sul cortile, davanti all'entrata è stato posto uno scivolo di linoleum per permettere l'accesso ai disabili; col tempo e l'usura tale scivolo è però diventato pericoloso con rischio di scivolamenti e cadute, soprattutto se bagnato: sostituire lo scivolo o integrarlo con barre trasversali antidrucciolevoli. I servizi igienici per gli adulti sono inadatti in quanto il vaso risulta troppo piccolo ed è privo di asse. Manca l'illuminazione di emergenza nel vano scala.	La maggior parte dei davanzali delle finestre si presentano sfaldati, con pezzi mancanti caduti sulle zone di passaggio sottostanti; usurate e rovinata anche le fasce marcapiano e l'intonaco esterno. Pertanto si ritiene necessario programmare la ristrutturazione dell'intera facciata. L'aula di disegno al piano interrato presenta la pavimentazione in cls, condizione che rende impossibile una pulizia accurata del locale, è necessario provvedere alla formazione di adeguata pavimentazione. Devono essere ripristinate le griglie a chiusura del vespaio dell'edificio. Il servizio igienico per disabili del piano terra della scuola non è a norma, in quanto il vaso ed il lavandino non sono regolamentari. Riqualificazione completa dei servizi igienici.	Il piano seminterrato dell'edificio dovrebbe essere ristrutturato per eliminare l'umidità dai muri perimetrali.	Il piano adibito ad abitazione del custode deve essere diviso dall'ambiente scolastico. La stessa abitazione deve avere accesso indipendente dalla scuola. Bisogna intervenire per mettere a norma il locale caldaia portando tutti gli infissi a filo solaio al fine di fare evacuare eventuali ristagni di gas metano ed aumentare le aperture di areazione.	L'involucro edilizio necessita di interventi di riqualificazione, al fine di limitare le perdite per trasmissione. Tra gli interventi più urgenti ed economicamente vantaggiosi si indica la coibentazione del sottotetto non isolato e possibilmente l'isolamento della soletta basamentale confinante con gli ambienti interrati non riscaldati. Inoltre potrebbe essere interessante la sostituzione dei serramenti non a taglio termico, con serramenti trattati. Sono necessarie alcune misure sul risparmio dell'energia tra cui: - applicazione di sensori di livello d'illuminazione e di presenza in tutti i locali, inserzione di prese con timer di programmazione incorporata per i boiler elettrici e i fax.	Il verde scolastico è privo di un'impostazione specifica: dovrebbe invece caratterizzarsi per occasioni di gioco, di sosta, di incontro ma anche di studio, ad esempio attraverso la realizzazione di spazi didattici all'aperto con piante aromatiche, di un piccolo percorso dei sensi dove possano essere messi a dimora arbusti diversi per colore, fioritura, aspetto, sensazione tattile, profumo. In questo senso l'orto esistente (che si configura peraltro come orto privato) potrebbe essere inserito in una sistemazione generale più adatta alle finalità del luogo. Note reperite dallo studio delle aree verdi censite dall'agronomo Carminati Cesare.	
IS_005a	Palestra scuola primaria statale capoluogo		Il servizio igienico per disabili dell'edificio palestra non è a norma in quanto di ridotte dimensioni e privo di maniglioni interni. La rampa per disabili che conduce ai servizi igienici della palestra presenta una pendenza troppo elevata	E' necessario provvedere alla formazione di un vero e proprio locale infermeria, in quanto quello attuale è ricavato nel locale di deposito; si propone di realizzare un tamponamento interno (REI 60) che possa delimitare le zone a destinazione diversa, senza creare disservizi o riduzione dello spazio per il deposito.	Dotare l'edificio del certificato di prevenzione incendi. Verificare periodicamente gli ancoraggi delle lampade e delle attrezzature: dotare le lampade di protezioni anticaduta. Dotare il locale palestra di segnaletica con indicazione misure di primo soccorso e di emergenza. Il locale di deposito della palestra deve essere dotato di porta REI 60 con congegno di autochiusura.	L'involucro dell'edificio necessita di interventi di riqualificazione, al fine di limitare le perdite per trasmissione. Tra gli interventi più urgenti si indica la coibentazione delle pareti verticali esterne poco o per niente isolate.		
IS_006	Scuola materna "Crespi-Zilioli"	Verificare i giochi presenti nella rea esterna non a norma.						

Codice	Nome del servizio	Piccole miglirie	Interventi su parti non strutturali	Interventi su parti strutturali	Interventi per la sicurezza	Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica	Interventi sulle aree verdi.	Note
IS_007	Scuola secondaria di I grado statale "Istituto comprensivo E. Talpino"	Le porte della maggior parte dei bagni sono da sostituire in quanto rotte.	Sostituzione di alcuni serramenti interni non rispondenti alla normativa vigente. Le aperture di areazione del vespaio dell'edificio devono essere necessariamente chiuse con griglie di protezione. La pavimentazione esterna è stata riscontrata leggermente sconnessa in prossimità delle aree verdi. Le finestre del piano interrato non sono assolutamente idonee (tranne quelle della nuova aula magna).		Il locale caldaia e l'edificio devono essere dotati di certificato di prevenzione incendi (attualmente in corso)	L'involucro dell'edificio necessita di interventi di riqualificazione, al fine di limitare la perdita di trasmissione. Tra gli interventi più urgenti si indica la coibentazione del tetto non isolato e il posizionamento dell'isolamento esterno con cappotto. Inoltre potrebbe essere interessante la sostituzione dei serramenti che presentano elevati valori di trasmittanza. Sull'impianto termico sono consigliati i seguenti interventi: sostituzione del generatore con caldaia a condensazione, revisione della canna fumaria, installazione di valvole termostatiche. Sull'impianto elettrico sarebbe opportuno posizionare: sensori di livello d'illuminazione e di presenza in tutti i locali, inserzione di prese con timer di programmazione incorporata per i boiler elettrici e fax.	Il verde scolastico è privo di un'impostazione specifica: dovrebbe invece caratterizzarsi per occasioni di gioco, di sosta, di incontro ma anche di studio, ad esempio attraverso la realizzazione di spazi didattici all'aperto con piante aromatiche, di un piccolo percorso dei sensi dove possano essere messi a dimora arbusti diversi per colore, fioritura, aspetto, sensazione tattile, profumo. In questo senso l'orto esistente (che si configura peraltro come orto privato) potrebbe essere inserito in una sistemazione generale più adatta alle finalità del luogo. Note reperite dal censimento del verde dell'agronomo Carminati Cesare.	
IS_007a	Palestra scuola secondaria I grado statale "Istituto comprensivo E. Talpino"		Sostituzione dei serramenti non rispondenti alla normativa		Le lampade della palestra devono essere protette con sistemi anticaduta. Adeguare segnaletica per misure di primo soccorso.	L'involucro dell'edificio necessita di interventi di riqualificazione, al fine di limitare le perdite per trasmissione. Tra gli interventi più urgenti si indica la coibentazione del tetto non isolato e l'isolamento esterno con cappotto. Inoltre potrebbe essere interessante la sostituzione dei serramenti che presentano elevati valori di trasmittanza. Sull'impianto termico sono consigliabili i seguenti interventi: - sostituzione dell'attuale generatore di calore con generatore a condensazione, sostituzione della canna fumaria. Sull'impianto elettrico è necessaria l'applicazione di sensori di livello d'illuminazione e di presenza in tutti i locali, inserzione di prese con timer di programmazione incorporata per i boiler elettrici. L'edificio, per i consumi energetici che presenta, si presta bene all'installazione di impianti solari sia per la produzione di energia elettrica che per la produzione di acqua calda sanitaria.	Il verde scolastico è privo di un'impostazione specifica: dovrebbe invece caratterizzarsi per occasioni di gioco, di sosta, di incontro ma anche di studio, ad esempio attraverso la realizzazione di spazi didattici all'aperto con piante aromatiche, di un piccolo percorso dei sensi dove possano essere messi a dimora arbusti diversi per colore, fioritura, aspetto, sensazione tattile, profumo. In questo senso l'orto esistente (che si configura peraltro come orto privato) potrebbe essere inserito in una sistemazione generale più adatta alle finalità del luogo. Note reperite dal censimento del verde dell'agronomo Carminati Cesare.	
IS_008	Scuola primaria statale Crespi		I rubinetti del lavabo sono da sostituire con comandi a pedale o fotocellula.	Mancano i servizi e lo spogliatoio per il personale della mensa. Riqualificazione completa dei bagni con l'eliminazione dei gradini presenti.	Reperire certificato di conformità impianti e certificato di prevenzione incendi. Adeguare la segnaletica di sicurezza relativa alle vie di esodo ed all'antincendio in accordo con il piano di evacuazione della scuola.	L'involucro edilizio necessita di interventi di riqualificazione, al fine di limitare le perdite per trasmissione. Alla luce delle recenti ristrutturazioni (2007) potrebbe essere interessante ai fini del contenimento energetico la posa in opera dell'isolante all'intradosso della soletta che divide la scuola dagli ambienti non riscaldati al piano sottostante. Inoltre potrebbe essere utile sostituire i serramenti non a taglio termico, con doppi serramenti a taglio termico e basso-emissivi. Sull'impianto termico si consiglia l'installazione di elettropompe con motori efficienti e l'installazione di valvole termostatiche. Sono necessarie alcune modifiche sul risparmio dell'energia elettrica tra cui: applicazione di sensori di livello d'illuminazione e di presenza in tutti i locali, - inserzione dei prese con timer di programmazione incorporata per i boiler elettrici e fax.		

Codice	Nome del servizio	Piccole miglirie	Interventi su parti non strutturali	Interventi su parti strutturali	Interventi per la sicurezza	Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica	Interventi sulle aree verdi.	Note
IS_008a	Palestra a servizio della scuola primaria statale Crespi	Su via S. Faustino l'area è spoglia e necessita di una sistemazione a verde consona alle finalità didattiche del luogo. L'area si presta nel complesso ad un intervento di riqualificazione del verde.	I rubinetti del lavabo sono da sostituire con comandi a pedale o fotocellula.	Mancano i servizi e lo spogliatoio per il personale della mensa. Riqualificazione completa dei bagni con l'eliminazione dei gradini presenti.		L'involucro edilizio necessita di interventi di riqualificazione, al fine di limitare le perdite per trasmissione. Alla luce delle recenti ristrutturazioni (2007) potrebbe essere interessante ai fini del contenimento energetico la posa in opera dell'isolante all'intradosso della soletta che divide la scuola dagli ambienti non riscaldati al piano sottostante. Inoltre potrebbe essere utile sostituire i serramenti non a taglio termico, con doppi serramenti a taglio termico e basso-emissivi. Sull'impianto termico si consiglia l'installazione di elettropompe con motori efficienti e l'installazione di valvole termostatiche. Sono necessarie alcune modifiche sul risparmio dell'energia elettrica tra cui: - applicazione di sensori di livello d'illuminazione e di presenza in tutti i locali, - inserzione dei prese con timer di programmazione incorporata per i boiler elettrici e fax.		
IS_008a	Palestra a servizio della scuola primaria statale Crespi	La campanella dell'istituto deve essere installata anche all'interno della palestra esterna.				L'involucro dell'edificio necessita di interventi di riqualificazione, al fine di limitare le perdite di trasmissione. L'aumento di resistenza termica al passaggio del calore è consigliabile sulla copertura che ha un valore di trasmittanza corrente abbastanza alto. Si propone un isolamento all'estradosso con uno spessore di isolante tale da raggiungere i limiti di legge vigenti. Inoltre potrebbe essere interessante la sostituzione dei serramenti non a taglio termico, con doppi serramenti a taglio termico e basso-emissivi. Sull'impianto termico si propone la sostituzione della caldaia tipo B con un nuovo generatore a condensazione.		
IS_009	Scuola primaria statale Papa Giovanni XXIII	Sistemazione e/o sostituzione dove necessario delle tapparelle e degli arredi. Manca la segnaletica di sicurezza fuori dal locale caldaia che indica la valvola d'intercettazione del metano e l'interruttore di emergenza dell'impianto elettrico.	Sostituire il serramento d'ingresso all'atrio in quanto non è a norma. La parte esterna sia in asfalto che in lastre risulta in alcuni punti rovinata e dissestata, è pertanto necessario intervenire per sistemare quanto meno le parti in asfalto.			L'involucro dell'edificio necessita di interventi di riqualificazione, al fine di limitare le perdite per trasmissione. Tra gli interventi più urgenti si indica la coibentazione del tetto non isolato e delle pareti verticali esterne. Inoltre potrebbe essere interessante la sostituzione dei serramenti che presentano elevati valori di trasmittanza. Sono consigliati, sull'impianto termico, i seguenti	Le aiuole che ospitano i giovani Crataegus vanno pacciamate con telo plastico permeabile e sovrastante telo di cocco o juta al fine di impedire o limitare la crescita di erbe infestanti.	Si precisa che la scuola non dispone di un locale mensa all'interno della struttura.
IS_009a	Palestra a servizio della scuola primaria statale Papa Giovanni XXIII	La campanella dell'istituto deve essere installata all'interno della palestra. Installare protezioni anticaduta per le plafoniere nella palestra.	Attualmente è in corso il progetto di riqualificazione dell'intero impianto		Adeguare l'edificio della palestra con segnaletica di sicurezza (antincendio, primo soccorso, emergenza). Rendere manovrabili i serramenti della palestra e degli spogliatoi, in quanto non possono essere aperti.	Per una migliore gestione dell'impianto è necessario un miglior controllo della struttura che si ottiene con il telecontrollo gestito da ditta specializzata. L'involucro dell'edificio necessita di interventi di riqualificazione, al fine di limitare le perdite per trasmissione. Tra gli interventi più urgenti si indica la coibentazione del tetto non isolato e delle pareti verticali esterne. Inoltre potrebbe essere interessante la sostituzione dei serramenti che presentano elevati valori di trasmittanza. Sull'impianto termico sono consigliati i seguenti interventi: sostituzione generatore con caldaia a condensazione, sostituzione canna fumaria, installazione sistema di telecontrollo. E' necessario al fine del risparmio dell'energia elettrica l'applicazione di sensori di livello d'illuminazione e di presenza in tutti i locali. L'edificio, per i consumi energetici che presenta si presta bene all'installazione di impianti solari sia per la produzione di energia elettrica che per la produzione di acqua calda sanitaria.		
IS_010	Scuola prima infanzia Villa di Serio							

PARCHEGGI CAPOLUOGO

Codice	Indirizzo	Piccole migliorie	Pavimentazioni	Illuminazione
P_C001	Via Lujo	Rifacimento segnaletica orizzontale e posizionamento segnaletica verticale. Rifacimento in alcuni tratti del tappetino stradale.	Rifacimento in alcuni tratti del tappetino stradale in asfalto stato discreto.	Si adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C003	via Catalani	Posizionamento segnaletica verticale.	Rifacimento tappetino stradale in asfalto stato discreto.	Si adeguato alla L.R. 17/2000. Si precisa che i pali dell'illuminazione pubblica sono posizionati sul lato opposto della strada.
P_C004	via Verdi	In alcuni punti è necessario rivedere la segnaletica orizzontale. Si evidenzia che c'è la possibilità di creare un posto auto per disabili.	Asfalto stato discreto.	No
P_C005	via dei Fontanelli	Rivedere la segnaletica verticale, per la manutenzione delle aiuole esistenti è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.	Asfalto stato buono	Si adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C006	via Bellini	Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.	Asfalto stato buono	Si adeguato alla L.R. 17/2000. Si evidenzia che i pali dell'illuminazione pubblica sono stati posizionati lungo il lato opposto della strada.
P_C007	via Bellini	Posizionamento segnaletica verticale. Il parcheggio adibito alle moto è sempre utilizzato dalla sosta di autoveicoli, al fine di evitare tale problema si dovrebbero posizionare dei dissuasori.	In asfalto stato discreto l'area occupata dalle moto, in asfalto stato buono l'area occupata dalle macchine.	si adeguato alla L.R. 17/2000
P_C008	via Bellini	Rifare la segnaletica orizzontale e rimuovere uno stallo	Asfalto stato buono	si adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C009	via Ponchielli	Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione. Adeguare la segnaletica verticale.	Asfalto stato buono	si adeguati alla L.R. 17/2000.
P_C010	via Ponchielli	Sistemare in alcuni punti la segnaletica orizzontale, per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione, rivedere la segnaletica verticale.	Asfalto stato buono	si adeguati alla L.R. 17/2000.
P_C011	via Ponchielli	Rivedere la segnaletica verticale, per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	Asfalto stato buono	si adeguati alla L.R. 17/2000.
P_C012	via Ponchielli	Posa segnaletica verticale, per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	Asfalto stato buono	no
P_C013	via Roma	Rifacimento segnaletica orizzontale. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	Asfalto stato buono	si adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C014	Via Roma	Rifacimento segnaletica e orizzontale, rivedere la segnaletica verticale. Continua pulizia del parcheggio.	Asfalto stato buono	Si adeguato alla L.R. 17/2000. I pali dell'illuminazione pubblica sono posizionati lungo il lato opposto della strada.
P_C015	via Verdi	La segnaletica orizzontale, posizionare la segnaletica verticale.	Rivedere in alcuni punti in asfalto stato discreto	E' adeguato alla L.R. 17/2000 solo il parcheggio di cui ai mappali 9170 - 6738 - 9172 - 5949.
P_C016	via Roma	Rivedere la segnaletica verticale ed orizzontale con particolare riferimento a quella di collegamento con la via Puccini.	Asfalto stato discreto	si adeguato alla L.R. 17/2000
P_C017	via Rossini	Rifare la segnaletica orizzontale	Asfalto stato discreto	si adeguato alla L.R. 17/2000

Codice	Indirizzo	Piccole migliorie	Pavimentazioni	Illuminazione
P_C018	via Rossini	Posizionamento segnaletica verticale.	Asfalto stato buono	I pali dell'illuminazione pubblica sono posizionati solo sulla via Rossini, in ogni caso gli stessi risultano adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C019	via Rotone	Posizionamento segnaletica verticale, rifacimento segnaletica orizzontale, presenza di essenze (erbacce) lungo tutto il marciapiede da estirpare.	Rifacimento completo del tappetino stradale in asfalto del marciapiede esistente. Asfalto parcheggio stato buono	si adeguati alla L.R. 17/2000.
P_C020	Via Rotone	Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale prendendo in considerazione la possibilità di realizzare un posto auto per disabili.	Asfalto stato buono	si adeguato alla L.R. 17/2000
P_C021	via Rotone 21/A	Fare la segnaletica orizzontale nell'ultimo parcheggio. Posizionare la segnaletica verticale, sistemare l'asfalto specialmente nel parcheggio con n. 5 posti auto. Vi è la necessità di realizzare un posto auto per disabili.	In asfalto stato discreto per i parcheggi situati nelle immediate vicinanze con la S.P. 35, stato buono per quelli più in prossimità all'ingresso pedonale del condominio. Sistemare il tappetino stradale nel parcheggio con n. 5 posti auto.	si adeguata alla L.R. 17/2000. Si precisa che i pali dell'illuminazione pubblica sono stati posizionati lungo il lato opposto della strada.
P_C022	via Quarenghi	Posizionare la segnaletica verticale. Vi è la necessità di realizzare un posto auto per disabili.	Asfalto stato ottimo	si adeguato alla L.R. 17/2000
P_C023	via Acqua dei buoi	Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale, per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	Riqualficazione completa del tappetino stradale in asfalto stato discreto.	l'impianto di illuminazione pubblica è posizionato lungo il lato opposto della strada conforme alla L.R. 17/2000
P_C024	via Cascina Colombaia		Asfalto stato buono	si il parcheggio è dotato di lampade a neon.
P_C025	via Cascina Colombaia		Asfalto stato buono	Si l'impianto di illuminazione è adeguato alla L.R. 17/2000
P_C026	via De Nicola		Asfalto stato buono	Si l'impianto di illuminazione è adeguato alla L.R. 17/2000
P_C027	via De Nicola	Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	Asfalto stato buono	Si l'impianto di illuminazione esistente è posizionato lungo il lato opposto della strada ed è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C028	via De Nicola		Asfalto stato buono	Si adeguato alla L.R. 17/2000
P_C029	via De Nicola		Asfalto stato buono	si. Si precisa che l'impianto di illuminazione pubblica è stato posizionato lungo il lato opposto della strada e lo stesso è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C030	via De Nicola		Asfalto stato buono	si. Si precisa che l'impianto di illuminazione pubblica è stato posizionato lungo il lato opposto della strada e lo stesso è adeguato alla L.R. 17/2000.

Codice	Indirizzo	Piccole migliorie	Pavimentazioni	Illuminazione
P_C031	via Oriolo	Posizionare idonea segnaletica verticale	Asfalto stato buono	si. Si precisa che l'impianto di illuminazione pubblica è stato posizionato lungo il lato opposto della strada e lo stesso è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C032	via Oriolo		Asfalto stato buono	si. Si precisa che l'impianto di illuminazione pubblica è stato posizionato lungo il lato opposto della strada e lo stesso è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C033	via Fra Galgario	Posizionare idonea segnaletica verticale	Asfalto stato buono	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C034	via Kennedy - via Fra Galgario	Posizionamento segnaletica verticale. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	Asfalto stato ottimo	Si. L'impianto di illuminazione è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C035	via Kennedy / Fra Galgario	Si precisa che i parcheggi realizzati in curva sono pericolosi. Rivedere la segnaletica verticale in quanto manca il cartello indicante la presenza di parcheggio e posto auto per disabili.	Asfalto stato buono	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C036	via J. Kennedy	Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	Asfalto stato ottimo	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C037	via J. Kennedy	Posizionamento segnaletica verticale.	Asfalto stato buono	Si. Si precisa che l'impianto di illuminazione pubblica è stato posizionato lungo il lato opposto della strada e lo stesso è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C038	Via Kennedy	Posionamento segnaletica verticale.	Asfalto stato buono	Si. Si precisa che l'impianto di illuminazione pubblica è stato posizionato lungo il lato opposto della strada e lo stesso è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C039	via Capelli	Rivedere segnaletica orizzontale e verticale.	Asfalto stato buono	Si. Si precisa che l'impianto di illuminazione pubblica è stato posizionato lungo il lato opposto della strada e lo stesso è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C040	via Capelli	Rifare la segnaletica orizzontale	Sistemare in alcuni punti l'asfalto per la presenza di buche stato discreto	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C041	via dei Frati	Posizionare segnaletica verticale e rivedere la segnaletica orizzontale.	Asfalto stato discreto	Si. Si precisa che l'impianto di illuminazione pubblica è stato posizionato lungo il lato opposto della strada e lo stesso è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C042	via dei Frati	Rivedere la segnaletica orizzontale.	Asfalto stato discreto	si. Si precisa che l'impianto di illuminazione pubblica è stato posizionato lungo il lato opposto della strada e lo stesso è adeguato alla L.R. 17/2000.

Codice	Indirizzo	Piccole migliorie	Pavimentazioni	Illuminazione
P_C043	via Del Carroccio	Tener continuamente pulito il parcheggio.	Porfido stato discreto	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C044	Via Rotone e Via Roma	Rifare la segnaletica orizzontale. Per la manutenzione delle aiuole esistenti è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	In asfalto: stato ottimo il parcheggio affacciante sulla via Roma, discreto il parcheggio vicino alle attività commerciali.	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C045	Via Roma	Riqualficazione completa dell'area a verde attualmente in parte sterrata. Si è constatato che ogni volta che piove la stessa si riempie di fango. Si propone pertanto di asfaltare l'area creando dei posti moto e/o biciclette.	Asfalto stato buono	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C046	via Acqua dei buoi	Rifacimento segnaletica orizzontale, posizionamento segnaletica verticale	Sistemazione di alcuni tratti del tappetino stradale in asfalto stato discreto	no
P_C047	Via Camozzi	Rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.	Riqualficazione completa del tappetino stradale in asfalto stato insufficiente	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C048	Via case sparse Zuccarello	Rifacimento segnaletica orizzontale, posizionamento segnaletica verticale, continua pulizia del parcheggio e delle essenze fuoriuscenti dal muro di contenimento terra.	Asfalto stato buono	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C049	Via case sparse Zuccarello	Rifacimento segnaletica orizzontale e posa segnaletica verticale. Tener pulito il parcheggio e le essenze fuoriuscenti dal muro di contenimento.	Asfalto stato discreto	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C050	Via case sparse Zuccarello	Rifacimento della segnaletica orizzontale sia del parcheggio che della strada, posizionamento segnaletica verticale.	Asfalto stato buono	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C051	Via Allo Zuccarello	Rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. Di fronte al museo andrebbero uniformati gli arredi e le fioriere.	sistemazione in alcuni tratti del tappetino stradale per la presenza di buche in asfalto stato sufficiente.	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C052	via Lonzo	La segnaletica orizzontale è quasi inesistente, il parcheggio è sempre occupato e talvolta le macchine vengono parcheggiate direttamente sulla strada, dotare il parcheggio di un posto auto per disabili.	Asfalto stato buono	si. Si precisa che l'impianto di illuminazione pubblica è stato posizionato lungo il lato opposto della strada e lo stesso non risulta adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C053	via Sant'Jesus	Rifacimento segnaletica orizzontale, rivedere la segnaletica verticale (manca il cartello "P")	Sistemazione del tappetino stradale in asfalto stato discreto	si. Si precisa che l'impianto di illuminazione pubblica è stato posizionato lungo il lato opposto della strada e lo stesso non risulta adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C054	via Oriolo	Rifare la segnaletica orizzontale. Posizionamento cartello indicante la presenza di un posto auto per disabili.	Asfalto stato buono	si. Si precisa che l'impianto di illuminazione pubblica è stato posizionato lungo il lato opposto della strada e lo stesso è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C055	via Ronchetti	Rifacimento della segnaletica orizzontale. Riqualficazione urbana dell'ultimo tratto del centro storico.	Rifacimento in alcuni tratti del tappetino stradale in asfalto stato sufficiente.	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.

Codice	Indirizzo	Piccole migliorie	Pavimentazioni	Illuminazione
P_C056	via Ronchetti	Rifacimento della segnaletica orizzontale. Rifacimento della pavimentazione del marciapiede di ingresso al parcheggio, posa di cartello "P" per la parte non a disco orario. Riqualificazione completa dell'aiuola esistente così come precisato nello studio del verde dell'agronomo Mario Carminati nel frattempo nell'area a verde è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.	Parcheggio in asfalto stato discreto. Rifacimento della pavimentazione del marciapiede di ingresso al parcheggio,	Non vi è la presenza di impianto per l'illuminazione pubblica.
P_C057	via Ronchetti	Rifacimento segnaletica orizzontale, riqualificazione urbana del tratto mancante nel centro storico.	sistemazione in alcuni tratti del tappetino stradale In porfido stato discreto	si. Si precisa che l'impianto di illuminazione pubblica è stato posizionato lungo il lato opposto della strada e lo stesso è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C058	via Sotto Loggia e Sotto gli orti	Rifacimento segnaletica orizzontale e posizionamento segnaletica verticale.	Asfalto stato buono	Il parcheggio è sprovvisto dall'impianto di illuminazione pubblica.
P_C059	via Roma	Il parcheggio non è segnalato dalla strada provinciale, pertanto non è visto e molto utilizzato. Tener pulito il parcheggio. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	Posti auto in porfido stato buono, strada in asfalto stato buono	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C060	via Papa Giovanni XXIII		Rifacimento del tappetino stradale in asfalto lato farmacia stato insufficiente, buono lato centro anziani e consorzio di polizia locale.	no il parcheggio non dispone di nessun impianto di illuminazione pubblica
P_C061	Via Papa Giovanni XXIII	Rivedere la segnaletica verticale.	Asfalto stato buono	si. Si precisa che l'impianto di illuminazione pubblica è stato posizionato lungo il lato opposto della strada e lo stesso è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C062	Via Don Vavassori	Posizionamento segnaletica verticale (posteggio per moto)	Sistemazione del tappetino stradale in asfalto stato discreto	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C063	via Roma	Posizionamento segnaletica verticale	Asfalto stato buono	Il parcheggio non dispone dell'impianto di illuminazione pubblica.
P_C064	Via Roma		Asfalto stato buono	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C065	Via Roma	Rifacimento segnaletica orizzontale, sistemazione paletto di protezione del percorso pedonale del parcheggio.	Asfalto stato buono	no il parcheggio non dispone di nessun impianto di illuminazione pubblica
P_C066	Via Grazia Deledda	Tener pulito il parcheggio e le scale in quanto al primo piano vi è molta sporcizia.	calcestruzzo colorato chiaro stato buono	si il parcheggio è dotato di lampade a neon
P_C066a	via Grazia Deledda		indurente minerario con finiture a vista stato ottimo.	si il parcheggio è dotato di lampade a neon
P_C066a	via Grazia Deledda	nessuna	nessuna	si il parcheggio è dotato di lampade a neon
P_C068	via Roma	Rifacimento segnaletica orizzontale.	asfalto stato buono	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.

Codice	Indirizzo	Piccole migliorie	Pavimentazioni	Illuminazione
P_C069	via Fornaci e Via Orti	Continua manutenzione delle aiuole con il taglio e la potatura delle essenze. Posizionamento segnaletica orizzontale e verticale.	Piastrelle stato buono.	no
P_C070	via Roma	Rifacimento segnaletica orizzontale.	Rifacimento tappetino stradale in asfalto stato sufficiente.	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C071	via Ronchetti	Per la manutenzione delle aiuole esistenti è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione. Rivedere la segnaletica verticale ed orizzontale del posto auto per disabili in quanto non è chiara la possibilità di sosta.	Porfido stato buono	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C072	Via Ronchetti	Riqualficazione urbana ultimo tratto del centro storico, pulizia delle erbacce presenti nel parcheggio.	Asfalto stato buono	Si. Si precisa che il pali dell'illuminazione pubblica presenti non si affacciano direttamente sul parcheggio, in ogni caso gli stessi sono adeguati alla L.R. 17/2000.
P_C073	Via Garibaldi	Posizionamento segnaletica verticale.	Asfalto stato buono	no il parcheggio non dispone di nessun impianto di illuminazione pubblica
P_C074	Piazza Matteotti	Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	Lastre in pietra stato buono	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C075	via Garibaldi	Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	Lastre in pietra stato buono	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C076	p.zza Umberto I	Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	Porfido stato buono	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C077	via Roma		Porfido stato ottimo	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C078	via Roma	Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	Porfido stato ottimo	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C079	Piazza Umbero I		Erbablock stato ottimo	Si. All'interno del parcheggio vi è solo un palo dell'illuminazione pubblica adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C080	via Carso	Rifacimento segnaletica verticale e orizzontale. Sistemare in alcuni tratti il manto stradale.	Asfalto stato sufficiente	Si vi è la presenza di un'impianto di illuminazione pubblica, non adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C081	via Colleoni	Posizionare segnaletica verticale pulizia continua del parcheggio. Si chiede la possibilità di creare un posto auto per disabili in quanto nelle immediate vicinanze vi è la presenza di una struttura sanitaria.	Rifacimento in alcuni tratti del tappetino stradale in asfalto stato discreto.	Si. L'impianto di illuminazione presente è stato posizionato lungo il lato opposto della strada, lo stesso risulta non adeguato alla L.R. 17/2000.

Codice	Indirizzo	Piccole migliorie	Pavimentazioni	Illuminazione
P_C082	via Carso	Eliminare un parcheggio	Asfalto stato discreto	Si. L'impianto di illuminazione presente è stato posizionato lungo il lato opposto della strada, lo stesso risulta non adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C082a	via Carso	posizionamento segnaletica verticale, creare un posto auto per disabili.	Asfalto stato buono	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C084	via Famiglia Riccardi	Rifare la segnaletica orizzontale. Posizionamento segnaletica verticale. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	Asfalto stato discreto	Si. L'impianto di illuminazione pubblica presente non è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C085	via Famiglia Riccardi	Rifacimento segnaletica orizzontale, per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	Asfalto stato buono	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C086	via Famiglia Riccardi	Rifacimento della segnaletica orizzontale, continua pulizia del parcheggio, per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	pavimentazione drenante in elementi autobloccanti in resina termoplastica (green block) stato discreto	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C086	via Famiglia Riccardi	Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	Rifacimento della segnaletica orizzontale, continua pulizia del parcheggio.	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C087	via Roma		porfido stato ottimo	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C088	Piazza Italia	Rifacimento segnaletica orizzontale, posizionamento cartello indicante la sosta delle moto. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	asfalto stato buono	No. Il servizio non dispone dell'impianto di illuminazione pubblica.
P_C089	via Marconi/P.zza Italia	In alcuni tratti rifacimento segnaletica orizzontale.	asfalto stato discreto	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C090	via Marconi		Rifacimento in alcuni punti del tappetino stradale in asfalto stato discreto	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è stato posizionato lungo il lato opposto del parcheggio, adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C092	via Stazione	Fare segnaletica orizzontale per posto auto disabili. Continua pulizia del parcheggio, per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione. Posizionamento segnaletica verticale. Sistemare il cestino rotto.	La strada interna al parcheggio è asfaltata stato buono mentre l'area adibita alla sosta delle macchine è stata realizzata con una pavimentazione drenante in elementi autobloccanti in resina termoplastica (green block) stato buono	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C093	via Stazione	Rifacimento segnaletica orizzontale, posizionamento segnaletica verticale.	asfalto stato buono	Si adeguato alla L.R. 17/2000. Si precisa che i pali dell'illuminazione pubblica sono posizionati sul lato opposto della strada.
P_C094	via Lombardia	Rifare la segnaletica orizzontale del posto auto disabili. Sistemazione tappetino stradale, posizionamento segnaletica verticale indicante la presenza del parcheggio. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	Sistemazione del tappetino stradale in asfalto stato sufficiente/discreto	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.

Codice	Indirizzo	Piccole migliorie	Pavimentazioni	Illuminazione
P_C095	via Lombardia	Rifare la segnaletica orizzontale del posto auto disabili. Sistemare il tappetino stradale sia del parcheggio sia del marciapiede. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	Sistemare il tappetino stradale sia del parcheggio sia del marciapiede. In asfalto stato discreto	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C096	via Lombardia	Rifare la segnaletica orizzontale del posto auto disabili. Rivedere la segnaletica verticale e orizzontale. Sistemare il tappetino stradale sia del parcheggio sia del marciapiede.	sistemare il tappetino stradale sia del parcheggio sia del marciapiede stato discreto	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C097	via Lombardia	Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione. Rifacimento segnaletica orizzontale, continua pulizia del parcheggio. Sostituire i cestini esistenti.	asfalto stato discreto	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C098	via Lombardia	Rifacimento segnaletica orizzontale, posizionamento segnaletica verticale. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	asfalto stato buono	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C099	via Roggia Morlana	Terminare i lavori delle opere di urbanizzazione. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	asfalto stato buono	Si adeguato alla L.R. 17/2000. Si precisa che i pali dell'illuminazione pubblica sono posizionati sul lato opposto della strada.
P_C100	via Marconi	Fare segnaletica orizzontale per bus. Posizionare la segnaletica verticale ed orizzontale.	asfalto stato ottimo	Il parcheggio non è dotato da alcun impianto di illuminazione pubblica.
P_C101	via Marconi	Continua pulizia del parcheggio. Creare un posto auto per disabili. Posizionamento segnaletica verticale. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	Porfido stato buono e pavimentazione drenante in elementi autobloccanti in resina termoplastica (green block) stato sufficiente.	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C102	via Follereau	Rifare segnaletica orizzontale. Posizionamento segnaletica verticale.	Asfalto stato buono	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C103	via Nembrini	Per le aiuole è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.		Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C104	via case sparse Saletti	Continua pulizia del parcheggio, per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione. La segnaletica orizzontale è da rifare nel tratto dove sono posizionati i 9 posti auto.	La strada interna al parcheggio è in asfalto stato buono mentre i posti auto sono stati realizzati con pavimentazione drenante in elementi autobloccanti in resina termoplastica (green block) stato discreto.	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C105	via Nembrini	Posizionamento segnaletica verticale per il posto auto per disabili, per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione. Il parcheggio è piuttosto spoglio ed ospita solo la siepe perimetrale. Compatibilmente con le esigenze di parcheggio si potrebbe valutare il sacrificio di alcuni posti – auto per ricavare aiuole adatte ad ospitare alberi di alto fusto.	Asfalto stato buono	Si. Il parcheggio è dotato di fari che illuminano il parcheggio.
P_C106	via Nembrini	Rifacimento segnaletica orizzontale, in alcuni tratti bisogna rivedere il tappetino stradale.	Asfalto stato discreto	Si adeguato alla L.R. 17/2000. Si precisa che i pali dell'illuminazione pubblica sono posizionati sul lato opposto della strada.
P_C106	via Nembrini	Per le aiuole è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.		Si adeguato alla L.R. 17/2000. Si precisa che i pali dell'illuminazione pubblica sono posizionati sul lato opposto della strada.

Codice	Indirizzo	Piccole migliorie	Pavimentazioni	Illuminazione
P_C107	via nembrini	Posizionare segnaletica verticale, continua pulizia del parcheggio.	Rifacimento in alcuni tratti del tappetino stradale in asfalto stato discreto.	Si adeguato alla L.R. 17/2000. Si evidenzia che i pali dell'illuminazione pubblica sono stati posizionati lungo il lato opposto della strada.
P_C107	via nembrini	Per le aiuole è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.		Si adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C108	via nembrini	Rifacimento segnaletica orizzontale. Posizionamento segnaletica verticale per il posto auto per disabili.	Rifacimento del tappetino stradale in asfalto stato sufficiente	No. Il servizio non dispone di nessun impianto di illuminazione pubblica.
P_C108	via nembrini	Per le aiuole è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.		Si adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C109	via Crespi	Rifare in alcuni tratti la segnaletica orizzontale.	Rifare in alcuni tratti il tappetino stradale in asfalto stato discreto	Si. Il parcheggio è dotato di fari che illuminano il parcheggio.
P_C110	via Tasso	Rifare la segnaletica orizzontale, posizionare la segnaletica verticale. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	Asfalto stato discreto	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C111	via Cavour	Posizionamento della segnaletica verticale, per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	Porfido stato buono	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C112	via Cavour 28	Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale.	asfalto stao buono	Non adeguato alla L.R. 17/2000. Si evidenzia che i pali dell'illuminazione pubblica sono stati posizionati lungo il lato opposto della strada.
P_C113	via Cavour	Rifacimento del tappetino stradale.	asfalto stato sufficiente	Non adeguato alla L.R. 17/2000. Si evidenzia che i pali dell'illuminazione pubblica sono stati posizionati lungo il lato opposto della strada.
P_C114	via San Martino	Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale.	Asfalto stato discreto	Si. L'impianto di illuminazione pubblica non è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C115	via San Martino	Posizionamento segnaletica verticale.	Asfalto stato discreto	Si. L'impianto di illuminazione pubblica non è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C116	via Tasso	Per la manutenzione delle aiuole esistenti è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.	porfido stato ottimo	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C117	Via Tasso	Rifacimento segnaletica orizzontale, posa segnaletica verticale indicante la presenza del parcheggio (P). Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	asfalto stato buono	Si adeguato alla L.R. 17/2000. Si evidenzia che i pali dell'illuminazione pubblica sono stati posizionati lungo il lato opposto della strada.
P_C118	Via Tasso		asfalto stato ottimo	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C119	Via Valli	Posizionamento segnaletica verticale.	asfalto stato buono	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C120	via IV Novembre	Posizionamento segnaletica verticale, per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	asfalto stato buono	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.

Codice	Indirizzo	Piccole migliorie	Pavimentazioni	Illuminazione
P_C121	via Madonna dell'Uva	Posizionamento segnaletica verticale.	asfalto stato buono	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C122	via Fontane	Rifacimento segnaletica orizzontale, posizionamento segnaletica verticale. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	asfalto stato buono	Si adeguato alla L.R. 17/2000. Si evidenzia che i pali dell'illuminazione pubblica sono stati posizionati lungo il lato opposto della strada.
P_C123	via Manzoni	Posizionamento segnaletica verticale. Per la manutenzione dell'area verde esistente è necessario un periodico controllo con la pulizia e il taglio della vegetazione.	Rifacimento tappetino stradale in asfalto stato discreto	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C124	via vittoria	Posizionamento segnaletica verticale, nelle aiuole presenti è necessario un periodico controllo e potatura con pulizia della vegetazione.	Masselli autobloccanti stato buono	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C125	via Trinità	Posizionamento segnaletica verticale, rifacimento in alcuni tratti della segnaletica orizzontale. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	asfalto stato buono	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C126	Via Mons. Morali	Posa segnaletica verticale indicante la presenza del parcheggio "P",	Sistemazione in alcuni tratti del tappetino stradale in asfalto stato discreto	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C127	Via Mons. Morali	Continua pulizia del parcheggio. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione. Posizionamento della segnaletica verticale indicante la presenza del parcheggio "P".	asfalto stato buono	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C128	Via Mons. Morali	Posizionamento segnaletica verticale, continua pulizia del parcheggio. Taglio di alcuni rami che infastidiscono l'utilizzo del posteggio adibito alle moto.	asfalto stato buono	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C129	via Trevasco	Posa segnaletica verticale.	asfalto stato buono	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000 c'è solo un palo non adeguato alla normativa.
P_C130	via Trevasco	Pulizia continua del parcheggio, posizionamento segnaletica verticale.	asfalto stato buono	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C131	via Piazza 29	Posizionamento segnaletica verticale.	asfalto stato buono	Si adeguato alla L.R. 17/2000. Si evidenzia che i pali dell'illuminazione pubblica sono stati posizionati lungo il lato opposto della strada.
P_C132	via Piazza	Sistemazione del cordolo del marciapiede, posizionamento segnaletica verticale, continua pulizia del parcheggio.	asfalto stato buono	Si adeguato alla L.R. 17/2000. Si evidenzia che i pali dell'illuminazione pubblica sono stati posizionati lungo il lato opposto della strada.
P_C133	via Piazza	Pulizia continua (sporcizia ed erbacce), rifacimento segnaletica orizzontale. Posizionamento segnaletica verticale.	asfalto stato buono	Si, vi è solo un palo dell'illuminazione pubblica prima di arrivare al parcheggio adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C134	via Don Adobati	Realizzazione e posizionamento segnaletica orizzontale e verticale, creazione posto auto per disabili.	asfalto stato discreto	Si adeguato alla L.R. 17/2000. Si evidenzia che i pali dell'illuminazione pubblica sono stati posizionati lungo il lato opposto della strada.

Codice	Indirizzo	Piccole migliorie	Pavimentazioni	Illuminazione
P_C135	via Ronchi	Sarebbe meglio spostare la panchina esistente in quanto così come posizionata viene poco utilizzata. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	asfalto stato buono	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C136	via San Faustino	Rifacimento segnaletica orizzontale.	asfalto stato discreto	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C137	via San Faustino	Per la manutenzione delle aiuole esistenti è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.	asfalto stato buono	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C138	via San Faustino	Posizionamento segnaletica verticale indicante la presenza del parcheggio "P".	Sistemazione tratto di asfalto in asfalto stato discreto	Si adeguato alla L.R. 17/2000. Si evidenzia che i pali dell'illuminazione pubblica sono stati posizionati lungo il lato opposto della strada.
P_C139	via San Faustino	Posizionamento panchine, segnaletica verticale e orizzontale. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	Rifacimento tappetino stradale in asfalto stato sufficiente	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C140	via Fassi	Per la manutenzione delle aiuole esistenti è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.	asfalto stato buono	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C142	via Carrara		pavimentazione in masselli autobloccanti	Si. L'impianto di illuminazione pubblica verrà realizzato in conformità con la L.R. 17/2000.
P_C142	via Carrara	Per le aiuole è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.		Si. L'impianto di illuminazione pubblica verrà realizzato in conformità con la L.R. 17/2000.
P_C143	via Carrara	Posa segnaletica orizzontale e verticale.	Sistemazione tappetino stradale in asfalto stato sufficiente	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C144	via case sparse Europa	sistemazione completa del marciapiede con particolare riferimento all'area vicino al negozio Bertulezzi.	Rifacimento completo del tappetino stradale in asfalto stato insufficiente	Si. Il servizio dispone di fari per illuminare il parcheggio.
P_C145	via Camozzi, 6/D	Rifacimento segnaletica orizzontale. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	asfalto stato buono	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C146	via Sora	Realizzazione segnaletica orizzontale, e posizionamento segnaletica verticale indicante la presenza del parcheggio pubblico, continua pulizia.	asfalto stato discreto	Si. L'illuminazione del parcheggio avviene tramite neon.
P_C147	via Piajo	Posizionamento segnaletica verticale.	asfalto stato buono	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C148	via Piajo	Posizionamento segnaletica verticale con indicati gli orari di apertura e chiusura del parcheggio.	asfalto stato buono	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C149	via Dei Corer	Terminare i lavori attualmente in corso di realizzazione. Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale.	Rifacimento completo del tappetino stradale in asfalto	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C149	via Dei Corer	Per le aiuole è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.	E' necessario rimuovere il cancello in ferro presente all'inizio del parcheggio.	Non necessario in quanto il parcheggio viene illuminato dai lampioni presenti sulla rotonda.

Codice	Indirizzo	Piccole migliorie	Pavimentazioni	Illuminazione
P_C150	via Roma		asfalto	Si. L'impianto di illuminazione pubblica verrà realizzato in conformità con la L.R. 17/2000.
P_C150	via Roma	Per le aiuole è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.		Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C151	via Carrara		asfalto	Si. L'impianto di illuminazione pubblica verrà realizzato in conformità con la L.R. 17/2000.
P_C151	via Carrara	Per le aiuole è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.		Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C152	via Locatelli		erbablock	Si. L'impianto di illuminazione pubblica verrà realizzato in conformità con la L.R. 17/2000.
P_C152	via Locatelli	Per le aiuole è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.		Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C153	via Locatelli		erbablock	Si. L'impianto di illuminazione pubblica verrà realizzato in conformità con la L.R. 17/2000.
P_C153	via Locatelli	Per le aiuole è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.		Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C154	via Luio		asfalto	Si. L'impianto di illuminazione pubblica verrà realizzato in conformità con la L.R. 17/2000.
P_C155	via Nembrini	Posizionamento segnaletica orizzontale.	Asfalto stato buono	Si. Presenza all'interno del parcheggio di due fari che illuminano lo stesso.
P_C157	via Marconi	Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	I posti auto verranno realizzati in erbablock mentre la strada interna al parcheggio verrà realizzata con pavimentazione tout venat bitumato.	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C158	via Nembrini 4	Dovrà essere rivista la segnaletica verticale ed orizzontale e dovrà essere rimosso il cartello "Parcheggio consentito ai residenti". Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	asfalto stato buono	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C159	via Tasso all'altezza del civico 20/22		Rifacimento del tappetino stradale e della segnaletica orizzontale e verticale.	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_C160	via Carso	Per le aiuole è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.		Si. L'impianto di illuminazione non è adeguato alla L.R. 17/2000.

PARCHEGGI A LONNO

Codice	Indirizzo	Piccole migliorie	Pavimentazioni	Illuminazione
P_L001	via Da Vinci	Posizionamento segnaletica verticale, rifacimento segnaletica orizzontale, pulizia continua del parcheggio.	asfalto stato discreto	Adeguare l'impianto di illuminazione pubblica nel rispetto della L.R. 17/2000.
P_L002	via Caravaggio	rifacimento segnaletica orizzontale, posizionamento segnaletica verticale, continua pulizia del parcheggio. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	asfalto stato discreto	
P_L003	via Caravaggio	Rifare segnaletica orizzontale, rifacimento segnaletica verticale. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	asfalto stato discreto	
P_L004	via Caravaggio	Posizionamento segnaletica orizzontale, rifacimento segnaletica verticale.	asfalto stato discreto	
P_L005	via Caravaggio	Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale, pulizia continua del parcheggio.	asfalto stato discreto	
P_L006	piazza S. Antonio Abate	Rifacimento segnaletica orizzontale, posizionamento segnaletica verticale. Si consiglia una riqualificazione completa della piazza.	discreto (asfalto) marciapiede in autobloccanti (buono)	Si l'impianto di illuminazione pubblica non è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_L007	via Buonarroti	Rifare segnaletica orizzontale. Per la manutenzione delle aiuole esistenti è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	asfalto stato buono	
P_L008	via G. B. Moroni		buono sia l'asfalto che i marciapiedi in autobloccanti	

PARCHEGGI A GAVARNO

Codice	Indirizzo	Piccole migliorie	Pavimentazioni	Illuminazione
P_G001	via Gavarno	Posizionamento di segnaletica verticale e continua manutenzione delle essenze presenti nelle aiuole. Le aiuole attualmente spoglie potrebbero ospitare piccoli alberelli.	Rifacimento in alcuni tratti del tappetino stradale in asfalto stato discreto.	Non è presente alcun impianto di illuminazione pubblica
P_G002	piazza Rinnovata	Pulizia e potatura dell'aiuola al centro della piazza	Porfido stato ottimo	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_G003	via Barzini	Rifare segnaletica orizzontale. Tener manutate le essenze presenti nelle aiuole, posizionamento di idonea segnaletica verticale anche per il posto auto per disabili, rifacimento di alcuni tratti di asfalto e segnaletica orizzontale.	In asfalto stato discreto per i parcheggi centrali, buono per i parcheggi laterali realizzati nel 2003.	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_G004	via Gavarno	pulizia continua del parcheggio e posa idonea segnaletica verticale. Risolvere il problema di accesso ai contatori condominiali difficili da raggiungere nel caso in cui vi sono delle macchine parcheggiate.	Asfalto stato buono	si adeguato alla L.R. 17/2000. Si precisa che i pali dell'illuminazione pubblica sono posizionati lungo il lato opposto della S.P. 65.
P_G005	Via Gavarno	Rivedere la segnaletica verticale, presenza di rifiuti, rifacimento segnaletica orizzontale.	Asfalto stato buono	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_G006	via Gavarno	Terminare i lavori di cui alla opere di urbanizzazione pratica edilizia n. 103/2006. Posizionamento segnaletica orizzontale e verticale. Per la manutenzione delle aree verdi è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	In asfalto in corso di realizzazione	Si. L'impianto di illuminazione pubblica verrà realizzato in conformità alla L.R. 17/2000.
P_G007	via Meucci	Continua pulizia del parcheggio, per la manutenzione delle aiuole esistenti è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	asfalto stato discreto	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_G008	via Meucci	Pulizia continua vista la presenza di sporcizia ed erbaccia.	Asfalto stato buono	si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_G009	via Palazzo	posizionamento segnaletica verticale.	Asfalto stato buono	si adeguato alla L.R. 17/2000. Si precisa che i pali dell'illuminazione pubblica sono posizionati lungo il lato opposto della strada.
P_G010	Via Val di Magni	pulizia continua del marciapiede per la presenza di erbacce, nelle aiuole presenti è necessario un periodico controllo con potatura e pulizia della vegetazione.	Asfalto stato buono	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_G011	via Gavarno Sant'Antonio	Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	Rifacimento in alcuni tratti del tappetino stradale in asfalto stato discreto.	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_G012	via Gavarno Sant'Antonio	Riquilificazione completa del parcheggio e della sua area circostante. Posizionamento segnaletica verticale ed orizzontale. Si evidenzia la necessità di creare un posto auto per disabili preferibilmente nel pianoro esistente vicino alla chiesa. Tener pulito il parcheggio. Per la manutenzione delle essenze esistenti è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione. Creare una canaletta per lo scolo delle acque piovane e sistemare la recinzione in legno esistente.	Asfalto discreto	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
P_G013	Piazza Pacem in Terris	Posizione segnaletica verticale. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	Asfalto buono	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.

Codice	Indirizzo	Piccole migliorie	Pavimentazioni	Illuminazione
P_G014	via Gavarno	Terminare i lavori di cui alle opere di urbanizzazione, posizionamento segnaletica orizzontale e verticale.	In asfalto in corso di realizzazione	Si. L'impianto di illuminazione pubblica verrà realizzato in conformità alla L.R. 17/2000.

PARCHEGGI A SALMEZZA - TREVASCO SAN VITO E TRINITA'

Codice	Indirizzo	Piccole migliorie	Pavimentazioni	Illuminazione
P_S001	via Salmezza	Posizionare la segnaletica verticale nel parcheggio con 6 posti auto. Tener continuamente pulito vicino alle campane raccogli rifiuti. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.	Parcheggio in asfalto stato discreto, marciapiede in autobloccanti stato buono.	L'impianto di illuminazione pubblica esistente non risulta adeguato alla L.R. 17/2000.
P_S002	via Salmezza	Rifacimento segnaletica orizzontale. Eliminare e/o spostare il contenitore verde per la raccolta dei rifiuti all'interno del parcheggio. Tener manutentata la siepe.	Asfalto stato buono	
P_ST001	via Trevasco	Rifacimento segnaletica orizzontale e posizionamento segnaletica verticale.	Parcheggio in asfalto stato buono, marciapiede in autobloccanti stato buono.	
P_SV001	S.P. 36	Posizionamento segnaletica verticale e sistemazione del tappetino stradale.	asfalto stato buono.	L'impianto di illuminazione pubblica esistente non risulta adeguato alla L.R. 17/2000.
P_SV002	S.P. 36	Riqualificazione completa dell'area con il completo rifacimento del tappetino stradale. Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale.	asfalto stato buono.	L'impianto di illuminazione pubblica risulta non adeguato alla L.R. 17/2000. Si evidenzia che i pali sono stati posizionati lungo il lato opposto della strada.

VP - VERDE PUBBLICO

Numero scheda	Nome del servizio	Indirizzo	Lampioni/ adeguamento L.R. 17/2000 e stato di conservazione	Recinzione	Modalità di manutenzione del servizio	Giochi per bambini e stato conservazione	Interventi individuati
Vp_C001	Giardino pubblico	via Luio	si/no stato buono	no	La manutenzione del verde viene gestita dai condomini così come precisato nell'atto di cessione sottoscritto in data 05/06/2000 n. rep. 102208 n. racc. 9546 a firma del notaio Mallardo Carmine di Bergamo.	si stato discreto	L'area potrebbe ospitare qualche albero in più per un migliore ombreggiamento. Le scarpate a valle possono essere valorizzate mediante adeguata sistemazione a verde e manutenzione anche come corridoio ecologico (note provenienti dal censimento di Carminati). Adeguare l'impianto di illuminazione pubblica alla L.R. 17/2000.
Vp_C002	Area verde	via Luio	si/si	no	Il comune prenderà in carico il verde solo dopo che lo stesso abbia raggiunto un grado di attecchimento tale da non richiedere costi straordinari di gestione e manutenzione così come precisato nell'art. 13 bis della convenzione sottoscritta in data 04/10/2007 n. rep. 132332 n. racc. 33700 ufficiale rogante Adriano Sella di Bergamo.	no	nessun intervento individuato.
Vp_C002	Area verde	via Luio	si/si stato ottimo	no	Il comune prenderà in carico il verde solo dopo che lo stesso abbia raggiunto un grado di attecchimento tale da non richiedere costi straordinari di gestione e manutenzione così come precisato nell'art. 13 bis della convenzione sottoscritta in data 04/10/2007 n. rep. 132332 n. racc. 33700 ufficiale rogante Adriano Sella di Bergamo.	no	Per la manutenzione dell'area verde è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.

Numero scheda	Nome del servizio	Indirizzo	Lampioni/ adeguamento L.R. 17/2000 e stato di conservazione	Recinzione	Modalità di manutenzione del servizio	Giochi per bambini e stato conservazione	Interventi individuati
Vp_C003	Area verde	via Luio	si/si	si. La recinzione sarà composta da paletti e rete senza muratura con caratteristiche di amovibilità o con tecniche di ingegneria naturalistica.	Il comune prenderà in carico il verde solo dopo che lo stesso abbia raggiunto un grado di attecchimento tale da non richiedere costi straordinari di gestione e manutenzione così come precisato nell'art. 13 bis della convenzione sottoscritta in data 04/10/2007 n. rep. 132332 n. racc. 33700 ufficiale rogante Adriano Sella di Bergamo.	no	nessun intervento individuato.
Vp_C003	Area verde	via Verdi	si/si stato ottimo	si	Il comune prenderà in carico il verde solo dopo che lo stesso abbia raggiunto un grado di attecchimento tale da non richiedere costi straordinari di gestione e manutenzione così come precisato nell'art. 13 bis della convenzione sottoscritta in data 04/10/2007 n. rep. 132332 n. racc. 33700 ufficiale rogante Adriano Sella di Bergamo.	no	Per la manutenzione dell'area è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
Vp_C004	Area verde	via Verdi	si/si stato buono	Si. Presenza di recinzione in legno stato ottimo lungo il percorso pedonale. Lato via Verdi vi è la presenza di protezioni in ferro stato discreto. Lato edificio residenziale presenza di muretto in calcestruzzo e ringhiera in ferro stato discreto.		no	Riqualificazione completa dell'area. Per la manutenzione dell'area verde è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione. In alcuni punti sistemare l'asfalto del marciapiede. Sistemare in alcuni tratti il battuto di cemento presente nell'area verde.
Vp_C005	Area verde Giardino del sole	via Roma	no. Si precisa che i lampioni presenti non illuminano l'area verde ma la strada e il parcheggio.	no	Manutenzione a carico del giardiniere Piccinali per n. 2 anni (2016-2017)	no	

Numero scheda	Nome del servizio	Indirizzo	Lampioni/ adeguamento L.R. 17/2000 e stato di conservazione	Recinzione	Modalità di manutenzione del servizio	Giochi per bambini e stato conservazione	Interventi individuati
Vp_C006	Parco comunale	Via Puccini	no	si recinzione in legno da mantenere/sostituire	Comune di Nembro		<p>Riqualificazione complessiva del parco comunale. Rendere accessibile il parco nel rispetto della normativa per il superamento delle barrriere architettoniche. Posizionare delle panchine. Continua pulizia del parco. Gli alberi sono collocati in modo piuttosto casuale: in particolare le conifere, poste al centro dell'area, rischiano, con la crescita, di limitarne la fruibilità; un Prunus serrulata ha sviluppato il selvatico (Prunus avium) sotto il punto di innesto e va sottoposto a potatura correttiva o, nel caso non si riesca a recuperare la forma, sostituito. Il Cedrus deodara presenta una doppia cima e va sottoposto a potatura correttiva, oltre alla rimonda dei seccumi. La scarpata a Nord, oltre la strada, potrebbe essere tappezzata con arbusti a bassa manutenzione; qui una Robinia danneggiata da un episodio temporalesco e collocata a distanza non regolamentare dal confine, va eliminata. Note reperite dallo studio del verde redatto dall'agronomo dott. Mario Carminati.</p>

Numero scheda	Nome del servizio	Indirizzo	Lampioni/ adeguamento L.R. 17/2000 e stato di conservazione	Recinzione	Modalità di manutenzione del servizio	Giochi per bambini e stato conservazione	Interventi individuati
Vp_C007	Giardino pubblico	via Bellini	no	no	Privata	no	Riqualificazione complessiva dell'area rendendola se possibile accessibile nel rispetto della normativa per il superamento delle barriere architettoniche. Le piastre prefabbricate utilizzate per i percorsi interni sono sconnesse e possono costituire fonte di pericolo (oltre che una barriera architettonica); l'ombreggiamento potrebbe essere migliorato mediante la piantagione di 2-3 alberi d'alto fusto; anche la componente arbustiva può essere migliorata , ad es. per delimitare l'area dal parcheggio o per migliorare la separazione visiva dalle proprietà confinanti. Gli alberi necessitano di potatura di allevamento; la manutenzione è carente. Note reperite dallo studio del verde redatto dall'agronomo Carminati Mario.
Vp_C008	Parco pubblico	via Quarenghi	si/si stato ottimo	no	Comune di Nembro	si stato buono	
Vp_C009	Area verde	via Cascina Colombaia	si/si. Si precisa che l'impianto di illuminazione pubblica è posizionato lungo il percorso pedonale pubblico.	si recinzione in legno/ferro stato ottimo	A carico della ditta Iridea Due s.r.l. sia la manutenzione ordinaria che straordinaria, così come precisato nell'articolo 5 della convenzione sottoscritta in data 09/10/2002 n. rep. 20877 n. racc. 3438 ufficiale rogante Dr. Ernesto Sico.	no	Per la manutenzione dell'area verde è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.

Numero scheda	Nome del servizio	Indirizzo	Lampioni/ adeguamento L.R. 17/2000 e stato di conservazione	Recinzione	Modalità di manutenzione del servizio	Giochi per bambini e stato conservazione	Interventi individuati
Vp_C010	Area verde	via Cascina Colombaia	No. L'impianto di illuminazione pubblica non si affaccia sull'area verde.	no	A carico della ditta Iridea Due s.r.l. sia la manutenzione ordinaria che straordinaria relativa ai mappali 11887, 11904 e parte del 11964, così come precisato nell'articolo 5 della convenzione sottoscritta in data 09/10/2002 n. rep. 20877 n. racc. 3438 ufficiale rogante Dr. Ernesto Sico. Nell'atto di cessione aree n. rep. 1069 del 17/12/2008 a firma del segretario comunale Dr. Vincenzo De Filippis, viene precisato che la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mappali 11965 e parte del mappale 11964 è a carico della società distributore poli-carburanti.	no	Per la manutenzione dell'area verde è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
Vp_C011	Area verde	via Cascina Colombaia	si/si stato buono	no	A carico della ditta Iridea Due s.r.l. sia la manutenzione ordinaria che straordinaria, così come precisato nell'articolo 5 della convenzione sottoscritta in data 09/10/2002 n. rep. 20877 n. racc. 3438 ufficiale rogante Dr. Ernesto Sico.	no	Per la manutenzione dell'area verde è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
Vp_C012	Area verde	via Sora	no	no	comunale	no	Pulizia continua dell'area da sporcizia. Per la manutenzione dell'area verde è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione. Terminare i lavori di accesso da via Acqua dei buoi verso i percorsi pedonali con il ripristino della pavimentazione e dell'area verde.
Vp_C013	Area verde	via Sora	si/si stato buono	si lato TEB in rete metallica stato ottimo, lato percorso pedonale di collegamento con la via Acqua dei buoi in ferro zincato stato ottimo.	La manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico delle cooperative e soggetti privati relativamente ai mappali 9822 - 9810 - 7024 - 10170 - porzione 10171 - porzione 1068.	si stato ottimo.	Verificare la conformità dei giochi per bambini. Per la manutenzione dell'area verde è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.

Numero scheda	Nome del servizio	Indirizzo	Lampioni/ adeguamento L.R. 17/2000 e stato di conservazione	Recinzione	Modalità di manutenzione del servizio	Giochi per bambini e stato conservazione	Interventi individuati
Vp_C014	Parco comunale di San Nicola	via Zilioli	si/si stato buono	si stato buono in acciaio zincato	La manutenzione è gestita dall'associazione Gruppo Volontari Antincendio.	si stato ottimo.	Sistemazione aiuola centrale in quanto risulta priva di vegetazione. Per la manutenzione dell'area verde è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
Vp_C015	Area verde	via De nicola	no	no		no	Prevedere una manutenzione continua del verde con un periodico controllo, con la potatura e la pulizia, della vegetazione.
Vp_C016	Giardino dei Vicari	via Roma/via Mons. Bilabini	si/si stato buono	si recinzione metallica, recinzione in acciaio zincato, muro di cinta stato ottimo.		si/si stato buono	Per la manutenzione dell'area verde è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
Vp_C017	Giardino Moscheni	via Moscheni e Passaggio Modernissimo	si/si	no	gestita dalle associazioni AVIS e AIDO	no	Per la manutenzione dell'area verde è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
Vp_C017	Giardino Moscheni	via Moscheni e Passaggio Modernissimo	si/si stato buono	no	Comune di Nembro / volontari	no	Per la manutenzione dell'area verde è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
Vp_C018	Area verde	via Stazione	si/si stato buono	si, Recinzione in rete metallica stato buono, muro in cls a vista stato sufficiente.	Privata fin quando non vengono terminati gli accordi concordati nella convenzione urbanistica sottoscritta in data 27/02/2004 n. rep. 133.950 n. racc. 28.128 ufficiale rogante Notaio Nosari Peppino e più precisamente nell'articolo 21 della stessa.	no	Per la manutenzione dell'area verde è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.

Numero scheda	Nome del servizio	Indirizzo	Lampioni/ adeguamento L.R. 17/2000 e stato di conservazione	Recinzione	Modalità di manutenzione del servizio	Giochi per bambini e stato conservazione	Interventi individuati
Vp_C019	Parco Rotondo	via Stazione	si/no stato discreto	si Recinzione in acciaio zincato stato ottimo lato verso la via Marconi, discreta lato verso il passaggio pedonale con pali e rete.	La manutenzione ordinaria dei giochi, del verde, della sede del gruppo è stata affidata per anni 20 al Gruppo Alpini così come precisato nella convenzione n. 317 sottoscritta in data 21/05/2007. La scadenza della stessa è prevista in data 21/05/2027.	si stato discreto	
Vp_C020	Area verde	via Luio	si,	no	Il comune prenderà in carico il verde solo dopo che lo stesso abbia raggiunto un grado di attecchimento tale da non richiedere costi straordinari di gestione e manutenzione così come precisato nell'art. 13 bis della convenzione sottoscritta in data 04/10/2007 n. rep. 132332 n. racc. 33700 ufficiale rogante Adriano Sella di Bergamo.	no	
Vp_C020	Area verde	via Luio	si. Presenza di lampioni dell'illuminazione pubblica adeguati alla L.R. 17/2000 a ridosso dell'area a verde.	no	Il comune prenderà in carico il verde solo dopo che lo stesso abbia raggiunto un grado di attecchimento tale da non richiedere costi straordinari di gestione e manutenzione così come precisato nell'art. 13 bis della convenzione sottoscritta in data 04/10/2007 n. rep. 132332 n. racc. 33700 ufficiale rogante Adriano Sella di Bergamo.	no	Per la manutenzione dell'area verde è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione. Terminare le opere di urbanizzazione previste dal PL II/35.
Vp_C021	Area verde	Via Famiglia Riccardi	no/no	si la recinzione è provvisoria fino all'apertura dell'area.		no	Rivedere in alcuni punti il tappeto erboso. Per la manutenzione dell'area è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
Vp_C021	Area verde	Via Famiglia Riccardi	no/no	si	Comune di Nembro	no	Per la manutenzione dell'area è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.

Numero scheda	Nome del servizio	Indirizzo	Lampioni/ adeguamento L.R. 17/2000 e stato di conservazione	Recinzione	Modalità di manutenzione del servizio	Giochi per bambini e stato conservazione	Interventi individuati
VP_C022	Area verde	via Camozzi	si/si stato buono	no	Comune di Nembro	no	Vista la conformità pianeggiante del terreno e la vicinanza con la fermata della TEB, si potrebbe pensare alla posa di una rastrelliera per le biciclette. Per la manutenzione dell'area è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
Vp_C023	Area per la biodiversità	via Nembrini	no	no	manutenzione a carico di GNOS	no	
Vp_C023	Area per la biodiversità	via Nembrini	no	si	manutenzione a carico di GNOS	no	
Vp_C024	Orti	via Nembrini	no/no	si in rete metallica stato buono		no	
Vp_C025	Parco pubblico	via Nembrini	si/no stato discreto	no	Comune di Nembro	si stato sufficiente	Gli alberi di maggiori dimensioni vanno periodicamente controllati per verificare la necessità di eliminare parti secche eseguire piccole potature di riduzione.

Numero scheda	Nome del servizio	Indirizzo	Lampioni/ adeguamento L.R. 17/2000 e stato di conservazione	Recinzione	Modalità di manutenzione del servizio	Giochi per bambini e stato conservazione	Interventi individuati
Vp_C025	Parco pubblico	via Nembrini	si/si stato ottimo	si, sulla roggia	Comune di Nembro	si	Continua pulizia del parco. La parte in scarpata, raggiungibile attraverso un ponticello che attraversa la roggia Seriola ed a sua volta collegata mediante una scalinata ed un percorso pedonale a via Tasso (e da qui, attraverso la passerella su via Europa, alla zona di S. Faustino), può essere oggetto di nuove piantagioni, previa pulizia della vegetazione infestante e verifica della stabilità del versante. Lo stesso vale per i lati del percorso, che possono ospitare arbusti da fiore e tappezzanti. Gli alberi di maggiori dimensioni vanno periodicamente controllati per verificare la necessità di eliminare parti secche eseguire piccole potature di riduzione.
Vp_C026	Area verde I Molini	via Marconi	si/si stato buono	no	0	no	0
Vp_C027	Area verde	via Crespi angolo via Nembrini	No. Si precisa che l'impianto di illuminazione pubblica si affaccia sulla strada.	no	Non ci sono convenzioni in atto con il Comune relativamente alla manutenzione del verde	no	Per la manutenzione delle aiuole esistenti è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
Vp_C028	Area verde	via Fontane angolo via Manzoni	No Si precisa che l'impianto di illuminazione pubblica si affaccia solo sulla strada e non sull'area verde.	no		no	Riqualificazione completa dell'area con il posizionamento di arredi. Attualmente la stessa si presta a nuove piantagioni ricorrendo però a specie autoctone. Per la manutenzione delle aiuole esistenti è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.

Numero scheda	Nome del servizio	Indirizzo	Lampioni/ adeguamento L.R. 17/2000 e stato di conservazione	Recinzione	Modalità di manutenzione del servizio	Giochi per bambini e stato conservazione	Interventi individuati
Vp_C029	Area verde Gioldo	via Mons. Morali	si/no stato discreto	si in rete metallica lato orti privati stato discreto		no	Le sponde del Carso potrebbero essere oggetto di interventi di sistemazione spondale, anche con tecniche di ingegneria naturalistica, al fine di aumentarne le funzioni ecologiche e di connessione. Tra le specie utilizzabili: Alnus glutinosa, Salix alba, Salix eleagnos etc. (da scegliere in funzione della vicinanza all'acqua).L'area verde a valle dei condomini comprende tre Cedrus deodara (piantati per mascherare gli insediamenti "Cugini" sul versante opposto) che presentano strozzature del fusto a causa di vecchie legature metalliche scorrette e mai rimosse:gli alberi possono essere suscettibili di rottura (v. documentazione foto grafica). Le legature vanno quindi rimosse. Adeguare i pali dell'illuminazione pubblica alla L.R. 17/2000.
Vp_C030	Area verde	via Fontane angolo via Madonna dell'Uva	no, Si precisa che l'impianto di illuminazione pubblica si affaccia solo sulla strada e non sull'area verde.	no		no	Per la manutenzione delle aiuole esistenti è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
Vp_C031	Il Parchetto	Via Madonna dell'uva	si/si stato buono	si in metallo verniciato solo a protezione della strada stato buono	La manutenzione ordinaria è stata convenzionata con la protezione civile per 4 anni dal 01/10/2009 così come precisato nella medesima convenzione (n. rep. 399 del 01/10/2009).	si stato ottimo.	Per la manutenzione dell'area verde è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.

Numero scheda	Nome del servizio	Indirizzo	Lampioni/ adeguamento L.R. 17/2000 e stato di conservazione	Recinzione	Modalità di manutenzione del servizio	Giochi per bambini e stato conservazione	Interventi individuati
Vp_C032	Area verde	via Ronchi	si/si stato buono	no	La manutenzione ordinaria e straordinaria rimane a carico della proprietà così come precisato nell'art. B comma 3 della convenzione sottoscritta in data 11/02/2003 n. rep. 87987 n. racc. 11642.	no	Spostare la panchina posizionata sulla curva di via Ronchi in un posto più consono. Rivedere in alcuni punti il tappeto erboso. Per la manutenzione dell'area verde è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
Vp_C033	Giardino pubblico San Faustino	via San Faustino	si/no stato discreto		La manutenzione è gestita da privati.	no	Per la manutenzione dell'area verde è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
Vp_C034	Area verde	via Case sparse Saletti	si/non tutti risultano adeguati alla L.R. 17/2000 stato discreto	no	0	no	Tener pulita e manutentata l'area lungo la ex. S.S. 671. Per l'area verde centrale è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
Vp_C035	Area boscata	via Don Adobati	si/si stato buono	si in legno stato buono, in ferro zincato stato buono		no	Controllare periodicamente gli alberi con raggio di caduta sulle abitazioni. Per la manutenzione dell'area boscata è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione. Tagliare i rami che ostacolano la percorrenza del percorso pedonale.
Vp_C036	Area verde	via Carrara	si/si	no	La manutenzione del verde rimarrà in carico agli attuali proprietari e i suoi aventi titolo così come precisato nell'art. 13 della convenzione per l'attuazione del PL III/10 sottoscritta in data 22/07/2009 n. rep. 108.516, n. racc. 20.332.	no	
Vp_C036	Area verde	via Carrara	si/si stato buono	no	La manutenzione del verde rimarrà in carico agli attuali proprietari e i suoi aventi titolo così come precisato nell'art. 13 della convenzione per l'attuazione del PL III/10 sottoscritta in data 22/07/2009 n. rep. 108.516, n. racc. 20.332.	no	Per la manutenzione delle aree verdi è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.

Numero scheda	Nome del servizio	Indirizzo	Lampioni/ adeguamento L.R. 17/2000 e stato di conservazione	Recinzione	Modalità di manutenzione del servizio	Giochi per bambini e stato conservazione	Interventi individuati
Vp_C037	Aree verdi	strada di collegamento tra la ex. SS 671 e la SP 35.	si/si stato buono	no		no	Per la manutenzione delle aree verdi è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
Vp_C037	Aree verdi	strada di collegamento tra la ex. SS 671 e la SP 35.	si/si stato buono	no	Comune di Nembro	no	Per la manutenzione delle aree verdi è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
Vp_C038	Area verde	via locatelli	si/si		Privata fino alla cessione delle aree e/o fino a che la vegetazione non abbia raggiunto un grado di attecchimento tale da non richiedere costi straordinari di gestione e manutenzione. Conseguentemente il Comune se ne assume gli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come precisato nella convenzione urbanistica n. 400/2009 del 05/10/2009 ufficiale rogante il segretario comunale Dr. Vincenzo De Filippis.	no	
Vp_C038	Area verde	via locatelli	si/si stato ottimo	no	Privata fino alla cessione delle aree e/o fino a che la vegetazione non abbia raggiunto un grado di attecchimento tale da non richiedere costi straordinari di gestione e manutenzione. Conseguentemente il Comune se ne assume gli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come precisato nella convenzione urbanistica n. 400/2009 del 05/10/2009 ufficiale rogante il segretario comunale Dr. Vincenzo De Filippis.	no	Prevedere per le aree verdi un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.

Numero scheda	Nome del servizio	Indirizzo	Lampioni/ adeguamento L.R. 17/2000 e stato di conservazione	Recinzione	Modalità di manutenzione del servizio	Giochi per bambini e stato conservazione	Interventi individuati
Vp_C039	Area verde	via dei Corer	si/si stato buono	si recinzione in legno stato buono	La manutenzione del verde anche dopo la cessione delle aree rimarrà in carico al lottizzante così come precisato nell'art. 12 della convenzione urbanistica sottoscritta in data 19/06/2002 n. rep. 8339 n. racc. 4583 a firma del notaio dott Francesco Figlioli di Bergamo.	no	Rivedere in alcuni punti il tappeto erboso. Prevedere per le aree verdi un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
Vp_C039	Area verde	via dei Corer	si/si stato ottimo	si	La manutenzione del verde anche dopo la cessione delle aree rimarrà in carico al lottizzante così come precisato nell'art. 12 della convenzione urbanistica sottoscritta in data 19/06/2002 n. rep. 8339 n. racc. 4583 a firma del notaio dott Francesco Figlioli di Bergamo.	no	Rivedere in alcuni punti il tappeto erboso. Prevedere per le aree verdi un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
Vp_C040	Pista ciclopedonale sul Fiume Serio	lungo il Fiume Serio	si/si stato buono	si, a tratti, in legno stato buono	CAI	no	Prevedere un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
Vp_C041	Area verde/aiuola	via Lombardi	no. I lampioni si affacciano sulla via lombardia e non sull'area verde	si rete metallizza stato buono	Comune di Nembro	no	Prevedere un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
Vp_C042	Area verde/aiuola	via Lombardi	no	si in legno stato buono	La manutenzione ordinaria del verde, è stata affidata ad un privato grazie al progetto "Adotta un'aiuola"	no	Prevedere un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
Vp_C043	Area verde/aiuola	via Fassi	si/si stato buono	no	privata	no	Prevedere un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
Vp_C045	Area verde	via Fontanelli	si/si stato buono	no	La manutenzione ordinaria del verde, è stata affidata ad un privato grazie al progetto "Adotta un'aiuola"	no	Prevedere un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
Vp_C046	Area verde	via Nembrini	si/si	si, buono	Comune di Nembro	no	Terminare i lavori
Vp_C047	Aiuole	via Ronchetti	no	no	comune di Nembro	no	Prevedere un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.

Numero scheda	Nome del servizio	Indirizzo	Lampioni/ adeguamento L.R. 17/2000 e stato di conservazione	Recinzione	Modalità di manutenzione del servizio	Giochi per bambini e stato conservazione	Interventi individuati
Vp_C048	Aiuola verde	via Case sparse Europa	si/si	no		no	Prevedere un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
Vp_C049	via Battisti angolo via Locatelli	via Battisti angolo via Locatelli	no	si	La manutenzione è gestita direttamente dagli assegnatari.	no	Prevedere per le aree verdi un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
Vp_C050	Area verde	via Battisti angolo via Locatelli	no	si	La manutenzione è gestita direttamente dagli assegnatari.	no	Prevedere per le aree verdi un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
Vp_C051	Area verde	via Nembrini	si/si stato ottimo	no	In gestione al comitato di San Faustino	no	Prevedere per le aree verdi un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
Vp_C052	Area verde	via Acqua dei Buoi	non precisato	non precisato		non precisato	
Vp_C053	Area verde	via Acqua dei Buoi	non precisato	non precisato		non precisato	
Vp_C054	Area verde	via Stazione	no	no	comune di Nembro	no	Prevedere per le aree verdi un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
Vp_C055	Area verde	ATR 1	no	no	Comune di Nembro così come dettato nell'art. 7 della convenzione urbanistica	no	Prevedere per le aree verdi un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
Vp_C056	Area verde	via Lonzo	no	si	Comune di Nembro / volontari	no	nessuno
Vp_L001	Parco comunale Baden-Powell	via Buonarroti	si/si stato buono	si stato ottimo in acciaio zincato e rete metallica	manutenzione ad opera del custode, sig. Musai	si stato ottimo.	adeguamento barriere architettoniche, sistemazione vialetti interni al parco
Vp_L003	Monumento dei caduti	Piazza Sant'Antonio Abate	si/no stato discreto da adeguare alla L.R. 17/2000	si stato buono in ferro zincato		0 no	Per la manutenzione del verde è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione. Adeguare l'impianto dell'illuminazione pubblica alla L.R. 17/2000.

Numero scheda	Nome del servizio	Indirizzo	Lampioni/ adeguamento L.R. 17/2000 e stato di conservazione	Recinzione	Modalità di manutenzione del servizio	Giochi per bambini e stato conservazione	Interventi individuati
Vp_L004	Area verde (ex. cimitero)	via Moroni	si/no da adeguare alla L.R. 17/2000			0 no	Per la manutenzione del verde è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione. Adeguare l'impianto dell'illuminazione pubblica alla L.R. 17/2000.
Vp_L005	Verde pubblico	nuova strada di PRG inserita nel PL II/29	si gli stessi saranno conformi alla L.R. 17/2000 così come precisato nella convenzione.	no	Le aree a verde non verranno prese in carico dall'amministrazione comunale se non quando esse abbiano raggiunto un grado di attecchimento della vegetazione tale da non richiedere costi straordinari di gestione e manutenzione e comunque nel rispetto dell'art. 12 della bozza di convenzione.	no	
Vp_L006	Area verde	via Caravaggio	no	si	Comune di Nembro	no	Rivedere in alcuni punti il tappeto erboso.
VP_G001	Parco pubblico	via Meucci	si/si stato ottimo	no	comunale	si stato buono	Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
VP_G002	Area verde	via Gavarno	si/si	non precisato	La manutenzione rimane privata fino a che la vegetazione non abbia raggiunto un grado di attecchimento tale da non richiedere costi straordinari di gestione e manutenzione. Dopo il collaudo delle opere il Comune provvederà a prendere in carico le aree e gli obblighi inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria.	no	Il percorso pedonale pubblico in progetto risulta avere una pendenza elevata. Valutare in fase di realizzazione un diverso andamento dello stesso.
VP_G003	Aiuola verde	via Barzini	no, si precisa che l'impianto di illuminazione presente si affaccia sul parcheggio ed è adeguato alla L.R. 17/2000.	no	Privata fino all'acquisizione delle aree. Una volta acquisite le aree la manutenzione ordinaria e straordinaria spetterà al comune.	no	Il tapeto erboso è in più parti da riesaminare, per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con il taglio della vegetazione. Dovranno essere pinatutate le piante e/o arbusti così come precisato nella pratica edilizia n. 168/2003.

Numero scheda	Nome del servizio	Indirizzo	Lampioni/ adeguamento L.R. 17/2000 e stato di conservazione	Recinzione	Modalità di manutenzione del servizio	Giochi per bambini e stato conservazione	Interventi individuati
VP_G004	Area verde	via Montessori	no	si in rete metallica stato buono	Privata fino all'acquisizione delle aree. Una volta acquisite le aree la manutenzione ordinaria e straordinaria spetterà al comune.	no	Terminare i lavori relativi al posizionamento di due panchine e alla posa delle alberature così come previsto dal PL e dalla p.e. 168/2003. Per la manutenzione dell'area verde è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
VP_G005	Area verde	via Volta	si/si Si precisa che lungo il percorso pedonale esistente vi è la presenza di un palo dell'illuminazione pubblica adeguato alla L.R. 17/2000 stato buono.	si recinzione in rete metallica stato insufficiente e barriera in ferro stato sufficiente.	Privata fino all'acquisizione gratuita delle aree. Una volta che le aree verranno acquisite la manutenzione ordinaria e straordinaria passerà in carico al comune.	no	Dovrà essere riesaminato il tappeto erboso, dovranno essere posizionate le panchine, eventuali alberature e/o arbusti così come previsto dal PL e dalla pratica edilizia n. 168/2003. Dovrà essere garantita l'accessibilità alle due aree di sosta eliminando il gradino attualmente presente. Dovrà essere sostituita e/o rimossa la recinzione attualmente presente.
VP_G006	Area verde	via Barzini	si/no stato discreto	si muro di contenimento in c.a. stato buono, rete metallica stato buono	privata	no	Adeguare i pali dell'illuminazione alla L.R. 17/2000. Per la manutenzione dell'area verde è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
VP_G007	Area verde e pista ciclopedonale	via E. Fermi	si /si stato buono	no	manutenzione a carico del CAI	no	Per la manutenzione dell'area verde è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
VP_G008	Area verde e pista ciclopedonale	via Gavarno	si/si stato buono	si in legno stato buono	manutenzione a carico del CAI	no	Per la manutenzione dell'area verde è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
Vp_G009	Area verde in prossimità del Cimitero di Gavarno	via Gavarno	no	no		no	Per la manutenzione dell'area verde è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.

