

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	CIMITERO COSTA SERINA
	GRUPPO DI SERVIZIO	SERVIZI ISTITUZIONALI E RELIGIOSI
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	EDIFICI SERVIZI PUBBLICI
	CODICE DI SETTORE	L.4.4.3
	CLASSE DI STANDARD	ZONA URBANISTICA - AREA CIMITERIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA SAN LORENZO
	FOGLIO	4
	MAPPALE	100 F - 1138
	SUB	/
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	SI
	INTEGRAZIONE COL CONTESTO	SI
	SERVIZI CONTIGUI (LINK)	
	INDIRIZZO WEB	NO
	BACINO D'UTENZA	COMUNALE
GESTIONE	CAPACITA' STRUTTURA	378 LOCULI – 264 OSSARI
	N. UTENTI	170 LOCULI - 46 OSSARI
	REGIME DI GESTIONE	COMUNALE
	CONVENZIONE	NO
	PROPRIETA' IMMOBILE	COMUNALE
	SCADENZA LOCAZIONE	NO
	FRAZIONAMENTO O ACCORPAMENTO	NO
ACCESSIBILITA'	N. POSTI AUTO IN CONTIGUITA'	4
	TRASPORTO PUBBLICO O CONVENZIONATO	NO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE ESTERNE ALLA STRUTTURA	NO
FRUIBILITA'	BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERNE	SI
	STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO	/
	SUPERFICIE DEL SERVIZIO (Slp)	MQ. 360 DI SLP (435 MQ. DI SUPERFICIE DI PERTINENZA)
	N. PIANI	1
	SUPERFICIE DELLE STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO (Slp)	/
	N. PIANI DELLE STRUTTURE CONNESSE	/
	TOTALE SUPERFICIE SERVIZIO	795 MQ.
	STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE	BUONO
	CONDIZIONI DI AGIBILITA'	BUONO
	ORARI DI APERTURA	SEMPRE APERTO
SERVIZI AGGIUNTIVI	NO	
PARERE	RECENTEMENTE E' STATO OGGETTO DI AMPLIAMENTO	
CRITICITA'	INDISPENSABILE ATTUARE SCIVOLI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LOCALIZZARE POSTI AUTO	

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
-	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO