




- LEGENDA**
- Elementi puntuali**
- Frana non fedelmente cartografabile attiva
 - Frana non fedelmente cartografabile inattiva
 - Crollo
 - ⊥ Contropendenza
 - ⊥ Solco di erosione concentrata
 - ⊥ Tracce di ruscellamento diffuso
 - ⊥ Soliflusso e creep
 - △ Grotta orizzontale
 - △ Grotta orizzontale con emergenza di acqua
 - ▽ Grotta verticale
 - ⊙ Dolina
 - ⊙ Marmitta di eversione
 - ⊥ Sella
 - ▲ Sommità
 - ◆ Discarica di inerti
 - ◆ Discarica di rifiuti solidi urbani
 - Piattaforma ecologica
 - ⊥ Miniera inattiva
 - ◆ Area ribassata di origine poligenica
 - ⊙ Sito di interesse paleontologico
- Elementi geomorfologici lineari**
- Muro in pietrame e malta
 - Orlo di scarpata di degradazione non attivo
 - Orlo di scarpata di degradazione attiva
 - Crinale
 - Dosso
 - Orlo di scarpata fluviale quiescente
 - Orlo di scarpata di degradazione quiescente
 - Orlo di scarpata fluviale non attivo
 - Orlo di scarpata poligenica
 - Orlo di scarpata fluviale attiva
 - Orlo scarpata antropica
 - Massicciata legata con cemento
 - Massicciata non legata
 - Muratura in cls
 - Scogliera in pietrame e cls
 - Vallo paramassi
- Colamenti rapidi**
- Colamento rapido quiescente
 - Colamento rapido attivo
- Elementi geomorfologici areali**
- Area soggetta a crolli di massi e ribaltamenti diffusi
 - Area a pericolosità potenziale per crolli legata alla presenza di pareti di roccia fratturate
 - Aree caratterizzate da media suscettività al dissesto per potenziali rotolamento, ribaltamento e/o arresto di blocchi rocciosi disarticolati
 - Scivolamento rotazionale/traslattivo quiescente
 - Scivolamento rotazionale/traslattivo stabilizzato
 - Area soggetta a frane superficiali
 - Frana complessa relitta
 - Area interessata da fenomeni di erosione torrentizia a pericolosità molto elevata (Ee)
 - Area interessata da fenomeni di erosione torrentizia a pericolosità elevata (Eb)
 - Conoide attiva non protetta
 - Conoide protetta e non recentemente attivatasi
 - Falda di detrito
 - Area riporto
 - Area con erosione delle acque incanalate
- Versanti**
- Versanti con depositi pendenza > 20°
 - Versanti in roccia con pendenza > 35°
- Sistema informativo Regionale Valanghe**
- Valanghe (fotointer.)
 - Zone pericolose (fotointer.)



COMUNE DI ZOGNO
PROVINCIA DI BERGAMO

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,
IDROGEOLOGICA E SISMICA
AI SENSI DEI CRITERI ATTUATIVI DELL'ART. 57 DELLA L.R. 12/2005

ELABORATO
CARTA GEOMORFOLOGICA

TAVOLA 2b

SCALA: 1:5.000

DATA: Aprile 2026



Il TECNICO
Dott. Geo. Corrado Reguzzi
STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA
Via Ventosola, 2 - 24018 Villa d'Alma (BG) - tel. 035 638 222
reguzzi@reguzzi.it