




LEGENDA
Caratterizzazione litotecnica dei depositi e del substrato roccioso

Calcari e calcari marnosi con stratificazione da metrica a decimetrica del Calcare di Zorzino e del Calcare di Zu; calcari e calcari selciferi da massivi a stratificati della Dolomia Conchodon e del Calcare di Sedrina, fratturazione moderata.
RQD = 40-70%

Calcari e dolomie della Dolomia Principale e delle Dolomie Zonate con fratturazione e spaziatura metrica, mediamente fratturati.
RQD = 40-80%

Calcari marnosi con intercalati orizzonti argillosi, a stratificazione fitta, dell'Argillite di Riva di Sotto; fratturazione da media a intensa.
RQD = 0-40%

Calcari marnosi con liste e noduli di selce, a stratificazione piano parallela da decimetrica a centimetrica del Calcare di Moltrasio, Calcare di Domaro e Maiolica; fratturazione moderata.
RQD = 10-50%

Marne e selci con interstrati argillosi appartenenti al Rosso Ammonitico; fratturazione da media a intensa.
RQD = 0-30%

Conglomerati a supporto clastico con matrice sabbiosa; grado di cementazione da scarso a medio

Ghiaia e sabbia contenente ciottoli a supporto granulare; consistenza medio-buona

Diamicton a ciottoli e blocchi a supporto granulare o con matrice limosa o sabbioso-limosa; consistenza media

Sabbie e ghiaie con ciottoli fortemente alterati con matrice limosa o sabbioso-limosa; consistenza media

Depositi eluviali e eluvio-colluviali: limi, limi argillosi, sabbie fini inglobanti ciottoli

Materiale di riporto; granulometria eterogenea

Indagini in sito

DPSH

MASW

HVSR



COMUNE DI ZOGNO
PROVINCIA DI BERGAMO

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,
IDROGEOLOGICA E SISMICA
AI SENSI DEI CRITERI ATTUATIVI DELL'ART. 57 DELLA L.R. 12/2005

ELABORATO
CARTA LITOTECNICA

IL TECNICO

Dott. Geo. Corrado Reguzzi
STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA
Via Varesina, 2 - 24018 Villa d'Alma (BG) - tel. 035 638 222
reguzzi@reguzzi.it reguzzi@pec.it

TAVOLA 6b

SCALA: 1:5.000

DATA: Aprile 2026