




- LEGENDA**
- Caratterizzazione litotecnica dei depositi e del substrato roccioso*
- Calcarei e dolomie della Dolomia Principale e delle Dolomie Zonate con fratturazione e spazietura metrica, mediamente fratturati.
RQD = 40-80%
 - Calcarei e calcari marnosi con stratificazione da metrica a decimetrica del Calcare di Zorzino e del Calcare di Zu; calcari e calcari selciferi da massivi a stratificati della Dolomia Conchodon e del Calcare di Sedrina, fratturazione moderata.
RQD = 40-70%
 - Calcarei marnosi con intercalati orizzonti argillosi, a stratificazione fitta, dell'Argillite di Riva di Sotto; fratturazione da media a intensa.
RQD = 0-40%
 - Calcarei marnosi con liste e noduli di selce, a stratificazione piano parallela da decimetrica a centimetrica del Calcare di Moltrasio, Calcare di Domaro e Maiolica; fratturazione moderata.
RQD = 10-50%
 - Marne e selci con interstrati argillosi appartenenti al Rosso Ammonitico; fratturazione da media a intensa.
RQD = 0-30%
 - Ghiaia e sabbia contenente ciottoli a supporto granulare; consistenza medio-buona
 - Diamicton a ciottoli e blocchi a supporto granulare o con matrice limosa o sabbioso-limosa; consistenza media
 - Sabbie e ghiaie con ciottoli fortemente alterati con matrice limosa o sabbioso-limosa; consistenza media
 - Depositi eluviali e eluvio-colluviali: limi, limi argillosi, sabbie fini inglobanti ciottoli
 - Materiale di riporto; granulometria eterogenea
- Indagini in sito*
- DPSH
 - MASW
 - HVSR



COMUNE DI ZOGNO
PROVINCIA DI BERGAMO

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,
IDROGEOLOGICA E SISMICA
AI SENSI DEI CRITERI ATTUATIVI DELL'ART. 57 DELLA L.R. 12/2005

ELABORATO CARTA LITOTECNICA	TAVOLA: 6d
	SCALA: 1:5.000
	DATA: Aprile 2026

IL TECNICO

Dott. Geo. Corrado Reguzzi
STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA
Via Varesina, 2 - 24018 Villa d'Alme (BG) - tel. 035 638 222
reguzzi@reguzzi.it reguzzi@pec.it