



COMUNE DI ZOGNO
Provincia di Bergamo

VALUTAZIONE E ZONAZIONE DELLA PERICOLOSITA' E DEL RISCHIO DA ESONDAZIONE NELLE AREE DI FASCIA “B DI PROGETTO” DEL PAI IN SPONDA SINISTRA DEL FIUME BREMBO

SEZIONI IDRAULICHE DELLO STATO DI FATTO CON LIVELLI IDRICI ATTESI PER PIENE CON Tr = 200 anni	
TITOLO	
TAVOLA n.	4c
Scala	1:500
Data	Dicembre 2015
COORDINAMENTO GENERALE	STUDIO ED ANALISI IDRAULICA
GEOPROVE snc via Dalla Chiesa, 10 Treviolo (Bg) tel 335 6322330	Dott. Geol. Corrado Reguzzi STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA via Ventolosa, 2 Villa d'Almè (Bg) tel 035 636222 - reguzzi@reguzzi.it
RILIEVO TOPOGRAFICO Geom. Alberto Milesi via Piazza Basso, 22 San Pellegrino Terme (Bg) tel 0345 23426	

- 409.28 m Quota della piena con tempo di ritorno pari a 200 anni (m s.l.m.)
- - - Franco di sicurezza (+1,0 m dalla quota di piena calcolata)
- 0.032 Coefficiente di scabrezza di Manning
- Estremi del canale principale
- Fabbricati principali

