



— 22 Traccia sezioni topografiche (con n. identificativo)  
— 18.3° Traccia sezioni topografiche interpolate (con n. identificativo)  
— Centro edificato

**OPERE SPONDALI (con codice identificativo - BR)**

- ▾ Muro in cls con soprizzo non protetto al piede
- ▾ Muro in cls con soprizzo protetto al piede
- ▾ Muro in cls senza soprizzo non protetto al piede
- ▾ Muro in cls senza soprizzo protetto al piede
- ▾ Muro in sassi e cemento non protetto al piede
- ▾ Muro in sassi e cemento parzialmente protetto al piede
- ▾ Muro in sassi e cemento su scogliera
- ▾ Muro prefabbricato su scogliera parzialmente protetta al piede
- ▾ Scogliera in massi ciclopici

**PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (Elaborato 8 del PAI)**

- Fascia A
- Fascia B di progetto
- Fascia B
- Fascia C



**COMUNE DI ZOGNO**  
Provincia di Bergamo

**VALUTAZIONE E ZONAZIONE DELLA PERICOLOSITA' E DEL RISCHIO DA ESONDAZIONE NELLE AREE DI FASCIA "B DI PROGETTO" DEL PAI IN SPONDA DESTRA DEL FIUME BREMBO, ALL'INTERNO DEL CENTRO EDIFICATO**

<b>Titolo</b>	PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO CON UBICAZIONE SEZIONI DI RIFERIMENTO
<b>Tavola n.</b>	6a
<b>Scala</b>	1:2.000
<b>Data</b>	Dicembre 2013

**COORDINAMENTO GENERALE**  
Dott. Arch. Marco de Vecchi  
DVA ARCHITECTURE s.r.l.  
via Manzù, 9  
Cumo (Bg)  
tel. 035 4376549

**STUDIO ED ANALISI IDRAULICA**  
Dott. Geol. Corrado Reguzzi  
STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA  
via Ventolosa, 2  
Villa d'Almè (Bg)  
tel. 035 638222 - reguzzi@reguzzi.it

**RILIEVO TOPOGRAFICO**  
Geom. Alberto Milesi  
via Piazzoso Basso, 22  
San Pellegrino Terme (Bg)  
tel. 0345 23426

**Ing. Mariagrazia Oprandi**  
via Giovanni Maironi da Ponte, 72  
Bergamo  
tel. 035 232338