



— 22 Traccia sezioni topografiche (con n. identificativo)
— 18.3 Traccia sezioni topografiche interpolate (con n. identificativo)
— Centro edificato

OPERE SPONDALI (con codice identificativo - BR)

- ▾ Muro in cls con soprizzo non protetto al piede
- ▾ Muro in cls con soprizzo protetto al piede
- ▾ Muro in cls senza soprizzo non protetto al piede
- ▾ Muro in cls senza soprizzo protetto al piede
- ▾ Muro in sassi e cemento non protetto al piede
- ▾ Muro in sassi e cemento parzialmente protetto al piede
- ▾ Muro in sassi e cemento su scogliera
- ▾ Muro prefabbricato su scogliera parzialmente protetta al piede
- ▾ Scogliera in massi ciclopici

PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (Elaborato 8 del PAI)

- Fascia A
- Fascia B di progetto
- Fascia B
- Fascia C



COMUNE DI ZOGNO
Provincia di Bergamo

VALUTAZIONE E ZONAZIONE DELLA PERICOLOSITA' E DEL RISCHIO DA ESONDAZIONE NELLE AREE DI FASCIA "B DI PROGETTO" DEL PAI IN SPONDA DESTRA DEL FIUME BREMBO, ALL'INTERNO DEL CENTRO EDIFICATO

Titolo	PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO CON UBICAZIONE SEZIONI DI RIFERIMENTO
Tavola n.	6b
Scala	1:2.000
Data	Dicembre 2013

<p>COORDINAMENTO GENERALE Dott. Arch. Marco de Vecchi DVA ARCHITECTURE s.r.l. via Manzù, 9 Cumo (Bg) tel. 035 4376549</p> <p>RILIEVO TOPOGRAFICO Geom. Alberto Milesi via Piazzzo Basso, 22 San Pellegrino Terme (Bg) tel. 0345 23426</p>	<p>STUDIO ED ANALISI IDRAULICA Dott. Geol. Corrado Reguzzi STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA via Ventolosa, 2 Villa d'Almè (Bg) tel. 035 638222 - reguzzi@reguzzi.it</p> <p>Ing. Mariagrazia Oprandi via Giovanni Maiorini da Ponte, 72 Bergamo tel. 035 232338</p>
---	--