



- 22 Traccia sezioni topografiche (con n. identificativo)
- 18.3° Traccia sezioni topografiche interpolate (con n. identificativo)
- Centro edificato
- Area con franco di sicurezza > 1m
- PERICOLOSITA' DA ESONDAZIONE**
- Pericolosità molto elevata (H4)
- Pericolosità elevata (H3)
- Pericolosità moderata (H1)
- ↑ Possibile direzione di deflusso locale
- PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (Elaborato 8 del PAI)**
- Fascia A
- - - Fascia B di progetto
- Fascia B
- Fascia C
- OPERE SPONDALI (con codice identificativo - BR)**
- Muro in cls con soprizzo non protetto al piede
- Muro in cls con soprizzo protetto al piede
- Muro in cls senza soprizzo non protetto al piede
- Muro in cls senza soprizzo protetto al piede
- Muro in sassi e cemento non protetto al piede
- Muro in sassi e cemento parzialmente protetto al piede
- Muro in sassi e cemento su scogliera
- Muro prefabbricato su scogliera parzialmente protetta al piede
- Scogliera in massi ciclopici



COMUNE DI ZOGNO
Provincia di Bergamo

VALUTAZIONE E ZONAZIONE DELLA PERICOLOSITA' E DEL RISCHIO DA ESONDAZIONE NELLE AREE DI FASCIA "B DI PROGETTO" DEL PAI IN SPONDA DESTRA DEL FIUME BREMBO, ALL'INTERNO DEL CENTRO EDIFICATO

Titolo	ZONAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DA ESONDAZIONE
Tavola n.	9b
Scala	1:2.000
Data	Dicembre 2013

COORDINAMENTO GENERALE
Dott. Arch. Marco de Vecchi
DVA ARCHITECTURE s.r.l.
via Manzù, 9
Cumo (Bg)
tel. 035 4376549

STUDIO ED ANALISI IDRAULICA
Dott. Geol. Corrado Reguzzi
STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA
via Ventolosa, 2
Villa d'Almè (Bg)
tel. 035 638222 - reguzzi@reguzzi.it

RILIEVO TOPOGRAFICO
Geom. Alberto Milesi
via Piazzoso Basso, 22
San Pellegrino Terme (Bg)
tel. 0345 23426

Ing. Mariagrazia Oprandi
via Giovanni Maironi da Ponte, 72
Bergamo
tel. 035 232338