



COMUNE DI CARONA  
PROVINCIA DI BERGAMO

PIANO REGOLATORE GENERALE

INDAGINE GEOLOGICA  
AGGIORNAMENTO

CARTA DELLA DINAMICA GEOMORFOLOGICA

Località Carona centro  
Scala 1:2.000

TAV. 44

Ville di Biadè, dicembre 2002



- LEGENDA**
- ORLO DI SCARPATA DI FRANA**
  - ZONA DI SCORRIMENTO**
  - CORPO DI FRANA**
  - DI GENESI COMPLESSA ATTIVO**
  - AREA INTERESSATA DA CADUTA MASSI**
  - PALEA LITERICA**
  - PICCOLA FRANA NON FEDELEMENTE CARTOGRAFABILE**
  - CONO ALLUVIONALE ATTIVO**
  - CONO DI ORIGINE MISTA ATTIVO**
  - CASCATA**
  - ORLO DI SCARPATA DI EROSIONE FLUVIALE O TORRENTIZIA**
  - ORLO DI SCARPATA DI EROSIONE DI ORIGINE MISTA**
  - VALLANGHE (Siti a contorno definito entro il quale la massa erosa, si identifica: mediante incisione nel terreno)**
  - Individuazione per fotointerpretazione**
  - Individuazione a + 5**
  - PERICOLO LOCALIZZATO (V'alunghe di dimensioni limitate, tali da non poter essere cartografate nella forma reale, nella presente cartografia)**
  - Individuazione mediante incisione nel terreno**
  - Individuazione per fotointerpretazione**

- DEPOSITO DI VERSANTE**
- DEPOSITO DI CONOIDE ALLUVIONALE**
- ALLUVIONE ATTUALE**
- DEPOSITO MISTO DI VERSANTE-GIACALE**
- SUBSTRATO ROCCIOSO AFFIORANTE A LITOLOGIA ARENACEO-CONGLOMERATICA**
- SUBSTRATO ROCCIOSO SUFFLORENTANTE A LITOLOGIA ARENACEO-CONGLOMERATICA**  
(i numeri indicano lo spessore della copertura superficiali)
- SUBSTRATO ROCCIOSO AFFIORANTE A LITOLOGIA VULCANICA**

Dis. Graf. Provinciale Dada