

COMUNE DI LENNA

- Provincia di Bergamo -

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Oggetto:

PIANO DEI SERVIZI

Tavola n.:

2.4

scala:

data:

Marzo 2014

Schede standard e servizi insediativi

- adottato dal Consiglio Comunale con delibera n° 18 del 04-10-2013

- approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 1 del 26-03-2014

A G G I O R N A M E N T I		Data	Descrizione	Redatto
	a			
	b			
	c			
	d			
	e			
	f			

PAPETTI

PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E DIFESA DEL TERRITORIO

via s. calvi 35, Piazza Brembana (BG) - tel/fax 0345/81058 - e-mail: info@studiopapetti.com



PIANO DEI SERVIZI
SCHEDE STANDARD E SERVIZI INSEDIATIVI

Capitolo 1

PARCHEGGI

SCHEDE N. P1

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Via Scalvino



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 434,40

Stato di conservazione:

- buono**
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione: **NON ESISTONO LIMITAZIONI ALL'USO**

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto: **PRESENTE**

Compatibilità con le funzioni al contorno: **COMPATIBILE**

Accessibilità: **BUONA**

Azioni da intraprendere: **NESSUNA**

SCHEDA N. P2

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Via Scalvino



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 412,90

Stato di conservazione:

- buono**
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare) **IMPIANTO TECNOLOGICO**

Modalità di fruizione: **NON ESISTONO LIMITAZIONI ALL'USO**

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto: **PRESENTE**

Compatibilità con le funzioni al contorno: **COMPATIBILE**

Accessibilità: **BUONA**

Azioni da intraprendere: **NESSUNA**

SCHEDA N. P3

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Via Scalvino



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 748,80

Stato di conservazione:

- buono**
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione: **NON ESISTONO LIMITAZIONI ALL'USO**

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto: **PRESENTE**

Compatibilità con le funzioni al contorno: **COMPATIBILE**

Accessibilità: **BUONA**

Azioni da intraprendere: **MANUTENZIONE SEGNALETICA**

SCHEDA N. P4

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Via Gozzi



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 364,80

Stato di conservazione:

- buono**
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare) **IMPIANTI TECNOLOGICI**

Modalità di fruizione: **NON ESISTONO LIMITAZIONI ALL'USO**

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto: **PRESENTE**

Compatibilità con le funzioni al contorno: **COMPATIBILE**

Accessibilità: **BUONA**

Azioni da intraprendere: **NESSUNA**

SCHEDA N. P5

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Piazza IV Novembre



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 491,50

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente**

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:

Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDE N. P6

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Via dell'Industria



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 1.081,00

Stato di conservazione:

- buono**
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare) **IMPIANTO TECNOLOGICO**

Modalità di fruizione: **NON ESISTONO LIMITAZIONI ALL'USO**

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto: **PRESENTE**

Compatibilità con le funzioni al contorno: **COMPATIBILE**

Accessibilità: **BUONA**

Azioni da intraprendere: **MANUTENZIONE SEGNALETICA**

SCHEDA N. P7

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Via Codussi



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 64,60

Stato di conservazione:

- buono**
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare) **PARCHEGGI PUBBLICI E VERDE ATTREZZATO**

Modalità di fruizione: **NON ESISTONO LIMITAZIONI ALL'USO**

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto: **PRESENTE**

Compatibilità con le funzioni al contorno: **COMPATIBILE**

Accessibilità: **BUONA**

Azioni da intraprendere: **NESSUNA**

SCHEDA N. P8

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Via Codussi



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 174,30

Stato di conservazione:

- buono**
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare) **PARCHEGGI PUBBLICI, SERVIZI ALL'ISTRUZIONE, SERVIZI COMUNALI E VERDE ATTREZZATO**

Modalità di fruizione: **NON ESISTONO LIMITAZIONI ALL'USO**

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto: **PRESENTE**

Compatibilità con le funzioni al contorno: **COMPATIBILE**

Accessibilità: **BUONA**

Azioni da intraprendere: **MANUTENZIONE SEGNALETICA**

SCHEDA N. P9

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Via Dell' Industria



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 707,70

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente**

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:

Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDA N. P10

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Via Dell' Industria



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 1.188,80

Stato di conservazione:

- buono**
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare) **EDIFICI AD INTERESSE PUBBLICO E PARCHEGGI PUBBLICI**

Modalità di fruizione: **NON ESISTONO LIMITAZIONI ALL'USO**

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto: **PRESENTE**

Compatibilità con le funzioni al contorno: **COMPATIBILE**

Accessibilità: **BUONA**

Azioni da intraprendere: **NESSUNA**

SCHEDA N. P11

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Via Dell' Industria



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 2.435,40

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente**

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:

Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDA N. P12

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Via Codussi



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 699,70

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente**

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:

Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDA N. P13

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Via Fontanile



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 332,30

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente**

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:

Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDA N. P14

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Via Fontanile



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 354,50

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente**

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:

Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDA N. P15

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Via Codussi



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 368,60

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente**

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:

Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDA N. P16

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Via Cornella



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 386,20

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente**

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:


Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDA N. P17

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Via Fontanile



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 553,00

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente**

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:

Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDA N. P18

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Via Cornella



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 583,10

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente**

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:

Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDA N. P19

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Via Cornella



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 516,50

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente**

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:

Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDA N. P20

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Via Dell' Industria



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 914,70

Stato di conservazione:

- buono**
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare) **IMPIANTO TECNOLOGICO**

Modalità di fruizione: **NON ESISTONO LIMITAZIONI ALL'USO**

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto: **PRESENTE**

Compatibilità con le funzioni al contorno: **COMPATIBILE**

Accessibilità: **BUONA**


Azioni da intraprendere: **NESSUNA**



SCHEDA N. P21

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Via Codussi



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 1.297,30

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente**

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:


Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDA N. P22

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Via L'Oro



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 1.051,10

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente**

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:

Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDA N. P23

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Via Della Industria



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 560,30

Stato di conservazione:

- buono**
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare) **PARCHEGGIO PUBBLICO**

Modalità di fruizione: **NON ESISTONO LIMITAZIONI ALL'USO**

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto: **PRESENTE**

Compatibilità con le funzioni al contorno: **COMPATIBILE**

Accessibilità: **BUONA**

Azioni da intraprendere: **NESSUNA**

SCHEDA N. P24

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Via Della Industria



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 1.624,40

Stato di conservazione:

- buono**
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare) **PARCHEGGIO PUBBLICO**

Modalità di fruizione: **NON ESISTONO LIMITAZIONI ALL'USO**

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto: **PRESENTE**

Compatibilità con le funzioni al contorno: **COMPATIBILE**

Accessibilità: **BUONA**

Azioni da intraprendere: **MANUTENZIONE SEGNALETICA**

SCHEDA N. P25

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Via L'Oro



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 1.211,90

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente**

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:

Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDA N. P26

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Via L'Oro



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 481,40

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente**

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:

Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDA N. P27

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Cantone San Francesco



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 516,70

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente**

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:

Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDA N. P28

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Cantone San Francesco



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 493,60

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:

Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDA N. P29

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Cantone San Francesco



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 234,80

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente**

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:

Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDA N. P30

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Cantone Santa Maria



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 501,30

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:

Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDA N. P31

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Cantone Santa Maria



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 200,00

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente**

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:

Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDA N. P32

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Cantone Santa Maria



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 269,70

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:

Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDA N. P33

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Cantone Santa Maria



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 310,20

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente**

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:

Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDA N. P34

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Cantone Santa Maria



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 246,20

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente**

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:


Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDA N. P ATR1

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Via Fontanile



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 885,20

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente**

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:

Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDA N. P ATR2

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Via Fontanile



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 200,00

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:

Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDA N. P ATR3

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Adiacente alla pista ciclabile



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 280,00

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente**

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:

Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDA N. P ATR4

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Adiacente alla pista ciclabile



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 1.321,10

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente**

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:

Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDA N. P ATR5

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Adiacente alla pista ciclabile



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 1.405,00

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente**

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:

Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDA N. P ATR6

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Via Cornella



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 557,00

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente**

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:

Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDA N. P ATR7

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Via Cornella



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 663,00

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente**

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:

Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDA N. P ATR8

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Via Codussi



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 120,00

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente**

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:

Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDA N. P ATR9

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: A confine con il Comune di Piazza Brembana



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 300,00

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente**

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:

Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**



PIANO DEI SERVIZI
SCHEDE STANDARD E SERVIZI INSEDIATIVI


Capitolo 2

VERDE PUBBLICO ATTREZZATO

SCHEDA N. V1

Tipologia di attrezzatura: **VERDE PUBBLICO**

Ubicazione: Via Scalvino



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 2.458,60

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente**

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:

Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDE N. V2

Tipologia di attrezzatura: **VERDE PUBBLICO**

Ubicazione: Via Codussi



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 571,80

Stato di conservazione:

- buono**
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare) **EDIFICI AD INTERESSE PUBBLICO E PARCHEGGIO PUBBLICO**

Modalità di fruizione: **NON ESISTONO LIMITAZIONI ALL'USO**

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto: **PRESENTE**

Compatibilità con le funzioni al contorno: **COMPATIBILE**

Accessibilità: **BUONA**

Azioni da intraprendere: **NESSUNA**

SCHEDE N. V3

Tipologia di attrezzatura: **VERDE PUBBLICO**

Ubicazione: Via dell'Industria , in adiacenza alla pista ciclabile



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 3.448,30

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente**

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:

Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDA N. V4

Tipologia di attrezzatura: **VERDE PUBBLICO**

Ubicazione: Via Codussi, in adiacenza alla pista ciclabile



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 1.540,80

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente**

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:

Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDA N. V5

Tipologia di attrezzatura: **VERDE PUBBLICO**

Ubicazione: Località San Rocco



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 2.610,90

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente**

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:

Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDA N. V6

Tipologia di attrezzatura: **VERDE PUBBLICO**

Ubicazione: Via Cornella



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 2.573,30

Stato di conservazione:

- buono**
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare) **AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE**

Modalità di fruizione: **NON ESISTONO LIMITAZIONI ALL'USO**

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto: **PRESENTE**

Compatibilità con le funzioni al contorno: **COMPATIBILE**


Accessibilità: **BUONA**

Azioni da intraprendere: **NESSUNA**

SCHEDE N. V7

Tipologia di attrezzatura: **VERDE PUBBLICO**

Ubicazione: Cantone San Francesco



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 1.307,30

Stato di conservazione:

- buono**
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare) **EDIFICIO RELIGIOSO**

Modalità di fruizione: **NON ESISTONO LIMITAZIONI ALL'USO**

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto: **PRESENTE**

Compatibilità con le funzioni al contorno: **COMPATIBILE**


Accessibilità: **BUONA**

Azioni da intraprendere: **NESSUNA**

SCHEDA N. V8

Tipologia di attrezzatura: **VERDE PUBBLICO**

Ubicazione: Cantone Santa Maria



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 1.536,20

Stato di conservazione:

- buono**
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare) **EDIFICIO RELIGIOSO**

Modalità di fruizione: **NON ESISTONO LIMITAZIONI ALL'USO**

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto: **PRESENTE**

Compatibilità con le funzioni al contorno: **COMPATIBILE**

Accessibilità: **BUONA**

Azioni da intraprendere: **NESSUNA**

SCHEDA N. V ATR2

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Via Fontanile



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 410,00

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:

Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDA N. V ATR3

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Adiacente alla pista ciclabile



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 595,00

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente**

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:

Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDA N. V ATR8

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: Via Codussi



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 278,00

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente**

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:

Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDA N. V ATR9

Tipologia di attrezzatura: **PARCHEGGIO**

Ubicazione: A confine con il Comune di Piazza Brembana



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 601,00

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente**

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:

Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDA N. VRS1

Tipologia di attrezzatura: **VERDE RICREATIVO SPORTIVO**

Ubicazione: Via Della industria



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 11.734,20

Stato di conservazione:

- buono**
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare) **ATTREZZATURE COLLETTIVE E PARCHEGGIO PUBBLICO**

Modalità di fruizione: **FRUIBILE NEGLI ORARI DI APERTURA DELLA STRUTTURA**

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto: **PRESENTE**

Compatibilità con le funzioni al contorno: **COMPATIBILE**

Accessibilità: **BUONA**

Azioni da intraprendere: **NESSUNA**



PIANO DEI SERVIZI
SCHEDE STANDARD E SERVIZI INSEDIATIVI

Capitolo 3

SERVIZI ALL'ISTRUZIONE PUBBLICA



SCHEDA N. 11

Tipologia di attrezzatura: **ATTREZZATURE SCOLASTICHE – SCUOLA PRIMARIA STATALE**

Ubicazione: Via Codussi



Caratteristiche dimensionali:

- sup.: mq 661,50
- Distribuita su un piano

Stato di conservazione:

- buono**
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare) **EDIFICI AD INTERESSE PUBBLICO, VERDE ATTREZZATO E PARCHEGGIO PUBBLICO**

Modalità di fruizione: **FRUIBILE NEGLI ORARI DI APERTURA DELLA STRUTTURA**

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto: **PRESENTE**

Compatibilità con le funzioni al contorno: **COMPATIBILE**

Accessibilità: **BUONA**

Azioni da intraprendere: **NESSUNA**



SCHEDA N. 12

Tipologia di attrezzatura: **ATTREZZATURE SCOLASTICHE – SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE**

Ubicazione: Via Codussi



Caratteristiche dimensionali:

- sup.: mq 397,60
- Distribuita su un piano

Stato di conservazione:

- buono**
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare) **EDIFICI AD INTERESSE PUBBLICO ED EDIFICI RELIGIOSI**

Modalità di fruizione: **FRUIBILE NEGLI ORARI DI APERTURA DELLA STRUTTURA**

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto: **PRESENTE**

Compatibilità con le funzioni al contorno: **COMPATIBILE**

Accessibilità: **BUONA**

Azioni da intraprendere: **NESSUNA**



PIANO DEI SERVIZI
SCHEDE STANDARD E SERVIZI INSEDIATIVI

Capitolo 4

SERVIZI RELIGIOSI

SCHEDA N. ER1

Tipologia di attrezzatura: **STRUTTURE PER IL CULTO – CHIESA “ Sant’Antonio Abate “**

Ubicazione: Via Scalvino



Caratteristiche dimensionali:

- sup.: mq 63,00
- H: 1 piano fuori terra

Stato di conservazione:

- buono**
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare) **PARCHEGGIO PUBBLICO E IMPIANTO TECNOLOGICO**

Modalità di fruizione: **FRUIBILE NEGLI ORARI DI APERTURA DELLA STRUTTURA**

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto: **PRESENTE**

Compatibilità con le funzioni al contorno: **COMPATIBILE**

Accessibilità: **BUONA**

Azioni da intraprendere: **NESSUNA**

SCHEDA N. ER2

Tipologia di attrezzatura: **STRUTTURE PER IL CULTO – CHIESA “ Santa Lucia “**

Ubicazione: Via Oberti



Caratteristiche dimensionali:

- sup.: mq 128,50
- H: 1 piano fuori terra

Stato di conservazione:

- buono**
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare) **PARCHEGGIO PUBBLICO**

Modalità di fruizione: **FRUIBILE NEGLI ORARI DI APERTURA DELLA STRUTTURA**

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto: **PRESENTE**

Compatibilità con le funzioni al contorno: **COMPATIBILE**

Accessibilità: **BUONA**

Azioni da intraprendere: **NESSUNA**

SCHEDA N. ER3

Tipologia di attrezzatura: **STRUTTURE PER IL CULTO – CHIESA “ San Rocco “**

Ubicazione: Via Codussi



Caratteristiche dimensionali:

- sup.: mq 129,80
- H: 1 piano fuori terra

Stato di conservazione:

- buono**
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare) **EDIFICI AD INTERESSE PUBBLICO**

Modalità di fruizione: **FRUIBILE NEGLI ORARI DI APERTURA DELLA STRUTTURA**

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto: **PRESENTE**

Compatibilità con le funzioni al contorno: **COMPATIBILE**

Accessibilità: **BUONA**

Azioni da intraprendere: **NESSUNA**

SCHEDA N. ER4

Tipologia di attrezzatura: **STRUTTURE PER IL CULTO – CHIESA “ Madonna della Coltura “**

Ubicazione: Via Coltura



Caratteristiche dimensionali:

- sup.: mq 271,50
- H: 1 piano fuori terra

Stato di conservazione:

- buono**
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare) **PARCHEGGIO PUBBLICO**

Modalità di fruizione: **FRUIBILE NEGLI ORARI DI APERTURA DELLA STRUTTURA**

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto: **PRESENTE**

Compatibilità con le funzioni al contorno: **COMPATIBILE**

Accessibilità: **BUONA**

Azioni da intraprendere: **NESSUNA**

SCHEDA N. ER5

Tipologia di attrezzatura: **STRUTTURE PER IL CULTO – CHIESA “ San Francesco d’Assisi “**

Ubicazione: Cantone San Francesco



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 103,00
- H: 1 piano fuori terra

Stato di conservazione:

- buono**
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare) **VERDE ATTREZZATO**

Modalità di fruizione: **FRUIBILE NEGLI ORARI DI APERTURA DELLA STRUTTURA**

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto: **PRESENTE**

Compatibilità con le funzioni al contorno: **COMPATIBILE**

Accessibilità: **BUONA**

Azioni da intraprendere: **NESSUNA**

SCHEDA N. ER6

Tipologia di attrezzatura: **STRUTTURE PER IL CULTO – CHIESA “ Santa Maria “**

Ubicazione: Cantone Santa Maria



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 115,80
- H: 1 piano fuori terra

Stato di conservazione:

- buono**
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare) **VERDE ATTREZZATO**

Modalità di fruizione: **FRUIBILE NEGLI ORARI DI APERTURA DELLA STRUTTURA**

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto: **PRESENTE**

Compatibilità con le funzioni al contorno: **COMPATIBILE**

Accessibilità: **BUONA**

Azioni da intraprendere: **NESSUNA**



PIANO DEI SERVIZI
SCHEDE STANDARD E SERVIZI INSEDIATIVI

Capitolo 5

ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO

SCHEDA N. EP1

Tipologia di attrezzatura: **SERVIZI E ATTREZZATURE PUBBLICHE - POSTE**

Ubicazione: Via Oberti



Caratteristiche dimensionali:

- sup.: mq 50,00
- Distribuita su un piano

Stato di conservazione:

- buono**
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione: **FRUIBILE NEGLI ORARI DI APERTURA DELLA STRUTTURA**

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto: **PRESENTE**

Compatibilità con le funzioni al contorno: **COMPATIBILE**

Accessibilità: **BUONA**

Azioni da intraprendere: **NESSUNA**

SCHEDA N. EP2

Tipologia di attrezzatura: **SERVIZI E ATTREZZATURE PUBBLICHE – PALESTRA COMUNALE**

Ubicazione: Via Codussi



Caratteristiche dimensionali:

- sup.: mq 263,50
- H: 1 piano fuori terra

Stato di conservazione:

- buono**
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare) **SERVIZI ALL'ISTRUZIONE E PARCHEGGIO PUBBLICO**

Modalità di fruizione: **FRUIBILE NEGLI ORARI DI APERTURA DELLA STRUTTURA**

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto: **PRESENTE**

Compatibilità con le funzioni al contorno: **COMPATIBILE**

Accessibilità: **BUONA**

Azioni da intraprendere: **NESSUNA**



SCHEDA N. EP3

Tipologia di attrezzatura: **SERVIZI E ATTREZZATURE PUBBLICHE - MUNICIPIO**

Ubicazione: Via Codussi



Caratteristiche dimensionali:

- sup.: mq 757,40
- H: 2 piani fuori terra

Stato di conservazione:

- buono**
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare) **SERVIZI ALL'ISTRUZIONE, SERVIZI RELIGIOSI E PARCHEGGIO PUBBLICO**

Modalità di fruizione: **FRUIBILE NEGLI ORARI DI APERTURA DELLA STRUTTURA**

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto: **PRESENTE**

Compatibilità con le funzioni al contorno: **COMPATIBILE**

Accessibilità: **BUONA**

Azioni da intraprendere: **NESSUNA**



SCHEDA N. EP4

Tipologia di attrezzatura: **SERVIZI E ATTREZZATURE PUBBLICHE - TEATRO**

Ubicazione: Via Codussi



Caratteristiche dimensionali:

- sup.: mq 183,80
- Distribuita su un piano

Stato di conservazione:

- buono**
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare) **SERVIZI ALL'ISTRUZIONE, SERVIZI RELIGIOSI E ATTREZZATURE PUBBLICHE**

Modalità di fruizione: **FRUIBILE NEGLI ORARI DI APERTURA DELLA STRUTTURA**

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto: **PRESENTE**

Compatibilità con le funzioni al contorno: **COMPATIBILE**

Accessibilità: **BUONA**

Azioni da intraprendere: **NESSUNA**

SCHEDA N. EP5

Tipologia di attrezzatura: **SERVIZI E ATTREZZATURE PUBBLICHE - BIBLIOTECA**

Ubicazione: Via San Rocco



Caratteristiche dimensionali:

- sup.: mq 50,00
- H: 1 piano fuori terra

Stato di conservazione:

- buono**
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare) **SERVIZI ALL'ISTRUZIONE, SERVIZI RELIGIOSI E ATTREZZATURE PUBBLICHE**

Modalità di fruizione: **FRUIBILE NEGLI ORARI DI APERTURA DELLA STRUTTURA**

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto: **PRESENTE**

Compatibilità con le funzioni al contorno: **COMPATIBILE**

Accessibilità: **BUONA**

Azioni da intraprendere: **NESSUNA**

SCHEDA N. EP6

Tipologia di attrezzatura: **SERVIZI E ATTREZZATURE PUBBLICHE**

Ubicazione: Località Fontanile



Caratteristiche dimensionali:

- sup.: mq 91,50
- H: 1 piano fuori terra

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare) **SERVIZI ALL'ISTRUZIONE, SERVIZI RELIGIOSI E ATTREZZATURE PUBBLICHE**

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:

Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDA N. AP1

Tipologia di attrezzatura: **SERVIZI E ATTREZZATURE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE – AREA RICREATIVA**

Ubicazione: Via Della Industria



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 4.787,30

Stato di conservazione:

- buono**
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare) **PARCHEGGIO PUBBLICO E VERDE RICREATIVO SPORTIVO**

Modalità di fruizione: **NON ESISTONO LIMITAZIONI ALL'USO**

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto: **PRESENTE**

Compatibilità con le funzioni al contorno: **COMPATIBILE**

Accessibilità: **BUONA**

Azioni da intraprendere: **NESSUNA**

SCHEDA N. IT1

Tipologia di attrezzatura: **IMPIANTO TECNOLOGICO - DISTRIBUTORE**

Ubicazione: Via Scalvino



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 1.104,40

Stato di conservazione:

- buono**
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione: **NON ESISTONO LIMITAZIONI ALL'USO**

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto: **PRESENTE**

Compatibilità con le funzioni al contorno: **COMPATIBILE**

Accessibilità: **BUONA**

Azioni da intraprendere: **NESSUNA**

SCHEDA N. IT2

Tipologia di attrezzatura: **IMPIANTO TECNOLOGICO - DIGA**

Ubicazione: Via Gozzi



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 2.326,30

Stato di conservazione:

- buono**
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare) **IMPIANTO TECNOLOGICO**

Modalità di fruizione: **FRUIBILE NEGLI ORARI DI APERTURA DELLA STRUTTURA**

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto: **PRESENTE**

Compatibilità con le funzioni al contorno: **COMPATIBILE**

Accessibilità: **BUONA**

Azioni da intraprendere: **NESSUNA**

SCHEDA N. IT3

Tipologia di attrezzatura: **IMPIANTO TECNOLOGICO - EX DEPOSITO BETONAGGIO**

Ubicazione: Via Prato Lenna



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 1.168,00

Stato di conservazione:

- buono**
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare) **IMPIANTO TECNOLOGICO**

Modalità di fruizione: **FRUIBILE NEGLI ORARI DI APERTURA DELLA STRUTTURA**

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto: **PRESENTE**

Compatibilità con le funzioni al contorno: **COMPATIBILE**

Accessibilità: **BUONA**

Azioni da intraprendere: **NESSUNA**

SCHEDA N. IT4

Tipologia di attrezzatura: **IMPIANTO TECNOLOGICO - CENTRALE IDROELETTRICA**

Ubicazione: Via Oberti



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 665,15

Stato di conservazione:

- buono**
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare) **IMPIANTO TECNOLOGICO**

Modalità di fruizione: **FRUIBILE NEGLI ORARI DI APERTURA DELLA STRUTTURA**

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto: **PRESENTE**

Compatibilità con le funzioni al contorno: **COMPATIBILE**

Accessibilità: **BUONA**

Azioni da intraprendere: **NESSUNA**



SCHEDA N. IT5

Tipologia di attrezzatura: **IMPIANTO TECNOLOGICO - CENTRALE ELETTRICA**

Ubicazione: Via Oberti



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 1.382,10

Stato di conservazione:

- buono**
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare) **IMPIANTO TECNOLOGICO**

Modalità di fruizione: **FRUIBILE NEGLI ORARI DI APERTURA DELLA STRUTTURA**

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto: **PRESENTE**

Compatibilità con le funzioni al contorno: **COMPATIBILE**

Accessibilità: **BUONA**

Azioni da intraprendere: **NESSUNA**

SCHEDA N. IT6

Tipologia di attrezzatura: **IMPIANTO TECNOLOGICO - DEPURATORE**

Ubicazione: Zona Sorgente Fregera



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 956,30

Stato di conservazione:

- buono**
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare) **PARCHEGGIO PUBBLICO**

Modalità di fruizione: **FRUIBILE NEGLI ORARI DI APERTURA DELLA STRUTTURA**

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto: **PRESENTE**

Compatibilità con le funzioni al contorno: **COMPATIBILE**

Accessibilità: **BUONA**

Azioni da intraprendere: **NESSUNA**

SCHEDA N. IT7

Tipologia di attrezzatura: **IMPIANTO TECNOLOGICO - DIGA**

Ubicazione: Via Dell'Oro



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 294,00

Stato di conservazione:

- buono**
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare) **PARCHEGGIO PUBBLICO**

Modalità di fruizione: **FRUIBILE NEGLI ORARI DI APERTURA DELLA STRUTTURA**

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto: **PRESENTE**

Compatibilità con le funzioni al contorno: **COMPATIBILE**

Accessibilità: **BUONA**

Azioni da intraprendere: **NESSUNA**

SCHEDA N. CRR1

Tipologia di attrezzatura: **CENTRO RACCOLTA RIFIUTI**

Ubicazione: Via Delle Industrie



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 1.981,30

Stato di conservazione:

- buono**
- mediocre
- scadente
- non presente

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare) **PARCHEGGIO PUBBLICO**

Modalità di fruizione: **FRUIBILE NEGLI ORARI DI APERTURA DELLA STRUTTURA**

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto: **PRESENTE**

Compatibilità con le funzioni al contorno: **COMPATIBILE**

Accessibilità: **BUONA**

Azioni da intraprendere: **NESSUNA**



PIANO DEI SERVIZI
SCHEDE STANDARD E SERVIZI INSEDIATIVI

Capitolo 6

VERDE PER ATTIVITA' SPORTIVE ALL'APERTO

SCHEDA N. VSA1

Tipologia di attrezzatura: **VERDE PER ATTIVITA' SPORTIVE ALL'APERTO**

Ubicazione: Località Pratolungo



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 36.423,30

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente**

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:


Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**

SCHEDE N. VSA2

Tipologia di attrezzatura: **VERDE PER ATTIVITA' SPORTIVE ALL'APERTO**

Ubicazione: Località L'Oro, Cantone San Francesco e Cantone Santa Maria



Caratteristiche dimensionali:

- s.f.: mq 417.713,45

Stato di conservazione:

- buono
- mediocre
- scadente
- non presente**

Elementi integrativi della funzione principale:

- giardini
- spazi pluriuso
- altro (specificare)

Modalità di fruizione:

Grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto:

Compatibilità con le funzioni al contorno:

Accessibilità:

Azioni da intraprendere: **DA REALIZZARE**