



**Comune di Nembro**  
Provincia di Bergamo



Claudio Cancelli  
Salvatore Alletto  
Candida Mignani

- sindaco -  
- segretario comunale -  
- assessore al territorio -



# Piano di governo del territorio 2015

## Piano dei Servizi

Adottato D.C.C. n° 22 del 28/04/16    Approvato D.C.C. n° 43 del 26/10/16    BURL n°50 del 14/12/16

### A9

### Schede d'inventario dei servizi esistenti PARCHEGGI FRAZIONI

#### **PROGETTO E COORDINAMENTO**

arch. Domenico Leo

#### **GRUPPO DI PROGETTAZIONE**

geom. Francesco Carrara  
urb. Sara Bertuletti  
geom. Manuela Seno

#### **PROCEDIMENTO V.A.S.**

arch. Giorgio Baldizzone    - responsabile  
arch. Domenico Leo        - autorità precedente  
arch. Francesco Adobati    - autorità competente






ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Gavarno
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_G001
N° particella catastale e foglio	Fg 22 Mapp. 11103 (ex. 11109 sub. 6)
Proprietà del lotto	privato di uso pubblico
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	334,69
	Superficie (slp costruito)	Mq.	334,69
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	no
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato discreto
Ulteriori note tecniche	Presenza di: un'aiuola a protezione della s.p. 65 da tenere continuamente mantenuta, un raccoglitore Humana, un cestino in lamiera stato sufficiente e una cabina dell'illuminazione pubblica. L'edera che sta infestando il muro di sostegno deve essere estirpata. Le aiuole attualmente spoglie potrebbero ospitare piccoli alberelli, note reperite dallo studio del verde redatto dall'agronomo Mario Carminati.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero sempre consentito, non recintato e regolamentato a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	12
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Il parcheggio viene utilizzato per lo più dai residenti della zona.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Rifacimento di alcuni tratti di asfalto, posizionamento di segnaletica verticale e continua manutenzione delle essenze presenti nelle aiuole. Le aiuole attualmente spoglie potrebbero ospitare piccoli alberelli.
------------------------	--

Rilievo fotografico	04/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\GAVARNO\IP\_G001\_via gavarno\_vicino al civico 29

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	piazza Rinnovata
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_G002
N° particella catastale e foglio	Fg 22 Mapp. 950
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	68,82
	Superficie (slp costruito)	Mq.	68,82
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	si adeguato alla L.R. 17/2000
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	2002
	Finiture porfido	Stato ottimo
Ulteriori note tecniche	la piazza è di recente realizzazione, in centro ad essa si trova una fioriera/aiuola dove è necessario un periodico controllo ed un eventuale leggera potatura con pulizia della vegetazione.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	disco orario solo per i giorni lavorativi della durata di 1 ora dalle ore 8 alle 20, a raso non recintato.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	6
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	utilizzato dai clienti delle attività commerciali presenti in piazza.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Pulizia e potatura dell'aiuola presente al centro della piazza.
------------------------	---

Rilievo fotografico	04/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\GAVARNO\IP\_G002\_piazza rinnovata

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Barzini
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_G003
N° particella catastale e foglio	Fg 22 Mapp. 11627
Proprietà del lotto	Comune di Nembro, il parcheggio centrale, privato in fase di acquisizione parcheggio di recente realizzazione (vedi convenzione sottoscritta in data 14/03/2003 rep. 10468, racc. 4666, notaio Antonia Raffaelli)
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	355,68
	Superficie (slp costruito)	Mq.	355,68
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	si un posto per disabili
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	i posti auto ubicati vicino ai corpi di fabbrica di recente realizzazione sono stati edificati nel 2003.
	Finiture asfalto	Stato discreto per i parcheggi centrali, buono per i parcheggi laterali realizzati nel 2003.
Ulteriori note tecniche	presenza di: n. 2 panchine stato buono, aiuole da tener pulite e manutate, n. 1 cestino stato sufficiente, n. 1 fontanella, percorso pedonale.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero non regolamentato e recintato.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	24 posti auto, 1 posto auto per disabili
	Tipologia	no	liscia di pesce	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	utilizzato per lo più dai residenti della zona.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Tener manutate le essenze presenti nelle aiuole, posizionamento di idonea segnaletica verticale anche per il posto auto per disabili, rifacimento di alcuni tratti di asfalto e segnaletica orizzontale.
------------------------	--

Rilievo fotografico	04/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\GAVARNO\IP\_G003\_via barzini

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Gavarno
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_G004
N° particella catastale e foglio	Fg 22 Mapp. 5515, 12078
Proprietà del lotto	Comune di Nembro, acquisito con atto di cessione gratuita a favore del comune di Nembro rep. 1023 del 09/07/2007 e rep. 1024 del 09/07/2007.
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	82,54
	Superficie (slp costruito)	Mq.	82,54
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	si adeguato alla L.R. 17/2000. Si precisa che i pali dell'illuminazione pubblica sono posizionati lungo il lato opposto della S.P. 65.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	Parcheggio realizzato con la pratica edilizia n. 189/2005. F.L. 09/09/2006.
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	presenza di contatori privati probabilmente di proprietà dei condomini difficili da raggiungere se c'è parcheggiata una macchina.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero non regolamentato e recintato.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	6 posti auto
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si ATB linea 27			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	utilizzato dai residenti della zona.
---------	---------------------------------------	--------------------------------------

Interventi individuati	Pulizia continua del parcheggio e posa idonea segnaletica verticale. Risolvere il problema di accesso ai contatori condominiali difficili da raggiungere nel caso in cui vi sono delle macchine parcheggiate.
------------------------	---

Rilievo fotografico	04/05/2009
---------------------	------------



Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\GAVARNO\IP\_G004\_via gavarno\_vicino pl II\_24

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	Via Gavarno
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_G005
N° particella catastale e foglio	Fg 24 Mapp. 4982 - 4983 - 4984 - 4985
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	1043,42
	Superficie (slp costruito)	Mq.	1043,42
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	si un posto per disabili
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	frazionamento 1990
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Vicinanza cabina metano, presenza di un marciapiede in porfido stato ottimo	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero non regolamentato e recintato.		
	Parcheggi	N. posti auto/dimensione	Interni no	Esterni 33 posti auto, 1 posto auto per disabili
		Tipologia	no	in linea
	Trasporto pubblico entro 200 mt	si		

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	ottima posizione per l'immediata vicinanza con il cimitero, con l'oratorio e il campo da calcio.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Rivedere la segnaletica verticale, presenza di rifiuti, rifacimento segnaletica orizzontale.
------------------------	--

Rilievo fotografico	04/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\GAVARNOIP\_G005\_via gavarno\_vicino edilcase

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Gavarno
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_G006
N° particella catastale e foglio	Fg 24 Mapp. 12908
Proprietà del lotto	Privato da cedere al Comune come previsto nella convenzione sottoscritta in data 13/09/2006 rep. 13626 racc. 6653 notaio dott.sa Antonia Raffaelli.
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e di parcheggio interno al P.L. II/26 bis.

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	1971,30
	Superficie (slp costruito)	Mq.	1971,30
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	<i>Barriere architettoniche</i>	n. 2 posti per disabili
	<i>Impianto di illuminazione e messa a terra</i>	Si. L'impianto di illuminazione pubblica verrà realizzato in conformità alla L.R. 17/2000.
	<i>Prevenzione incendi</i>	non necessario
Condizioni dell'edificio	<i>Anno di costruzione</i>	I lavori sono stati autorizzati con la pratica edilizia n. 103/2006. Attualmente sono in corso di realizzazione.
	<i>Finiture asfalto</i>	Stato
Ulteriori note tecniche	Presenza di un'area verde dotata di essenze e di un percorso pedonale pubblico non ancora di fatto realizzato ma previsto nel permesso di costruire n. 103/2006.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	non precisato		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		<i>N. posti auto/dimensione</i>	no	52 posti auto scoperti, 2 posti auto per disabili scoperti, n. 19 posti auto coperti.
		<i>Tipologia</i>	no	in linea
	Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea ATB 27		

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Il parcheggio sarà a servizio degli abitanti del quartiere e dai futuri residenti della nuova lottizzazione in corso di costruzione.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Terminare i lavori di cui alla opere di urbanizzazione pratica edilizia n. 103/2006. Posizionamento segnaletica orizzontale e verticale. Per la manutenzione delle aree verdi è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
------------------------	--

Rilievo fotografico	05/11/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\GAVARNO\P\_G006\_PL I126 bis

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Meucci
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_G007
N° particella catastale e foglio	Fg 22 Mapp. 12448
Proprietà del lotto	Comune di Nembro. Convenzione per l'attuazione del piano di lottizzazione II/26 sottoscritta in data 22/09/2003 n. rep. 21.042 n. racc. 9.809. Aree acquisite con atto di cessione gratuita dei terreni sottoscritto in data 17/07/2008 rep. 144991 racc. 36178 notaio Nosari Peppino.
Azzonamento da PRG vigente	zona C interna al P.L. II/26

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	57,85
	Superficie (slp costruito)	Mq.	57,85
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Si. Il servizio dispone di un posto auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	Lavori autorizzati con la pratica edilizia n. 61/2003. Opere collaudate nel 2008.
	Finiture asfalto	Stato discreto
Ulteriori note tecniche	Presenza di un'aiuola	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso sempre consentito, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	5 posti auto
		Tipologia	no	in linea
Trasporto pubblico entro 200 mt	si ATB linea 27			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Parcheggio poco segnalato, utilizzato per lo più dai residenti del quartiere.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Continua pulizia del parcheggio, per la manutenzione delle aiuole esistenti è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
------------------------	--

Rilievo fotografico	30/09/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\GAVARNOIP\_G007\_via meucci piccolino

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Meucci
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_G008
N° particella catastale e foglio	Fg 24 Mapp. 12455 - 12461
Proprietà del lotto	Comune di Nembro. Convenzione per l'attuazione del piano di lottizzazione II/26 sottoscritta in data 22/09/2003 n. rep. 21.042 n. racc. 9.809. Aree acquisite con atto di cessione gratuita dei terreni sottoscritto in data 17/07/2008 rep. 144991 racc. 36178 notaio Nosari Peppino.
Azzonamento da PRG vigente	zona C interna al P.L. II/26

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	122,66
	Superficie (slp costruito)	Mq.	122,66
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	si, 1 posto per disabili
	Impianto di illuminazione e messa a terra	si adeguato alla L.R. 17/2000
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	Lavori autorizzati con la pratica edilizia n. 61/2003. Opere collaudate nel 2008.
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	In ottimo stato la segnaletica orizzontale e verticale, presenza di un marciapiede in porfido in stato ottimo.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero non regolamentato e recintato.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	9 posti auto, 1 posto auto per disabili, 8 posti per moto
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si ATB linea 27 all'imbocco di via Meucci sulla S.P. 65			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Ottima posizione per l'immediata vicinanza con il parco.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Pulizia continua vista la presenza di sporcizia ed erbaccia.
------------------------	--

Rilievo fotografico	04/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\GAVARNO\P\_G008\_via meucci

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Palazzo
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_G009
N° particella catastale e foglio	Fg 22 Mapp. 12486 - 12474
Proprietà del lotto	Comune di Nembro. Convenzione per l'attuazione del piano di lottizzazione II/26 sottoscritta in data 22/09/2003 n. rep. 21.042 n. racc. 9.809. Aree acquisite con atto di cessione gratuita dei terreni sottoscritto in data 17/07/2008 rep. 144991 racc. 36178 notaio Nosari Peppino.
Azzonamento da PRG vigente	zona C interna al P.L. II/26

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	75,42
	Superficie (slp costruito)	Mq.	75,42
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	si adeguato alla L.R. 17/2000. Si precisa che i pali dell'illuminazione pubblica sono posizionati lungo il lato opposto della strada.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	Lavori autorizzati con la pratica edilizia n. 61/2003. Opere collaudate nel 2008.
	Finiture asfalto	Stato ottimo
Ulteriori note tecniche	presenza di un marciapiede retrostante al parcheggio	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero, non regolamentato e recintato		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	6
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si ATB 27			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	utilizzato dai residenti della zona
---------	---------------------------------------	-------------------------------------

Interventi individuati	posizionamento segnaletica verticale.
------------------------	---------------------------------------

Rilievo fotografico	04/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Waspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\GAVARNO\P\_G009\_via palazzo

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	Via Val di Magni
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_G010
N° particella catastale e foglio	Fg 24 Mapp. 12477 - 12481 - 12482 - 12475
Proprietà del lotto	Comune di Nembro. Convenzione per l'attuazione del piano di lottizzazione II/26 sottoscritta in data 22/09/2003 n. rep. 21.042 n. racc. 9.809. Aree acquisite con atto di cessione gratuita dei terreni sottoscritto in data 17/07/2008 rep. 144991 racc. 36178 notaio Nosari Peppino.
Azzonamento da PRG vigente	zona C interna al P.L. II/26

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	176,80
	Superficie (slp costruito)	Mq.	176,80
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	si un posto per disabili
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	Lavori autorizzati con la pratica edilizia n. 61/2003. Opere collaudate nel 2008.
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Presenza di: marciapiede retrostante al parcheggio in porfido stato buono, di n. 1 cestino stato ottimo, aiuola da tener manutentata. Risulta in ottime condizioni la segnaletica orizzontale e verticale.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero, non regolamentato e recintato.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	15 + 1 posto auto per disabili
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si ATB 27			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	utilizzato per lo più dai residenti della zona.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	pulizia continua del marciapiede per la presenza di erbacce, nelle aiuole presenti è necessario un periodico controllo con potatura e pulizia della vegetazione.
------------------------	--

Rilievo fotografico	04/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\GAVARNO\P\_G010\_via val di magni

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Gavarno Sant'Antonio
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_G011
N° particella catastale e foglio	Fg 24 Mapp. 9274
Proprietà del lotto	Privato da cedere al Comune così come precisato nella convenzione per l'attuazione del PL III/11 sottoscritta in data 19/12/1989 rep. 125339 racc. 41172, notaio Dr. Giovanni Battista Anselmo.
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	745,85
	Superficie (slp costruito)	Mq.	745,85
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	No. Il servizio non dispone di posti auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	Il parcheggio è stato realizzato con la pratica edilizia n. 11/1989. F.L. 31/05/1990
	Finiture asfalto	Stato discreto - in alcuni punti da rifare
Ulteriori note tecniche	Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione. L'aiuola è stata inserita nell'elenco delle aiuole adottabili all'interno dell'iniziativa "Adotta un'aiuola". Presenza di cabina Enel.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero non regolamentato e recintato. Possibilità di accesso anche dal percorso pedonale sottostante al parcheggio affacciante sulla S.P. 65 tramite scaletta di collegamento.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	590 mq.
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si ATB linea 27			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	utilizzato dagli abitanti della zona e dalle ditte presenti nelle immediate vicinanze al servizio. Ottima posizione per chi utilizza il servizio di trasporto ATB.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
------------------------	---

Rilievo fotografico	04/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\GAVARNO\IP\_G011\_via gavarno

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Gavarno Sant'Antonio
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_G012
N° particella catastale e foglio	Fg 24 Mapp. 872 - 11801
Proprietà del lotto	Mappale 872 di proprietà del Comune di Nembro, Mappale 11801 di proprietà della Parrocchia di Sant'Antonio di Padova.
Azzonamento da PRG vigente	A insediamenti di interesse storico artistico ed ambientale, Strade e relative fasce di rispetto .

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	414,41
	Superficie (slp costruito)	Mq.	414,41
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	No. Il servizio non dispone di posti auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato discreto
Ulteriori note tecniche	Presenza di essenze da tener manutate e di una staccionata in legno stato sufficiente.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	348 mq.
	Tipologia	no	non precisato	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Ottima posizione per la vicinanza immediata con la chiesa di Sant'Antonio e i nuclei residenziali.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Riqualificazione completa del parcheggio e della sua area circostante. Posizionamento segnaletica verticale ed orizzontale. Si evidenzia la necessità di creare un posto auto per disabili preferibilmente nel pianoro esistente vicino alla chiesa. Tener pulito il parcheggio. Per la manutenzione delle essenze esistenti è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione. Creare una canaletta per lo scolo delle acque piovane e sistemare la recinzione in legno esistente.
------------------------	---

Rilievo fotografico	30/09/2009
---------------------	------------



Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\GAVARNO\P\_G012

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	Parcheggio ubicato nel comune di Villa di Serio	
	Indirizzo	Piazza Pacem in Terris	
	Tipologia	Parcheggio pubblico	
	Tipologia specifica		

Scheda n°	P_G013
N° particella catastale e foglio	Fg 6 Mapp. 3730
Proprietà del lotto	Ente urbano sul Comune di Villa di Serio
Azzonamento da PRG vigente	

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	686,27
	Superficie (slp costruito)	Mq.	686,27
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	No. Il servizio non dispone di posti auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Presenza di aiuole da manutentare	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero non regolamentato e recintato		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	17 + circa 4
		Tipologia	no	in linea
	Trasporto pubblico entro 200 mt	si		

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	ottima posizione per la vicinanza con il percorso pedonale, con la scuola materna S.S. Innocenti, con la chiesa e con il parco pubblico
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Posizione segnaletica verticale. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
------------------------	---

Rilievo fotografico	04/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGTPIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\GAVARNOIP\_G013\_via gavarno parcheggio su villa di serio

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Gavarno
	Tipologia	parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_G014
N° particella catastale e foglio	Fg 24 Mapp. 2872 - 9238 - 9239
Proprietà del lotto	Privato da cedere al Comune come precisato nella convenzione sottoscritta in data 13/09/2006 rep. 13626 racc. 6653 notaio dott.sa Antonia Raffaelli.
Azzonamento da PRG vigente	Zona C Residenziale di espansione interna al P.L. II/26 bis.

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	148,47
	Superficie (slp costruito)	Mq.	148,47
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	<i>Barriere architettoniche</i>	No. Il servizio non dispone di posti auto per disabili.
	<i>Impianto di illuminazione e messa a terra</i>	Si. L'impianto di illuminazione pubblica verrà realizzato in conformità alla L.R. 17/2000.
	<i>Prevenzione incendi</i>	non necessario
Condizioni dell'edificio	<i>Anno di costruzione</i>	in corso di realizzazione
	<i>Finiture asfalto</i>	Stato
Ulteriori note tecniche	Da progetto vicino al parcheggio verrà realizzato un percorso pedonale pubblico.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	non precisato		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		<i>N. posti auto/dimensione</i>	no	mq. 160,85
		<i>Tipologia</i>	no	a cassetta
	Trasporto pubblico entro 200 mt	no		

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Il parcheggio sarà a servizio degli abitanti del quartiere e dai futuri residenti della nuova lottizzazione in corso di costruzione.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Terminare i lavori di cui alle opere di urbanizzazione, posizionamento segnaletica orizzontale e verticale.
------------------------	---

Rilievo fotografico	In corso di realizzazione
---------------------	---------------------------




[Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\GAVARNO\IP\\_G014\\_parcheggio sopra\\_PL II.26bis](#)

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	Parcheeggio
	Indirizzo	via Da Vinci
	Tipologia	Parcheeggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_L001
N° particella catastale e foglio	Fg 8 Mapp. 10172 - 2007 - 1787 - 5364
Proprietà del lotto	privato ad uso pubblico
Azzonamento da PRG vigente	Spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	278,18
	Superficie (slp costruito)	Mq.	278,18
	Parcheeggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	No. Il servizio non dispone di posti auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	L'impianto di illuminazione pubblica non è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	Non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	presenza di un cestino in stato discreto	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero senza reti e recinzioni		
	Parcheeggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	No	11
	Tipologia	no	2 in linea 9 a lisca di pesce	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB in piazza Sant'Antonio Abate.			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Ottima posizione per la vicinanza con i percorsi pedonali
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Posizionamento segnaletica verticale, rifacimento segnaletica orizzontale, pulizia continua del parcheeggio. Adeguamento dell'impianto dell'illuminazione pubblica alla L.R. 17/2000.
------------------------	---

Rilievo fotografico	19/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\LONNO\P\_L001\_via da vinci

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	Parcheeggio
	Indirizzo	via Caravaggio
	Tipologia	Parcheeggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_L002
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 9852
Proprietà del lotto	Comune di Nembro. Area acquisita tramite atto di cessione a favore del Comune rep. 74390 del 30/11/2001 a firma del notaio Nosari Mariafranca di Grumello del Monte. Convenzione urbanistica sottoscritta in data 01/04/1999 n. rep. 61,260 n. racc. 9746 a firma del notaio Dr. Mariafranca Nosari Notaio di Grumello del Monte.
Azzonamento da PRG vigente	Zona C residenziale di espansione interna al P.L. II/30.

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	73,65
	Superficie (slp costruito)	Mq.	73,65
	Parcheeggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Il servizio è dotato di un posto auto per disabili
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si l'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	Non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	La pratica di riferimento è la n. 70/1992.
	Finiture asfalto	Stato discreto
Ulteriori note tecniche	tener pulito il parcheeggio dalle erbacce, le cassette della posta intralciano la possibilità di parcheeggiare, di fronte al parcheeggio sopra ad una gettata di cemento rialzata vi è la presenza di un tavolo con 2 panchine stato buono - davanti al parcheeggio	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero sempre consentito non regolamentato e e recintato.		
	Parcheeggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	6
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB in piazza S. Antonio Abate			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	parcheeggio utilizzato dai residenti della zona
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	rifacimento segnaletica orizzontale, posizionamento segnaletica verticale, continua pulizia del parcheeggio. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
------------------------	---

Rilievo fotografico

19/05/2009




[Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\LONNO\IP\\_L002\\_Via caravaggio PL ii.30](#)

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	Parcheeggio
	Indirizzo	via Caravaggio
	Tipologia	Parcheeggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_L003
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 1640 - 9583
Proprietà del lotto	Comune di Nembro. Mappale 9853 acquisito con atto pubblico sottoscritto in data 30/11/2001 n. rep. 74390 a firma del notaio Nosari Mariafranca di Grumello del Monte. Mappale 1640 acquisito con atto pubblico sottoscritto in data 24/05/2002 n. rep. 85036 a firma del notaio Salvatore Lombardo di Gazzaniga.
Azzonamento da PRG vigente	Zona C residenziale di espansione interna al P.L. II/30.

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	67,67
	Superficie (slp costruito)	Mq.	67,67
	Parcheeggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Il servizio non è dotato di posti auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si l'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	Non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato discreto
Ulteriori note tecniche	presenza di un'aiuola di fianco al parcheeggio da tener mantenuta	


ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero sempre consentito non regolamentato e e recintato.		
	Parcheeggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	9
	Tipologia	no	in linea e lisca di pesce	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB in piazza S. Antonio Abate			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	parcheeggio utilizzato dai residenti della zona - ottima posizione per la vicinanza ai percorsi pedonali
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Posizionamento segnaletica orizzontale, rifacimento segnaletica verticale. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
------------------------	---

Rilievo fotografico

19/05/2009




[Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\LONNO\IP\\_L003\\_via caravaggio](#)

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	Parcheeggio
	Indirizzo	via Caravaggio
	Tipologia	Parcheeggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_L004
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 9855- 9851
Proprietà del lotto	Comune di Nembro. Area acquisita tramite atto di cessione a favore del Comune rep. 74390 del 30/11/2001 a firma del notaio Nosari Mariafranca di Grumello del Monte. Convenzione urbanistica sottoscritta in data 01/04/1999 n. rep. 61,260 n. racc. 9746 a firma del notaio Dr. Mariafranca Nosari Notaio di Grumello del Monte.
Azzonamento da PRG vigente	Zona C residenziale di espansione interna al P.L. II/30.

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	211,47
	Superficie (slp costruito)	Mq.	211,47
	Parcheeggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Il servizio non è dotato di posti auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si l'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	Non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	davanti al parcheeggio vi è la presenza di un muro in pietra stato buono	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero sempre consentito non regolamentato e e recintato.		
	Parcheeggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	14
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si in piazza S. Antonio Abate SAB			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	parcheeggio utilizzato dai residenti della zona
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Posizionamento segnaletica orizzontale, rifacimento segnaletica verticale.
------------------------	--

Rilievo fotografico

19/05/2009




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\LONNO\P\_L004\_via caravaggio davanti condomini

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	Parcheeggio
	Indirizzo	via Caravaggio
	Tipologia	Parcheeggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_L005
N° particella catastale e foglio	Fg 12 Mapp. 5704
Proprietà del lotto	privato di uso pubblico
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	118,15
	Superficie (slp costruito)	Mq.	118,15
	Parcheeggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Il servizio non è dotato di posti auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si l'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	Non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato discreto
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero sempre consentito non regolamentato e e recintato.		
	Parcheeggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	circa mq. 118,15
		Tipologia	no	in linea
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	ottima posizione per l'immediata vicinanza con il cimitero, anche se i posti auto sono limitati.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale, pulizia continua del parcheeggio.
------------------------	--

Rilievo fotografico	19/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\LONNOIP\_L005\_via caravaggio davanti cimitero

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	Parcheggio	
	Indirizzo	piazza S. Antonio Abate	
	Tipologia	Parcheggio pubblico	
	Tipologia specifica		

Scheda n°	P_L006
N° particella catastale e foglio	Fg 8 Mapp. 8090 - 8091
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Spazi di sosta e di parcheggio + strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	894,54
	Superficie (slp costruito)	Mq.	894,54
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura/su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Il servizio è dotato di un posto auto per disabili
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si l'impianto di illuminazione pubblica non è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	Non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato discreto (asfalto) marciapiede in autobloccanti (buono)
Ulteriori note tecniche	presenza di n. 5 panchine in pietra in buono stato - cestini discreti	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	circa 25 + 1 per disabili
		Tipologia	no	a lisca di pesce
	Trasporto pubblico entro 200 mt	si in piazza s. antonio abate SAB		

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	ottima posizione a servizio del centro di Lonno (Biblioteca/chiesa/oratorio) nelle immediate vicinanze fermata SAB
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Rifacimento segnaletica orizzontale, posizionamento segnaletica verticale. Si consiglia una riqualificazione completa della piazza. Adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica ai sensi della L.R. 17/2000.
------------------------	--

Rilievo fotografico	23/02/2009
---------------------	------------




[Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\LONNOIP\\_L006\\_piazza san antonio abate](#)

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	Parcheeggio
	Indirizzo	via Buonarroti
	Tipologia	Parcheeggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_L007
N° particella catastale e foglio	Fg 8 Mapp. 12165 - 12161
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	verde pubblico

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	453,31
	Superficie (slp costruito)	Mq.	453,31
	Parcheeggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	si un posto per disabili
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si l'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	Non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	2006/2007
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	dotato di cestini (ottimi). Presenza di aiuole dotate di essenze da tener manutate.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero sempre consentito, non recintato		
	Parcheeggi	N. posti auto/dimensione	Interni	Esterni
		Tipologia	No	12
	Trasporto pubblico entro 200 mt	si	no	a disco orario 8-20 sia feriale che festivo - in linea

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	parcheeggio a servizio del parco Baden Powell/biblioteca/ambulatorio medico - ottima posizione
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Per la manutenzione delle aiuole esistenti è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
------------------------	---

Rilievo fotografico	23/02/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\LONNO\IP\_L007\_via buonarroti vicino villa pellicoli

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio Lonno Prato Fò
	Indirizzo	via G. B. Moroni
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_L008
N° particella catastale e foglio	Fg 8 Mapp. 4082
Proprietà del lotto	Attualmente privato da cedere gratuitamente al comune così come precisato nella concessione edilizia n. 659/1978.
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	913,42
	Superficie (slp costruito)	Mq.	913,42
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	si 2 posti per disabili
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si l'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	Non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	Il parcheggio è stato realizzato con la pratica edilizia n. 659/1978. La fine lavori dell'intervento è datata 29/11/1982.
	Finiture asfalto	Stato buono sia asfalto che marciapiedi in autobloccanti
Ulteriori note tecniche	dotato di cestino in ottimo stato	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	pedonale/carrabile accesso libero e non regolamentato - recintato con recinzione in legno		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	n. 35 posti auto di cui n. 2 per disabili
	Tipologia	no	liberi in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	ottima posizione per la frazione Prato Fò e per l'immediata vicinanza con la fermata SAB e sentiero pubblico
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	nessuno
------------------------	---------

Rilievo fotografico	23/02/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\LONNO\IP\_L008\_via moroni loc. prato fo

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	percheggio
	Indirizzo	nuova strada di PRG interna al PL II/29
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_L009
N° particella catastale e foglio	Fg 8 Mapp. 3200
Proprietà del lotto	Attualmente privato da cedere al Comune, previo frazionamento, così come precisato nel PL II/29 e nella bozza di convenzione entrambi approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 14 dle 14/05/2010.
Azzonamento da PRG vigente	Zona C Residenziale di espansione interna al PL II/29

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	203,06
	Superficie (slp costruito)	Mq.	203,06
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	si un posto auto per disabili
	Impianto di illuminazione e messa a terra	si previsto sia nel PL che nella bozza di convenzione adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	Di prossima realizzazione. Ad oggi è stato approvato solo il PL II/29 con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 14/05/2010.
	Finiture non precisato	Stato
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	non precisato		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	12 posti auto di cui un posto auto per disabili
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Il parcheggio sarà al servizio, prettamente, dei nuovi complessi residenziale che verranno edificati.
---------	---------------------------------------	---


Interventi individuati	
------------------------	--

Rilievo fotografico	Di prossima realizzazione
---------------------	---------------------------

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Salmezza
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_S001
N° particella catastale e foglio	Fg 2 Mapp. 9668 - 9670
Proprietà del lotto	Comune di Nembro Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 15.04.1999 si è approvato di procedere all'acquisizione delle aree. Con atto pubblico sottoscritto in data 26/07/1999 n. rep. 14148/6243 notaio Foglieni Rodolfo di Bergamo sono state acquisite le aree.
Azzonamento da PRG vigente	Zona A - insediamenti di interesse storico - artistico e ambientale

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	144,87
	Superficie (slp costruito)	Mq.	144,87
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	L'impianto di illuminazione pubblica esistente non risulta adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	Non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	campana di vetro + altri contenitori per rifiuti vari (area da tener pulita)	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero non recintato e regolamentato a raso		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	12
	Tipologia	no	lisca di pesce	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	ottima posizione per la vicinanza con i sentieri pedonali
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Posizionare la segnaletica verticale nel parcheggio con 6 posti auto. Adeguare l'impianto di illuminazione pubblica alla L.R. 17/2000. Tener continuamente pulito vicino alle campane raccogli rifiuti. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessari
------------------------	---

Rilievo fotografico	19/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\foto\PARCHEGGIO\SALMEZZA\P\_S001\_Via salmezza

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Salmezza
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_S002
N° particella catastale e foglio	Fg 2 Mapp. 11325
Proprietà del lotto	Comune di Nembro - Convenzione per l'attuazione del piano di recupero di iniziativa privata sottoscritta in data 12/11/1999 rep. 7498 racc. 2782 notaio Antonia Raffaelli. Area acquisita con atto di cessione gratuito sottoscritto in data 14/03/2003 rep. 10467 notaio Antonia Raffaelli di Sant'Omobono Imagna.
Azzonamento da PRG vigente	Zona A - insediamenti di interesse storico - artistico

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	100,84
	Superficie (slp costruito)	Mq.	100,84
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	L'impianto di illuminazione pubblica risulta non adeguato alla L.R. 17/2000. Si evidenzia che i pali sono stati posizionati lungo il lato opposto della strada.
	Prevenzione incendi	Non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	Con la pratica edilizia n. 76/1999 è stato realizzato il parcheggio. Il parcheggio è stato concluso in data 03/04/2002.
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Presenza di un contenitore verde per la raccolta dei rifiuti raccolti e di una siepe da tener manutentata. Presenza di una recinzione in rete metallica stato discreto.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero sempre consentito non regolamentato a raso		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	No	6 posti auto
		Tipologia	no	in linea
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Il parcheggio viene utilizzato per lo più dai residenti del quartiere e da coloro che utilizzano i sentieri pedonali presenti in zona.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Rifacimento segnaletica orizzontale, adeguamento dell'impianto dell'illuminazione pubblica alla L.R. 17/2000. Eliminare e/o spostare il contenitore verde per la raccolta dei rifiuti all'interno del parcheggio. Tener manutentata la siepe.
------------------------	---

Rilievo fotografico

19/05/2009




[Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\SALMEZZA\IP\\_S002\\_via salmezza](#)

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Trevasco
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_ST001
N° particella catastale e foglio	Fg 10 Mapp. 6976 - 6578
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	zona E6 agricola ambiti di rilevanza ambientale

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	88,67
	Superficie (slp costruito)	Mq.	88,67
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato discreto
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero sempre consentito, non recintato e regolamentato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	mq. 88,67
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Parcheggio utilizzato dai residenti del quartiere.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Rifacimento segnaletica orizzontale e posizionamento segnaletica verticale.
------------------------	---

Rilievo fotografico	19/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIOTREVASCO TRINITA'IP\_ST001\_via trevasco vicino alla chiesa

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	S.P. 36
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_SV001
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 3929
Proprietà del lotto	privato di uso pubblico
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	212,00
	Superficie (slp costruito)	Mq.	212,00
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato sufficiente
Ulteriori note tecniche	Presenza di un cestino in stato discreto e di un palo dell'enel.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato, a raso. Si precisa che due posti auto sono riservati.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	14 posti auto di cui 2 riservati.
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	ottima posizione per la vicinanza con la chiesa e la frazione di san Vito. Il parcheggio viene utilizzato per lo più quando ci sono funzioni religiose.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Posizionamento segnaletica verticale e sistemazione del tappetino stradale.
------------------------	---

Rilievo fotografico	19/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGTPIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO TREVASCO SAN VITO\IP\_SV001\_parcheggio vicino alla chiesa

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	S.P. 36
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_SV002
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 10543 - 664
Proprietà del lotto	privato di uso pubblico
Azzonamento da PRG vigente	fascia di rispetto stradale

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	186,39
	Superficie (slp costruito)	Mq.	186,39
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	No il parcheggio non è dotato di nessun impianto di illuminazione pubblica.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato insufficiente
Ulteriori note tecniche	presenza di una strada privata.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero non recintato e regolamentato.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	mq. 317,54
		Tipologia	no	in linea
	Trasporto pubblico entro 200 mt	Si la fermata si trova all'altezza della chiesa.		

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Parcheggio utilizzato per lo più quando vengono svolte delle manifestazioni e/o funzioni religiose.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Riqualificazione completa dell'area con il completo rifacimento del tappetino stradale. Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale.
------------------------	--

Rilievo fotografico	19/05/2009
---------------------	------------



Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\TREVASCO SAN VITO\IP\_SV002\_s.p. 36