



- LEGENDA**
- SISTEMA GRAVITATIVO**
- Orlo di scarpata di degradazione o di frana attivo
 - Orlo di scarpata di degradazione o di frana quiescente
 - Orlo di scarpata di degradazione o di frana inattivo
 - Area di franosità diffusa attiva (Fa - PAI)
 - Area interessata da evidenze di deformazione gravitativa DGPV
 - Trincea da DGPV
 - Fratture beanti da DGPV
 - Aree a forte acclività con possibili crolli di blocchi rocciosi
 - Soliflusso
 - Caduta massi
 - Frana non cartografabile
 - Depositi di frana / debris flow
 - Depositi di versante
- SISTEMA FLUVIALE**
- Orlo di scarpata di erosione fluviale attuale o recente
 - Orlo di terrazzo fluviale relitto
 - Ruscellamento superficiale diffuso
 - Solco di ruscellamento concentrato, Debris flow potenziali
 - Ruscellamento diffuso lungo versante
 - Corsi d'acqua tombinati
 - Depositi alluvionali
 - Depositi di conoide alluvionale o alluvionale/colluviale
- SISTEMA ANTROPICO**
- Orlo di scarpata di cava
 - Cava attiva
 - Cava inattiva
 - Briglia
 - Reti in aderenza deteriorate
 - Depositi detritici (smarino di cava - roere)
 - Versanti terrazzati
- ALTRI ELEMENTI GEOMORFOLOGICI**
- Cresta
 - Dolina
 - Grotta
 - Pozze d'acqua
 - Sorgenti non captate
 - Sorgenti captate per uso idropotabile
 - accumuli detritici in alveo / rischio ostruzione tombature
 - Limite comunale

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO


COMUNE DI NEMBRO
 PROVINCIA DI BERGAMO
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T.
Aggiornamento dello studio geologico, idrogeologico e sismico in attuazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) (D.G.R. IX/2616/2011 - D.G.R. X/6738/2017)

TAV. 1 sud - CARTA GEOMORFOLOGICA

Marzo 2019 SCALA: 1: 5.000



Nome felpi

Redatto da:
 Dott. Geol. Gianluigi Nozza - OGL 984
 Dott. Geol. Michela Pecchio OGL 1075

Via Crocefisso 37F - 24121 Bergamo (BG) - Telefono: 035-683195
 Dott. Geol. Gianluigi Nozza - email: gianluigi.nozza@terraqua.it
 Dott. Geol. Michela Pecchio - email: michela.pecchio@terraqua.it