



ELENCO TAVOLE

Tavola 1	Cartografia e planimetrie catastali	scala	1:2000
Tavola 2	Individuazione unità edilizie	scala	1:500
	Analisi delle trasformazioni urbane	scala	1:500
Tavola 3	Stato di conservazione degli edifici e delle facciate	scala	1:500
Tavola 4	Giudizi sugli edifici e sulle facciate	scala	1:500
Tavola 5	Analisi degli spazi scoperti	scala	1:500
Tavola 6	Gradi di intervento	scala	1:500

Schede d'inventario



Comune di Nembro Provincia di Bergamo



Claudio Cancelli Salvatore Alletto

Candida Mignani

- sindaco -

- segretario comunale -

- assessore territorio e lavori pubblici - agenda 21







Piano di governo del territorio

Adottato D.C.C. n° 17 del 25/06/10 Approvato D.C.C. n° 40 del 02/12/10 BURL N° 8 del 23/02/1

Piano delle Regole

Variante 04

Adottato D.C.C. n° 27 del 22/05/14 Approvato D.C.C. n° 57 del 27/11/14 BURL n° 11 del 11/03/15

14

LONNO VIA BUONARROTI Inventario del patrimonio edilizio dei Nuclei di Antica Formazione

PROGETTO E COORDINAMENTO

arch. Domenico Leo

GRUPPO DI PROGETTAZIONE


geom. Francesco Carrara urb. Sara Bertuletti geom. Manuela Seno

Con la collaborazione del Coordinamento dei Liberi Professionisti di Nembro


Geom. Massimiliano Barcella Arch. Sara Carrara

Arch. Maria Masseroli Geom. Luigi Rondi






ESTRATTO CATASTO AUSTRO ITALIANO - ANNO 1842



ESTRATTO CATASTO - ANNO 1970



ESTRATTO CATASTO CESSATE CANAPINE - ANNO 1903



ESTRATTO CATASTO ATTUALE - ANNO 2009

TAV. 2	ANALISI DELLE TRASFORMAZIONI URBANE
	EDIFICATO RISPONDENTE ALL'IMPIANTO GIA' DOCUMENTATO NEL CATASTO AUSTRO—ITALIANO CON EDIFICI CARATTERIZZATI DA TIPOLOGIE TIPICHE DELLE AREE URBANE E TRACCE ARCHITETTONICHE ASCRIVIBILI AI SECOLI PRECEDENTI
	EDIFICATO RISPONDENTE ALL'IMPIANTO GIA' DOCUMENTATO NEL CATASTO AUSTRO—ITALIANO CON VALENZA DI INTERESSE AMBIENTALE OMOGENEAMENTE CONNESSA AL TESSUTO DI ANTICA FORMAZIONE
	EDIFICATO DI INTERESSE STORICO DOCUMENTATO MODIFICATOSI MORFOLOGICAMENTE PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E/O AMPLIAMENTO
	EDIFICATO NEL QUALE E' SUFFICIENTEMENTE RICONOSCIBILE L'IMPIANTO MORFOLOGICO ORIGINARIO IN PRESENZA DI CONSIDEREVOLI INTERVENTI EDILIZI DI RICOSTRUZIONE CON AGGIUNTA DI MANUFATTI CON FUNZIONE ACCESSORIA ALLA RESIDENZA
	EDIFICATO CON BUONA RICONOSCIBILITA' DELL'IMPIANTO MORFOLOGICAMENTE RIFERIBILE AL CATASTO AUSTRO-ITALIANO, IN PRESENZA DI DIFFUSI INTERVENTI EDILIZI ESTRANEI ALLE TIPOLOGIE, TECNOLOGIE ED AI MATERIALI COSTRUTTIVI DELL'EDILIZIA DI ANTICA FORMAZIONE DEI NUCLEI URBANI E RURALI
	EDIFICATO MODIFICATO ED ALTERATO PLANIVOLUMETRICAMENTE CON PERCEZIONE DIFFORME DAL CONTESTO DI ANTICA FORMAZIONE
	EDIFICAZIONE RECENTE
	EDIFICAZIONE DOCUMENTATA NEL CATASTO AUSTRO—ITALIANO DEMOLIZIONI AVVENUTE
	EDIFICAZIONE NON DOCUMENTATA NEI CATASTI STORICI 1850-1903 E ASCRIVIBILE ALLA PRIMA META' DEL XX SECOLO
TAV. 2	INDIVIDUAZIONE UNITA' EDILIZIE E NUMERAZIONE FRONTI
	PERIMETRO NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE
	PERIMETRO UNITA' EDILIZIA DI RILEVAMENTO
2	NUMERAZIONE UNITA' EDILIZIA DI RILEVAMENTO
3	NUMERAZIONE FRONTI
	PORTICATI ED ANDRONI
	ACCESSORI



TAV. 3	STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI
	EDIFICI IN BUONE CONDIZIONI GENERALI DI CONSERVAZIONE IN SINTONIA CON I CARATTERI DEL CENTRO STORICO
	EDIFICI IN BUONE CONDIZIONI GENERALI DI CONSERVAZIONE IN CONTRASTO CON I CARATTERI DEL CENTRO STORICO
	EDIFICI CHE EVIDENZIANO DEGRADO E/O ALTERAZIONI RIFERIBILI AGLI ELEMENTI DI COMPLETAMENTO E DI FINITURA
	EDIFICI CHE EVIDENZIONO NECESSITA' DI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANCHE SU ELEMENTI ARCHITETTONICO STRUTTURALI E/O NECESSITANO DI ADEGUAMENTI IGIENICO SANITARI AMBIENTALI
	EDIFICI CHE EVIDENZIANO DEGRADO DIFFUSO CON NECESSITA' DI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO
	EDIFICI IN GRAVI CONDIZIONI GENERALI DI DEGRADO
	EDIFICI IN STATO DI CROLLO — RUDERI
TAV. 3	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE FACCIATE
A	FACCIATE IN BUONE CONDIZIONI GENERALI DI CONSERVAZIONE IN SINTONIA CON I CARATTERI DEL CENTRO STORICO
В	FACCIATE IN BUONE CONDIZIONI GENERALI DI CONSERVAZIONE IN CONTRASTO CON I CARATTERI DEL CENTRO STORICO
C	FACCIATE CHE EVIDENZIANO DEGRADO E/O ALTERAZIONI RIFERIBILI AGLI ELEMENTI DI COMPLETAMENTO E DI FINITURA
D	FACCIATE CHE EVIDENZIANO NECESSITA' DI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANCHE SU ELEMENTI ARCHITETTONICO STRUTTURALI E/O NECESSITANTI DI ADEGUAMENTI AMBIENTALI
E	FACCIATE CHE PRESENTANO PORZIONI INCOMPLETE E/O IN CONTRASTO: LUCI EVIDENTI, TAMPONAMENTI, TINTEGGIATURE, ECC.
F	FACCIATE CHE EVIDENZIANO DEGRADO DIFFUSO CON NECESSITA' DI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO
G	FACCIATE IN GRAVI CONDIZIONI GENERALI DI DEGRADO
Н	FACCIATE IN STATO DI CROLLO
L	FACCIATE CON INTERVENTI EDILIZI IN CORSO (ALLA DATA DEL RILEVAMENTO)



TAV. 4 GIUDIZI SUGLI EDIFICI



EDIFICI EMERGENTI NELLA CORTINA EDILIZIA O NEL CONTESTO DI ANTICA FORMAZIONE PER EVIDENTI CARATTERI ARCHITETTONICI SPECIFICI DELLA FUNZIONE E DI INTERESSE STORICO DOCUMENTARIO



EDIFICI CON ELEMENTI ARCHITETTONICI COEVI ALLA LORO FORMAZIONE O COSTITUENTI AGGREGAZIONI O STRATIFICAZIONI TESTIMONIANTI IL "VISSUTO" SIGNIFICATIVO DELL'EDIFICIO



EDIFICI ALTERATI DA INTERVENTI SUCCESSIVI, MA CONSERVANTI ELEMENTI ARCHITETTONICI SIGNIFICATIVI DELL'IMPIANTO ORIGINARIO



EDIFICI DEGRADATI E CONSERVANTI ELEMENTI ARCHITETTONICI SIGNIFICATIVI DELL'IMPIANTO ORIGINARIO



EDIFICI PRIVI DI CONNOTAZIONI ARCHITETTONICHE DI PARTICOLARE INTERESSE CONNESSI AL CONTESTO EDILIZIO



EDIFICI "MINORI" RURALI E/O ACCESSORI (PRIVI DI IMPORTANZA)



EDIFICI OGGETTO DI INTERVENTI RECENTI ESEGUITI NEL RISPETTO DEI MATERIALI TIPICI DELLE TECNOLOGIE COSTRUTTIVE TRADIZIONALI



EDIFICI OGGETTO DI INTERVENTI RECENTI NON ASCRIVIBILI AI CARATTERI DEL TESSUTO DI ANTICA FORMAZIONE



EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE



SUPERFETAZIONI



EDIFICI CHE PER DATAZIONE E QUALITA' COSTRUTTIVA PRESENTANO PRECISE CONNOTAZIONI RIFERITE ALLA LORO ORIGINE NON DI ANTICA FORMAZIONE

TAV. 4 GIUDIZI SULLE FACCIATE

A	FACCIATE DI EDIFICI EMERGENTI NELLA CORTINA EDILIZIA
В	FACCIATE DI EDIFICI CON ELEMENTI ARCHITETTONICI SIGNIFICATIVI
C	FACCIATE ALTERATE DA INTERVENTI SUCCESSIVI, MA CONSERVANTI ELEMENTI ARCHITETTONICI SIGNIFICATIVI DELL'IMPIANTO ORIGINARIO
D	FACCIATE DEGRADATE E CONSERVANTI ELEMENTI ARCHITETTONICI SIGNIFICATIVI DELL'IMPIANTO ORIGINARIO
Е	FACCIATE PRIVE DI CONNOTAZIONI ARCHITETTONICHE DI PARTICOLARE INTERESSE CONNESSE ALLA CORTINA EDILIZIA
F	FACCIATE PRIVE DI CONNOTAZIONI ASCRIVIBILI AL TESSUTO DI ANTICA FORMAZIONE ANCHE PER MANOMISSIONI EPISODICHE
G	FACCIATE OGGETTO DI INTERVENTI RECENTI IN SINTONIA CON IL CONTESTO
Н	FACCIATE OGGETTO DI INTERVENTI RECENTI CON MODALITA' ESTRANEE AL TESSUTO DI ANTICA FORMAZIONE
L	FACCIATE DI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE
M	PARTI COSTITUENTI SUPERFETAZIONI O CON VOLUMI ALTERATI
N	FACCIATE O PORZIONI DI ANNESSI AGRICOLI CON CARATTERI TIPICI DELLE FUNZIONI DEL PRIMARIO
0	FACCIATE ETEROGENEE COSTITUITE PREVALENTEMENTE DA MURATURE DIVIDENTI LE PROPRIETA' O TESTATE CIECHE
Р	FACCIATE DI ELEMENTI TECNOLOGICI



TAV. 5 ANALISI DEGLI SPAZI SCOPERTI


GIUDIZIO SULLE (CORTI
1	AREE O CORTI CHE PER CARATTERISTICHE TIPO-MORFOLOGICHE E PREGIO ARCHITETTONICO E/O AMBIENTALE SONO IN SINTONIA CON LE FACCIATE DEI RISPETTIVI EDIFICI EMERGENTI E/O SIGNIFICATIVI
2	AREE O CORTI CHE EVIDENZIANO CARATTERISTICHE TIPO-MORFOLOGICHE E PREGIO ARCHITETTONICO E/O AMBIENTALE IN UN CONTESTO DI FACCIATE INTERNE DEGRADATE E/O ALTERATE
3	AREE O CORTI CHE EVIDENZIANO CARATTERISTICHE TIPO-MORFOLOGICHE E PREGIO ARCHITETTONICO E/O AMBIENTALE IN UN CONTESTO DI FACCIATE INTERNE OGGETTO DI INTERVENTI RECENTI
4	AREE O CORTI CHE EVIDENZIANO CARATTERISTICHE TIPO-MORFOLOGICHE E PREGIO AMBIENTALE IN PRESENZA DI DIFFUSE SUPERFETAZIONI
5	AREE O CORTI PRIVE DI CONNOTAZIONI ARCHITETTONICHE DI PARTICOLARE INTERESSE, MA CONNESSE AL TESSUTO EDILIZIO PER RISPONDENZA DI SOLUZIONI EDILIZIE E COERENZA D'USO NEI MATERIALI COSTRUTTIVI
6	AREE O CORTI PRIVE DI CONNOTAZIONI ARCHITETTONICHE DI PARTICOLARE INTERESSE E CON DEBOLE PERCEZIONE DEI CARATTERI TIPICI DELL'EDILIZIA DI ANTICA FORMAZIONE
7	AREE O CORTI PRIVE DEI CARATTERI TIPICI DELL'EDILIZIA DI ANTICA FORMAZIONE ANCHE PER LA PRESENZA DI EDIFICI RECENTI O DI UN CONTESTO ALTERATO
8	AREE O CORTI OGGETTO DI INTERVENTI RECENTI CON PERMANENZA DI SUPERFETAZIONI
SISTEMA DEL VER	RDE
	AREE PRIVATE CON PREVALENZA DI VERDE PIANTUMATO
	AREE PRIVATE CON CARATTERISTICA PRESENZA DI VERDE, GIARDINI, AIUOLE
	COLTURE ORTIVE
	AREE PRIVATE CON PRESENZA DI VERDE A VALENZA DI INTERESSE AMBIENTALE
	AREE PRIVATE CON MODESTA PRESENZA DI VERDE E LIMITATA QUALITA' AMBIENTALE
	AREE DI FRANGIA DEL CENTRO STORICO DEGRADATE MA RECUPERABILI CON OPERAZIONI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

TIPI DI PAVIMENTAZIONE BATTUTO DI CEMENTO \mathbf{A} ASFALTO В LASTRICATO IN PIETRA REGOLARE C PORFIDO POSATO AD "OPUS INCERTUM" D ACCIOTOLATO E GHIAIA F TERRA BATTUTA Gr GHIAIA E TERRA BATTUTA Η PAVIMENTAZIONI: CERAMICHE, GRES E SIMILARI L



GRADI DI INTERVENTO SUGLI EDIFICI

	GRADO 1 Edifici soggetti a vincolo di tutela e conservazione
	GRADO 2 Edifici soggetti a recupero conservativo finalizzato alla conservazione dell'involucro esterno, al mantenimento o recupero della tipologia costruttiva delle strutture verticali e orizzontali interne e delle tipologie distributive dell'edificio
	GRADO 3 Edifici storici appartenenti all'architettura minore; fabbricati che presentano incongruità o costituiscono il risultato di interventi successivi con parti tra loro non coerenti; edifici recenti non significativi o notevolmente trasformati, che mantengono la giacitura storica o la coerenza con l'impianto urbanistico
	GRADO 4 Edifici recenti non coerenti con l'impianto urbanistico, fabbricati non in relazione con quanto presente nell'intorno immediato; edifici che non fanno propria la potenzialità del lotto
	GRADO 5 Edifici e manufatti per i quali è prevista la demolizione perché in contrasto con i caratteri ambientali e/o costituenti superfetazioni
	Perimetro PRU
1	Numero del PRU
	Perimetro dei comparti del Nucleo di Antica Formazione
••••••	Linea blu Mantenimento delle geometrie e dell'ordine compositivo, ridefinizione degli elementi non coerenti nella logica generale della facciata
	Linea rossa Conservazione integrale della facciata e dei suoi elementi costitutivi








Comune di Nembro Provincia di Bergamo





Candida Mignani

- sindaco -
- segretario comunale -
- assessore territorio e lavori pubblici agenda 21







Adottato D.C.C. n° 17 del 25/06/10 Approvato D.C.C. n° 40 del 02/12/10 BURL N° 8 del 23/02/1

Piano delle Regole

Variante 04

Adottato D.C.C. n° 27 del 22/05/14 Approvato D.C.C. n° 57 del 27/11/14 BURL n° 11 del 11/03/15

14

LONNO VIA BUONARROTI Inventario del patrimonio edilizio dei Nuclei di Antica Formazione

PROGETTO E COORDINAMENTO

arch. Domenico Leo

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

geom. Francesco Carrara urb. Sara Bertuletti geom. Manuela Seno

Con la collaborazione del Coordinamento dei Liberi Professionisti di Nembro

Geom. Massimiliano Barcella Arch. Sara Carrara Arch. Maria Masseroli Geom. Luigi Rondi




Schede d'inventario



NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

COMPARTO DI LONNO – VIA BUONARROTI







DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FRONTE spazi pubblici



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FRONTE spazi privati

DESCRIZIONE DELL' UNITÀ DI RILEVAMENTO

Unità di testa dell'impianto di antica formazione composto da tre piani fuori terra.

Copertura a due falde con struttura in calcestruzzo e manto in coppi; comignoli prefabbricati.

Al primo e secondo piano della facciata principale balconi in calcestruzzo con barriera in

Facciate intonaca con pietre a vista sugli spigoli.

Si evidenzia la presenza di "baracche" in lamiera nell'area retrostante l'edificio.

GRADI DI INTERVENTO SULL'UNITA'

GRADO 3 Linea blu sulla facciata principale

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL'UNITA'

Sostituzione del solaio di copertura con struttura in legno..

Eliminazione del comignolo prefabbricato.

Adeguamento delle baracche secondo le prescrizioni previste nelle norme per gli edifici accessori in centro storico.


PRESCRIZIONI SPECIFICHE SUL CONTESTO ESTERNO

Sostituzione delle "baracche" in lamiera.

NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

COMPARTO DI LONNO – VIA BUONARROTI







DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FRONTE spazi privati



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA VISTA panoramica di contesto

DESCRIZIONE DELL' UNITÀ DI RILEVAMENTO

Edificio in linea della cortina del nucleo di antica formazione.

Tetto a due falde con linea di colmo parallelo alle curve di livello; struttura in legno con cassettonatura, manto in coppi. Comignolo prefabbricato.

Facciate intonacate.

Al primo piano terrazzo in c.a. con barriera in ferro.

All'ultimo piano terrazzo occupante tutta le facciata con struttura e barriera in legno.

Facciate intonacate.

Serramenti verniciati e antoni in legno.

GRADI DI INTERVENTO SULL'UNITA'

GRADO 3 Linea blu sulla facciata principale

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL'UNITA'


Uniformare il trattamento dei balconi sulla facciata principale.


Eliminare il comignolo prefabbricato.

Adeguamento dell'accessorio (2B) secondo le prescrizioni previste nelle norme per gli edifici accessori in centro storico.

NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE COMPARTO DI LONNO – VIA BUONARROTI

Identificazione dell'Unità di rilevamento n° 3











DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FRONTE spazi pubblici

DESCRIZIONE DELL' UNITÀ DI RILEVAMENTO

Edificio situato nella parte retrostante il nucleo di antica formazione.

Edificio a pianta quadrata composto da tre piani fuori terra, tetto a padiglione con struttura in legno e manto di copertura in coppi.

Facciate intonacate con terrazzi in calcestruzzo a barriera in ferro

GRADI DI INTERVENTO SULL'UNITA'

GRADO 3 Linea blu sulla facciata principale

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL'UNITA'

Volume aggettante da integrare nell'edificio.


COMUNE DI NEMBRO

PIANO DELLE REGOLE

NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

COMPARTO DI LONNO – VIA BUONARROTI

Identificazione dell'Unità di rilevamento n° 4





DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FRONTE spazi privati

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA VISTA panoramica di contesto

DESCRIZIONE DELL' UNITÀ DI RILEVAMENTO

Edificio in linea nella cortina del nucleo di antica formazione.

Tetto a due falde con linea di colmo parallelo alle curve di livello; struttura in legno, manto in coppi.

Facciate intonacate.

All'ultimo piano caratteristico loggiato con barriera in legno.

Facciate intonacate.


Antoni in legno.

GRADI DI INTERVENTO SULL'UNITA'


GRADO 3 Linea blu sulla facciata principale

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL'UNITA'

Attento recupero del loggiato all'ultimo piano riprendendo le caratteristiche originarie.



NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FRONTE spazi privati



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA VISTA panoramica di contesto

DESCRIZIONE DELL' UNITÀ DI RILEVAMENTO

Edificio del nucleo di antica formazione non allineato alla cortina edilizia.

Edificio con due piani fuori terra, tetto a due falde con struttura in calcestruzzo e padiglione con struttra in legno e manto di copertura in coppi.

Facciate intonacate con zoccolatura e inserti in mattonelle di pietra.

Terrazzo in calcestruzzo e barriera in ferro

GRADI DI INTERVENTO SULL'UNITA'

GRADO 3


PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL'UNITA'

Identificazione dell' Unità di rilevamento n° 6

NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

COMPARTO DI LONNO – VIA BUONARROTI





Identificazione fronti ed orientamento



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FRONTE spazi privati

Edificio con tre piani fuori terra più sottotetto accessibile.

Tetto a padiglione con soletta in calcestruzzo; copertura in lastre di eternit.

Al piano terra androne di passaggio all'area retrostante.

Facciata principale intonacata, retrostante al rustico; aperture con cornicette, serramenti in legno con tapparelle.

Al piano primo e secondo terrazzo in calcestruzzo e barriera in ferro, all'ultimo piano solettina a sbalzo di copertura al terrazzo del piano secondo.

GRADI DI INTERVENTO SULL'UNITA'

GRADO 3

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL'UNITA'



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FRONTE spazi privati

PRESCRIZION	SPECIFICHE S	SUL CONTES	TO ESTERNO


COMUNE DI NEMBRO

PIANO DELLE REGOLE


NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

COMPARTO DI LONNO – VIA BUONARROTI

Identificazione dell' Unità di rilevamento n° 7



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA VISTA panoramica di contesto





DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FRONTE spazi pubblici

DESCRIZIONE DELL' UNITÀ DI RILEVAMENTO

Edificio con tre piani fuori terra.


Tetto a padiglione con soletta in calcestruzzo; copertura in tegole

Facciate intonacate; serramenti e antoni in legno.

Al piano primo e secondo terrazzo in calcestruzzo e barriera in ferro.

GRADI DI INTERVENTO SULL'UNITA'

GRADO 3





DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FRONTE spazi privati



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FRONTE spazi pubblici

DESCRIZIONE DELL' UNITÀ DI RILEVAMENTO

Edificio facente parte della corte del nucleo di antica formazione.

Tetto a due falde; struttura in legno, manto in coppi.

Facciate intonacate.

All'ultimo piano balcone con soletta in calcestruzzo e barriera in legno.

Facciate intonacate.

Serramenti e antoni in legno.

GRADI DI INTERVENTO SULL'UNITA'

GRADO 3

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL'UNITA'

Riprogettare le aperture e piano terra e sostituire i serramenti. Eliminare i balconi fronte strada.

Identificazione dell'Unità di rilevamento n° 9

NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

COMPARTO DI LONNO – VIA BUONARROTI



Edificio a tre piani, di cui uno contro terra, facente parte della corte del nucleo di antica formazione.


Tetto a due falde con struttura in legno e manto in coppi.

Facciate intonacate.

All'ultimo piano balcone con soletta in calcestruzzo e barriera in legno.

Facciate intonacate.

Serramenti e antoni in legno.



PLANIMETRIA Identificazione fronti ed orientamento



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FRONTE spazi privati



GRADO 3

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL'UNITA'

Rivedere la distribuzione verticale a confine con l'edificio 8.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FRONTE spazi pubblici


COMUNE DI NEMBRO


PIANO DELLE REGOLE

NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

COMPARTO DI LONNO – VIA BUONARROTI

Identificazione dell'Unità di rilevamento n° 10







DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FRONTE spazi pubblici

DESCRIZIONE DELL' UNITÀ DI RILEVAMENTO

Edificio facente parte della corte del nucleo di antica formazione. Tetto a due falde; struttura in legno, manto in coppi.

Facciate con intonaco strollato

Balconi in calcestruzzo con barriere in ferro.

Serramenti e antoni in legno. Portoncino d'ingresso in alluminio a piccola specchiatura.

GRADI DI INTERVENTO SULL'UNITA'

GRADO 2 Linea blu fronte nord-ovest


PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL'UNITA'

Eliminazione della superfetazione.

Identificazione dell'Unità di rilevamento n° 11

NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

COMPARTO DI LONNO – VIA BUONARROTI





DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FRONTE spazi privati



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA VISTA panoramica di contesto

DESCRIZIONE DELL' UNITÀ DI RILEVAMENTO

Unità di testa dell'impianto di antica formazione.

Edificio composto da tre piani fuori terra, di cui uno contro terra.

Copertura a due falde con struttura in legno e manto in coppi.

Al piano terra due archi di diversa tipologia.

Al secondo piano della facciata principale balconi con struttura e barriera inlegno


Facciate intonacate con interruzioni sugli spigoli che rendono visibile la struttura muraria in pietra.

GRADI DI INTERVENTO SULL'UNITA'

GRADO 2

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL'UNITA'

Eliminare i tettini sul fianco.



NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FRONTE spazi privati



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FRONTE spazi privati



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA VISTA panoramica di contesto

DESCRIZIONE DELL' UNITÀ DI RILEVAMENTO


Unità in linea interna all'impianto di antica formazione.
Edificio composto da tre piani fuori terra, di cui uno contro terra.
Copertura a due falde con struttura in legno e manto in coppi.
Al primo e secondo piano balconi in calcestruzzo con barriera in ferro.
Oscuri alla bergamasca in legno.
Facciate intonacate.

GRADI DI INTERVENTO SULL'UNITA'

GRADO 3

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL'UNITA'


Balconi da riprogettare



NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FRONTE spazi pubblici



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FRONTE spazi privati



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA VISTA panoramica di contesto

DESCRIZIONE DELL' UNITÀ DI RILEVAMENTO

Unità in linea interna all'impianto di antica formazione.

Edificio composto da tre piani fuori terra, di cui uno contro terra.

Copertura a due falde con struttura in legno e manto in coppi.

Al primo e secondo piano balconi in calcestruzzo con barriera in cemento.

Porzione di arco al piano terra.

Oscuri alla bergamasca in legno.

Facciate in strollato.

GRADI DI INTERVENTO SULL'UNITA'

GRADO 2

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL'UNITA'

Se preesistente recuperare l'arco al piano terra nella sua interezza Prevedere tinteggiatura della facciata.

Riprogettazione della saracinesca a piano terra e dei balconi.


COMUNE DI NEMBRO

PIANO DELLE REGOLE

NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

COMPARTO DI LONNO – VIA BUONARROTI

Identificazione dell' Unità di rilevamento n° 14





DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FRONTE spazi privati

DESCRIZIONE DELL' UNITÀ DI RILEVAMENTO

Edificio a due piani posto sul retro della cortina in linea. L'unità è in corso di costruzione, in particolare il piano primo risulta incompleto. Copertura a padiglione con soletta in calcestruzzo e manto in coppi.

GRADI DI INTERVENTO SULL'UNITA'

GRADO 3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

VISTA panoramica di contesto

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL'UNITA'			


COMUNE DI NEMBRO

PIANO DELLE REGOLE

NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

COMPARTO DI LONNO – VIA BUONARROTI

Identificazione dell' Unità di rilevamento n° 15





DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FRONTE spazi privati

Unità in linea interna all'impianto di antica formazione.

DESCRIZIONE DELL' UNITÀ DI RILEVAMENTO

Edificio composto da tre piani fuori terra, di cui uno contro terra.

Copertura a due falde con sporto di gronda in legno verso strada e in cls sul retro; manto in coppi.

Al primo piano balconi in calcestruzzo con barriera in cemento.

Arco a sesto ribassato al piano terra.

Antoni in legno.

Facciate intonacate.

GRADI DI INTERVENTO SULL'UNITA'

GRADO 2

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL'UNITA'


Balcone da riprogettare

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA VISTA panoramica di contesto

PRESCRIZIONI	SPECIFICHE	SUL CONTESTO	ESTERNO
--------------	------------	--------------	---------

COMPARTO DI LONNO – VIA BUONARROTI

Identificazione dell' Unità di rilevamento n° 16



NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FRONTE spazi privati



VISTA panoramica di contesto

DESCRIZIONE DELL' UNITÀ DI RILEVAMENTO

Unità d'angolo della cortina in linea del nucleo di antica formazione.

Edificio a tre piani.

Copertura ad un'unica falda con sporto di gronda in legno verso strada; manto in coppi.

Al secondo piano balcone in calcestruzzo con barriera in ferro.

Antoni alla bergamasca in legno.

Facciate intonacate.

GRADI DI INTERVENTO SULL'UNITA'

GRADO 3

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL'UNITA'

Balconi in fronte strada da eliminare

Identificazione dell' Unità di rilevamento n° 17

NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

COMPARTO DI LONNO –VIA BUONARROTI




Unità d'angolo della cortina in linea del nucleo di antica formazione. Edificio a due piani fuori terra.

Copertura a due falde con struttura in legno e manto in coppi.

Serramenti e antoni in legno.

Facciate con muratura a vista.



PLANIMETRIA Identificazione fronti ed orientamento



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FRONTE spazi privati



GRADO 2 Linea blu sui due fronti


PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL'UNITA'



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FRONTE spazi privati

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SUL CONTESTO ESTERNO				

Identificazione dell' Unità di rilevamento n° 18





DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FRONTE spazi pubblici



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA VISTA panoramica di contesto

DESCRIZIONE DELL' UNITÀ DI RILEVAMENTO

Unità di testa di breve cortina edilizia nel nucleo di antica formazione.

Edificio a tre piani fuori terra di cui uno controterra

Copertura a due falde con struttura in legno e manto in coppi.

Aperture in facciata disomogenee con contorni; balconi occupanti quasi tutta la lunghezza della facciata principale al piano primo e secondo in calcestruzzo e barriera in ferro. La facciata 2 è interamente occuppata dalla scala esterna. Serramenti in legno verniciato

Facciate intonacate con strollato

GRADI DI INTERVENTO SULL'UNITA'

GRADO 3

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL'UNITA'

Scala esterna da eliminare.

Rivedere la composizione della facciata principale in particolare ridimensionare la finestra orizzontale al piano terra.

Identificazione dell'Unità di rilevamento n° 19

NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

COMPARTO DI LONNO – VIA BUONARROTI




Unità in linea nella breve cortina edilizia nel nucleo di antica formazione. Edificio a tdue piani fuori terra di cui uno controterra

Copertura a due falde con struttura in legno e manto in coppi.

Aperture con contornino, serramenti in alluminio e tapparella; balcone al piano primo con struttura in calcestruzzo e barriera in ferro.

Facciate intonacate



Identificazione fronti ed orientamento



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FRONTE spazi pubblici



GRADO 3




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FRONTE spazi privati

PRESCRIZIONI	SPECIFICHE	SULL'UNITA'

COMPARTO DI LONNO – VIA BUONARROTI

Identificazione dell'Unità di rilevamento n° 20



NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FRONTE spazi pubblici



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA VISTA panoramica di contesto



Edificio di testa della breve cortina in linea del Nucleo di Antica Formazione. Copertura a due falde con linea di colmo perpendicolare al pendio. Al piano primo balcone in calcestruzzo con barriera in ferro.


GRADI DI INTERVENTO SULL'UNITA'

GRADO 3

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL'UNITA'

Identificazione dell'Unità di rilevamento n° 21

COMPARTO DI LONNO – VIA BUONARROTI



NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

PLANIMETRIA Identificazione fronti ed orientamento



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FRONTE spazi privati



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FRONTE spazi pubblici

DESCRIZIONE DELL' UNITÀ DI RILEVAMENTO

Edificio con tre piani fuori terra.

Tetto a due falde con soletta in calcestruzzo; copertura in coppi.

Balconate in legno.

Aperture di diverse dimensioni e con diverse tipologie di serramenti (legno e allumino) e oscuranti

Facciata principale intonacata, retrostante al rustico; aperture con cornicette, serramenti in legno con tapparelle.

Al piano primo e secondo terrazzo in calcestruzzo e barriera in ferro, all'ultimo piano solettina a sbalzo di copertura al terrazzo del piano secondo.

GRADI DI INTERVENTO SULL'UNITA'

GRADO 2

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL'UNITA'

Uniformare i serramenti Sostituire il comignolo prefabbricato


COMUNE DI NEMBRO


PIANO DELLE REGOLE

NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

COMPARTO DI LONNO – VIA BUONARROTI

Identificazione dell'Unità di rilevamento n° 22







DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FRONTE spazi privati

DESCRIZIONE DELL' UNITÀ DI RILEVAMENTO

Edificio a tre piani in linea della cortina del nucleo di antica formazione.

Tetto a due falde con sottogronda in calcestruzzo, manto in coppi.

Comignolo prefabbricato.

Facciate intonacate.

Terrazzi in cls con barriera in ferro.

Aperture quadrangolari con contorno, serramenti in legno verniciato e alluminio e tapparelle

GRADI DI INTERVENTO SULL'UNITA'

GRADO 4


PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL'UNITA'

Eliminazione del volume esterno all'allineamento della cortina edilizia

Identificazione dell' Unità di rilevamento n° 23

NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE COMPARTO DI LONNO – VIA BUONARROTI





PLANIMETRIA Identificazione fronti ed orientamento



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FRONTE spazi privati



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA VISTA panoramica di contesto

Edificio a pianta quadrata con tre piani fuori terra con piccolo corpo addossato a due

Tetto a due falde con struttura in legno e manto di copertura in coppi.

Facciate intonacate con inserti in pietra sugli spigoli; terrazzi e scala esterna in calcestruzzo e barriera in ferro.

Serramenti e antoni in legno.

GRADI DI INTERVENTO SULL'UNITA'

GRADO 4

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL'UNITA'

Eliminazione della scala esterna.


COMUNE DI NEMBRO

PIANO DELLE REGOLE

NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

COMPARTO DI LONNO – VIA BUONARROTI

Identificazione dell'Unità di rilevamento n° 24





DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FRONTE spazi pubblici

DESCRIZIONE DELL' UNITÀ DI RILEVAMENTO

Edificio costituito da due corpi di fabbrica a due piani le cui coperture a due falde sono perpendicolari.

Tetto con struttura in legno a manto in coppi. Strutture verticali in muratura con pietra a vista.

Serramenti e antoni in legno.

GRADI DI INTERVENTO SULL'UNITA'

GRADO 2 Linea blu

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL'UNITA'

Mantenimento del muro lungo la strada.




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA VISTA panoramica di contesto

NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

COMPARTO DI LONNO – VIA BUONARROTI

Identificazione dell'Unità di rilevamento n° 25





DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FRONTE spazi privati



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FRONTE spazi privati

DESCRIZIONE DELL' UNITÀ DI RILEVAMENTO

Edificio a tre piani, di cui uno contro terra, facente parte della corte del nucleo di antica formazione.

Tetto a due falde con struttura in legno e manto in coppi. Facciate con struttura muraria a vista con pietre regolari a corsi allineati.

All'ultimo piano balcone con soletta e barriera in legno.

Facciate intonacate.

Serramenti e antoni in legno.

GRADI DI INTERVENTO SULL'UNITA'

GRADO 2

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL'UNITA'


COMUNE DI NEMBRO

PIANO DELLE REGOLE

NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

COMPARTO DI LONNO – VIA BUONARROTI

Identificazione dell'Unità di rilevamento n° 26









DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FRONTE spazi pubblici

DESCRIZIONE DELL' UNITÀ DI RILEVAMENTO

Edificio a tre piani al limite del nucleo di antica formazione..

Tetto a padiglione con soletta in calcestruzzo e manto in tegole.

Facciate intonacate.

Terrazzi in c.a. con barriera in ferro.

Aperture di diverse dimensioni con contorni sottili, serramenti in alluminio e tapparelle.

GRADI DI INTERVENTO SULL'UNITA'

GRADO 3

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL'UNITA'


COMUNE DI NEMBRO


PIANO DELLE REGOLE

NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

COMPARTO DI LONNO – VIA BUONARROTI

Identificazione dell' Unità di rilevamento n° 27





DESCRIZIONE DELL' UNITÀ DI RILEVAMENTO

Edificio isolato a tre piani esterno alla cortina storica colegato all'unità 26 nel seminterrato.

Tetto a padiglione con sottogronda in legno manto in tegole.

Facciate intonacate.

Terrazzi in cls con barriera in ferro.

Aperture di diverse dimensioni quadrangolari con serramenti in alluminio ae tapparelle



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FRONTE spazi privati



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA VISTA panoramica di contesto

GRADI DI INTERVENTO SULL'UNITA'

GRADO 4

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL'UNITA'