

LEGENDA

-  Zone sorgenti di detrito durante l'evento del 1987
-  Area interessata da colata prevalentemente liquido -fangosa
-  Area interessata da colata prevalentemente detritica
-  Rottura dallo sbarramento detritico e incisione canale deflusso
-  Localizzazione degli immobili danneggiati a seguito delle avversità atmosferiche dei mesi di luglio-agosto 1987, desunte dalle denunce di privati pervenute all'Amministrazione Comunale (vedi tabella n.1)
-  Altri edifici invasi da detriti
-  Localizzazione degli immobili e infrastrutture pubbliche distrutti o danneggiati a seguito delle avversità atmosferiche dei mesi di luglio-agosto 1987, desunte dalle segnalazioni effettuate dall'Amministrazione Comunale (vedi tabella n.1)
-  Localizzazione degli interventi di salvaguardia e di difesa del suolo realizzati nel territorio comunale di Piazzatorre successivamente al 1987 (vedi tabella n.2)
-  Direzione di possibile propagazione delle colate detritiche per eventi successivi al 1987
-  Direzione della colata detritica evento 1987
-  Zona di risorgive
-  Sorgente
-  Canale deflusso in sovralluvionamento (già prima dell'evento del 1987)



Comune di Piazzatorre
Provincia di Bergamo

*Revisione degli ambiti soggetti a pericolosità da frana nei siti a rischio idrogeologico molto elevato (L.267/98)
Comune di Piazzatorre - località Piazza Camping*

COMMITTENTE:
Comune di Piazzatorre

TAVOLA
05

Carta di sintesi dell'evento alluvionale del 1987

Scala: 1:5.000 Data: febbraio 2008 N° progetto: 0711026 Redatto da: SC

AGGIORNAMENTI E REVISIONI	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
c					
b					
a					

Dott. Geol. Stefania Cabassi
Via Ing. s. Calvi n° 37
Piazza Brembana (BG)
e mail: scabassi@libero.it




TABELLA n. 1
ELENCO DEI DANNI E DEI DISSISTI CONSEGUENTI ALLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE DEL LUGLIO-AGOSTO 1987

RIF.	LOCALITA'	DESCRIZIONE DANNO
1	Via Monte Secco 18	Fabbricato distrutto, giardino invaso da detriti (vedi foto)
2	Via Monte Secco	Fabbricato lesionato, terreno invaso da detriti (vedi foto)
3	Via Monte Secco Condominio "3 Pini"	Fabbricato gravemente lesionato, terreno invaso da detriti (vedi foto)
4	Via Piazza 6	Fabbricato lesionato e invaso da detriti
5	Via Piazza 8 Condominio "Pino Bianco"	Fabbricato lesionato e invaso da detriti
6	Via Piazza 10 Condominio "Abetone"	Fabbricato lesionato, terreno invaso da detriti
7	Via Piazza 21	Fabbricato lesionato, terreno invaso da detriti
8	Via Monte Secco	Impianto sportivo lesionato e invaso da detriti (vedi foto)
9	Via Monte Secco 10	Fabbricato lesionato e invaso da detriti (vedi foto)
10	Via Monte Secco Condominio "Divva"	Fabbricato lesionato, terreno invaso da detriti
14	Località Piazza	Recinzione lesionata di edificio privato, terreno invaso da detriti
15	Viale dei Tigli	Intasamento scarichi e tubazioni di scolo campo da calcio
16	Viale dei Tigli	Danno alla fognatura

TABELLA n. 2
ELENCO DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA E DELLE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO REALIZZATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI PIAZZATORRE

RIF.	LEGGE	ANNO	TIPO DI INTERVENTO-LOCALIZZAZIONE
1	L. 102/90	1994	Valle del Gerù
4	L. 159/88	1988	Completamento e consolidamento aree in frana Loc. Piazza
9	L.R. 20/87	1987	Consolidamento movimento franoso Valle del Gerù
10	L.R. 20/87	1987	Sgombero materiale franato Loc. Piazza, campeggio e strade comunali e formazione scogliera Torcola
16	L.R. 34/73	1992	Svaso del vascone a monte e consolidamento delle strutture in località Monte Secco
18	L.R. 34/73	1994	Ripristino spalle ponticelli sulla Valle Torcola e realizzazione soglie
19	L.R. 34/73	1995	Raccolta e convogliamento acque, costruzione opere di sostegno e ripristino sede stradale su via Monte Secco
21	L.R. 34/73	1996	Sgombero materiale franato, costruzione tratti di muro in pietrame, ripristino fondo stradale in loc. Piazza
22	L.R. 34/73	1988	Ripristino scarichi e tubazioni di scolo campo da calcio, Viale dei Tigli
23	L.R. 34/73	1988	Ripristino fognatura, Viale dei Tigli



3

3

9

8

1

2