

<b>Data</b>	Giugno 2005	<b>Riferimento:</b> Santa Brigida 267 esecutivo doc fotografica B
<b>Rev.</b>		<b>Estratto:</b>
<b>Studio Associato di Geologia Spada</b> Di Spada M. – Orlandi G.M. – Bianchi S. Via Zanino Colle, 9 – 24020 Ranica (BG)		<b>Committente</b> <b>Comune di Santa Brigida</b>
<b><i>PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO</i></b> <b><i>SISTEMAZIONE DISSESTO EX MINIERE (CAVA CARALE) NEL</i></b> <b><i>COMUNE DI SANTA BRIGIDA</i></b>  <b><i>LEGGE 18 MAGGIO 1989 N° 183 (PROGRAMMA 2001-2003)</i></b>  <b><i>DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</i></b> <b><i>AREE ESTERNE</i></b>		
<b>Scala</b>	<b>All.</b>	<b>Tavola B</b>



Foto n° 1: Vista dell'ingresso



Foto n° 2: Imbocco livello 2



Foto n° 3: Vista laterale dell'ingresso



Foto n° 4: Dissesto che ha interessato una porzione della mulattiera per Cusio



Foto n° 5: Doline